

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: BC4983064	Número de póliza: 85562UORUV	Inciso / Certificado: 002	Placas: ZGF-767
Marca: Toyota	Submarca: pruz	Tipo: Sedan	Modelo: 2007
Nombre del ajustador: Alva Eschav	Claves: 17062	Fotos: sr	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: José Navarro Sandoval	Celular: 55-67-35-7446	Correo electrónico: 55-67-35-7446

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículos y bastidores

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, o mala fe así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objeto de hacer incurrir en un error a la institución depara sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 01/05/2016 Lugar de expedición: CDMX
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)	
Nombre del taller: CAR DSGN	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Pray Júpiter Suro
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: [Firma]</p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado: José Navarro Sandoval</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: [Firma]</p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 200 Afectados: 800 02 62 002

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B64957064	Póliza 855C210RUVU	Inciso / certificado 002	Número de serie 51DEBRFUA17040187
Marca Toyota	Submarca Pirus	Tipo / cilindraje 1.8	Modelo 2007
Lugar GRU	Fecha 01/05/2026	Placas	Cantidad de placas (0) 2
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado José Navarro Sosa	Celular 55-67-35-39-46	Correo electrónico
Gasolina		Kilometraje	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/	 Llaves	 Tipo de llaves
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/	Cantidad: 2	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	Adicionales	
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Mapa Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/	TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Llantas	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	DD:	
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	TD:	
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	DI:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	TI:	
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	R:	
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
22.	Reflejantes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	Rines	
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (X)	/	/	Marca:	
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4) (4)
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (X)	/	/	Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)
28.	Escape	/	/	Motor				Volante	
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	Marca:	
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	Observaciones	
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	Objetos personales	
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/		
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/	Adaptaciones equipo especial	
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/		
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/		
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General					
Cajuela				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extintidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
64.	Tapa sombrero	/	/	130.	Tapón birlo	/	/		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X
9.	Parrilla	X
10.	Emblemas	X
11.	Facia	X
12.	Molduras	X
13.	Rejillas de facia	X
14.	Porta placa	X
15.	Spoiler	X

Trasero

16.	Medallón	X
17.	Limpiaadores	X
18.	Lámpara stop	X
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X
20.	Emblema cajuela	X
21.	Calaveras (2) <input checked="" type="checkbox"/>	X
22.	Reflejos	X
23.	Defensa	X
24.	Molduras	X
25.	Porta placa	X
26.	Cámara de reversa	X
27.	Spoiler	X
28.	Escape	X

Lado derecho

29.	Salpicadera	X
30.	Cuarto luz lateral	X
31.	Espejo lateral	X
32.	Cristal aleta	X
33.	Puerta delantera	X
34.	Cristal puerta delantera	X
35.	Manija de puerta delantera	X
36.	Puerta trasera	X
37.	Cristal puerta trasera	X
38.	Manija de puerta trasera	X
39.	Cristal costado	X
40.	Estribo	X
41.	Molduras	X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	X
43.	Cuarto luz lateral	X
44.	Espejo lateral	X
45.	Cristal aleta	X
46.	Puerta delantera	X
47.	Cristal puerta delantera	X
48.	Manija de puerta delantera	X
49.	Puerta trasera	X
50.	Cristal puerta trasera	X
51.	Manija de puerta trasera	X
52.	Cristal costado	X
53.	Estribo	X
54.	Molduras	X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintuidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Liave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

71.	Botones de estéreo	X
72.	Control aire acondicionado	X
73.	Control calefacción	X
74.	Control eléctrico	X
75.	Guanteras	X
76.	Consola	X
77.	Porta vasos	X
78.	Encendedor	X
79.	Cenicero	X
80.	Palanca de velocidades	X
81.	Perilla palanca	X
82.	Botones puerta	X
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X
84.	Coderas	X
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X
86.	Bocinas radio	X
87.	Cinturones de seguridad	X
88.	Banca de asiento trasero	X
89.	Respaldo de asiento trasero	X
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>	X
91.	Alfombra	X
92.	Tapetes (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>	X

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	X
121.	Alarma	X
122.	Tapón de gasolina	X
123.	Herramientas	X
124.	Sensor de reversa	X
125.	Quemacocos	X
126.	Toldo	X
127.	Gancho de arrastre	X
128.	Tapón gancho de arrastre	X
129.	Calcomanía de verificación	X
130.	Tapón birlo	X
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	X

Llaves	Tipo de llaves
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad: 2	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Marca:	

Adicionales

Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD:

TD:

DI:

TI:

R:

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aleación	<input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Especial
--	-----------------------------------

Observaciones

[Handwritten notes]

Objetos personales

NO DEJAMOS OBJETOS PERSONALES

Adaptaciones equipo especial

[Handwritten notes]

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado *[Firma]*

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jose Armando Saucoual
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Alexa Erika
Nombre y firma del ajustador que recibe **NOG7**

[Firma]
Razón social de la grúa

Grúas Suoriz
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: Suarez
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

placa: 7-DNC-26A F. 109259

Aog: 00005

MARCA: *toyota* TIPO: *prius*
 VIN: *JTDKBRFU4H3040187* PLACA: *26F-767*

SINIESTRO: *364958064*
 OPERADOR: *Juan Jose Cruz*
 FECHA: *08/05/26*
 COLOR: *plata* AÑO: *2017*

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			<i>No visible</i>
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X	X	
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			<i>No visible</i>
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS		X	X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			<i>No visible</i>
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			<i>No visible</i>

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X	X	X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	3	X	7
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	X
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	X
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	7	X	7
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			<i>No visible</i>
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Fernando Ines A.* ENTREGA: *Juan Jose Cruz H.* RECIBE: *Fernando Ines A.*
 NOMBRE Y FIRMA