

[Aviso de Privacidad](#)

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76266565		Número de póliza: 8326210 P1A5		Inciso / Certificado: 1		Placas: GWWSOB	
Marca: Toyota		Submarca: Yaris		Tipo: Premium		Modelo: 2012	
Color: Azul		Nombre del ajustador: Hector Buenavista		Claves: ROSA		Fotos: SI	
Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 5105.		Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° —		Nombre del interesado: Indiferse Soleris Hernandez		Celular: 4611476877	
Correo electrónico: alredanexo072510@gmail.com							

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Diagram of a car with handwritten labels in Spanish for various parts: Lado derecho (Right side), Lado izquierdo (Left side), Frontal (Front), Trasero (Rear), and various body panels like Puerta (Door), Capó (Hood), and Bumper.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Espejo

Lado derecho

Frontal

Trasero

Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

A hand-drawn diagram on lined paper. It features a horizontal line with a curved line above it. The curved line starts from the left, goes up and then down, ending with an arrow pointing to the right. There are some faint, illegible markings below the horizontal line.

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 1-8-20 Lugar de expedición: celaya  Firma del ajustador
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeta a políticas vigentes)

Nombre del taller: Acto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase: DT Eudene	111111 Avenida el Alto

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración**. La **valoración de los daños** se realizará de acuerdo al costo de repuestos y mano de obra a la **fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El **ajustador no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los **daños marcados** en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Indemnización Salarial Nombre y firma del interesado _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado _____
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un mejor servicio al asegurado.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
832676565	8326710PAS	1	51DKR9D32CDS21114
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Juicyta	Xavi's	Premium	2012
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Celaya	1/8/26	9WWSOB	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Segurado	Heleno Hernandez	4611476871	aledanger.077510@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero				Interior				Otros
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			Computadora
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:
4.	Cofre			68.	Viseras			
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
7.	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			Observaciones:
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Tipo de liaves
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Normal ☒
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No
12.	Molduras			76.	Consola			Código de encendido ☐
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Tarjeta ☐
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Auto estéreo
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Estéreo ☒ Sí ☐ No
Trasero				80.	Palanca de velocidades			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Marca: <u>Juicyta</u>
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Adicionales
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No
21.	Calaveras (4)			86.	Bocinas radio			Marca: <u>Juicyta</u>
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			TAG ☐ Sí ☒ No
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			Llantas
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			Vida
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			DD: <u>Hankook 185GRIS</u>
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: <u>Dunlop 185GRIS</u>
28.	Escape			Motor				DI: <u>Hankook 185GRIS</u>
Lado derecho				93.	Alternador			TI: <u>Dunlop 185GRIS</u>
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			R: <u>185GRIS</u>
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			DD: Delantera derecha
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			DI: Delantera izquierda
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R: Refacción
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			TD: Trasera derecha
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			TI: Trasera izquierda
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua			Rines
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica			Marca: <u>Juicyta</u>
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos			Original ☒ Especial ☐
40.	Estribo			105.	Cables bujías			No. (1) (2) (3) (4)
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado			No. (1) (2) (3) (4)
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros			Volante
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor			Marca: <u>Juicyta</u>
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina			Original ☐ Especial ☐
44.	Espejo lateral			110.	Marcha			Observaciones
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores			
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador			
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire			
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador			
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección			
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)			
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor			
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador			
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos			
54.	Molduras			General				Objetos personales
Cajuela				120.	Canastilla			Sin objetos personales
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma			
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina			
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas			
58.	Extintor			124.	Sensor de reversa			
59.	Gato			125.	Quemacocos			
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo			
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre			
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre			
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación			
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			
				Adaptaciones equipo especial				

15.	Spoiler	
Trasero		
16.	Medallón	
17.	Limpia vidrios	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (1) (4)	
22.	Reflejes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho		
29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo		
42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela		
55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapas sombrerera	

79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor		
93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bomba	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General		
120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Tolpo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona? Si ☐ No ☒
Marca: <u>Toyota</u>

Adicionales		
Pantalla GPS Si ☐ No ☒	Pantalla TV Si ☐ No ☒	
Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒	Marca: <u>Toyota</u>	
TAG Si ☐ No ☒		

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)		
DD: <u>Hankook 185/60R15</u>	<u>Danco</u>	
TD: <u>Hankook 185/60R15</u>	<u>K2</u>	
DI: <u>Hankook 185/60R15</u>	<u>Danco</u>	
TI: <u>Hankook 185/60R15</u>	<u>K2</u>	
R: <u>N8</u>		
¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒		
DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines		
Marca: <u>Toyota</u>		
Original ☒	Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) <u>4</u>
Aleación ☐	Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante		
Marca: <u>Toyota</u>		
Original ☒	Especial ☐	

Observaciones		
<u>NO OLVIDE DE COLOCAR</u>		

Objetos personales		
<u>Sin objetos personales</u>		

Adaptaciones equipo especial		
<u>NO</u>		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado <u>[Firma]</u>
--	--

Te solicitamos recuperar tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este formulario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

<u>Ildefonso Solorio H.</u> Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	<u>[Firma]</u> Nombre y firma del ajustador que recibe	<u>EF50 JRS</u> Razón social de la grúa	<u>[Firma]</u> Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	---	--	--

GRUAS *gruas*
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

PIACA: 56-AN-82

Aog: 00139

SINIESTRO: B76266565
OPERADOR: Rafael Mendez
FECHA: 05/08/26
COLOR: Azul AÑO: 2012.

MARCA: Toyota TIPO: Varis
VIN: JTDAT9D3200521114 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA/ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA
Fernando
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Rafael Mendez Mora
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando
NOMBRE Y FIRMA