

CCAO-COL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 28/7/26 Hora 12:40

No. De Reporte ADGB0196

No. De siniestro B75622167

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca	Tipo	Modelo	Color
<u>Toyota</u>	<u>Yaris</u>	<u>2010</u>	<u>Gris</u>

No. De Serie	Placas	No. De Motor
<u>JDOKT9K32A5299006</u>		

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS

REDILLAS no

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe Frontal
Golpe budo

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Cruero

ELABORO

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Fernando bautista

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 999, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700 (C.P.), registramos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, cobrarte y darte seguimiento a los productos y servicios que obtengas a través de nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestros establecimientos y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrita con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B35622167	Protección 048621042	Sección / clasificación 001	Poliza de seguro UTDRT 9K32AS299006
Marca Toyota	Submodelo Venus	Tipo / color 2010	Color Gras
Lugar San Juan	Fecha 27/07/2020	Placas S/P	Capacidad de placas NO
Atención a Agencia	Nombre del interesado Alejandro	Celular 775 175	Correo electrónico ivan@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora		Batería	
2	Botones de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible?	☒	¿Es visible?	☒
3	Plumas limpiadoras	/		67	España retrovisor	/		Observaciones	SI	Marca	CTH
4	Cofre	/		68	Vientos	/		Llaves		Tipo de llaves	
5	Cuadros de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido	☒	Norma	☒
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona?	☒	Código de encendido	☒
7	Focos (Halógeno) (Xenón) (LED)	/		71	Botones de estereo	/		Cantidad	10	Tarjeta	☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Auto estereo	☒	Tarjeta de circulación	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estereo	☒	Si	☒
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona?	☒	No	☒
11	Facia	/		75	Guariteria	/		Marca	Agencia		
12	Molduras	/		76	Consola	/		Adicionales			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS	☒	Pantalla TV	☒
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD	☒	No	☒
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		TAG	☒	No	☒
Trasero				80	Falanga de velocidades	/		Llantas			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP5 II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)		
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		DD:			
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TD:			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		DI:			
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		R:			
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		¿Fundas o cubierta?	☒	☒	
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		DD: Delantera derecha	☒	DI: Delantera izquierda	☒
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	☒	TI: Trasera izquierda	☒
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		Refacción			
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Marca:	Agencia		
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/		Original	☒	Especial	☒
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Aleación	☒	Acero	☒
28	Escape	/		Motor				Volante			
Lado derecho				93	Alternador	/		Marca:	Agencia		
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original	☒	Especial	☒
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		No. (1) (2) (3) (4)			
31	España lateral	/		96	Bandas de motor	/		No. (1) (2) (3) (4)			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Observaciones			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/					
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/					
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros	/					
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	España lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General				Objetos personales			
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Birio de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables pasa corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extinguidor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Gato	/		125	Quemacocos	/					
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/		Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRAGO me consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad


En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida México 515, Colonia Juárez, Ciudad de México, C.P. 06600, México, aplicamos las políticas de privacidad de carácter administrativo, operativo y de seguridad y las prácticas y servicios, así como los productos y servicios, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

La presente autorización de servicio de reparación de vehículos en los talleres AD y 30 de la ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el interesado tiene celebrados con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro		Esta póliza vence 30 días después de la fecha de expedición.	
Número de siniestro: 075822167	Número de póliza: 04562042	Inciso / Certificado: COI	Plata: JWB442A
Marca: Toyota	Serie: Yuns	V año: 2010	Color: Grn
Nombre del ajustador: Alejandro Ruiz	Claves: mts	Fotos: SI	Aplica deducible: 107
Identificación: 48	Nombre del interesado: Luis Anna Lopez	Celular: 3366101031	Correos electrónicos:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI inciso 1 letra C, política de seguros del asegurado de las condiciones de la póliza arriba citada, se debe pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 27/07/16 Lugar de expedición: Grn JWB Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AutoOnline Número de pase: El Retenido #31 Las Pintas Jb	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Retenido #31 Las Pintas Jb

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada la Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

El suscriptor propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 500, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas a través de contratos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inicio / certificado	Número de serie
215001167	8496210012	001	DTORT9K32A5294006
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Volvo	V40	2.0	2010
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
CDMX	27/03/2016	S/P	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Alfaro	Alfaro	7775 1740	alfaro@bbva.mx

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas		
2	Brasos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: (1) Halógeno (2) Xenón (3) Led		
8	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

No.	Inventario	Sí	No
16	Modellón		
17	Limpadores		
18	Lampara stop		
19	Taga cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Cavalleras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Especio lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Especio lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birio de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapas sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de todo		
66	Luz interior		
67	Especio retrovisor		
68	Vitrinas		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control electrónico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros	
Computadora	Bateria
¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
Observaciones	Marca
S1	GTI
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal ☒ Código de encendido ☐
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
Cantidad	Marca
Auto estereo	Tarjeta de circulación
Estereo ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☒
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
Marca	

Adicionales	
Pantalla GPS	Si ☐ No ☐
Pantalla TV	Si ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☐
TAG	Si ☐ No ☐

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/55/14	(3/4) 1/2	
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Rota
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	Agencia
Original	Especial
Alcación	Acero
No. (1) (2) (3)	
No. (1) (2) (3)	

Volante	
Marca:	Agencia
Original	Especial

Observaciones	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá perma para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma de grúa que