

# GRUAS FORZA

## INVENTARIO VEHICULO

F. 106888

MARCA: Toyota TIPO: Hiace  
 VN: JT7PX22P70059682 PLACA: G-Forza

SEMESTRO: B6895966  
 OPERADOR: Fernando P.  
 FECHA: 17-6-26  
 COLOR: Blanco AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Aot b o 264

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CLAV DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BANCA TRACETE MOTOR	X		
ILUMINACION	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CHARLES BULTAS	X		
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON			X
CODERAS	X		
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Daño frontal  
X lado copiloto  
sin llanta de repuesto

ELABORA  
**Diego Liva**  
 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA  
**Fernando Palamiro R.**  
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
**Diego Liva**  
 NOMBRE Y FIRMA

# 29 VALUACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL

No. DE SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINACIÓN	EXP. JORNALERA A FRENTE	TOTAL DIAS
B68195966		27/05/2026	04/06/2026		
No. DE SALVAMENTO		PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO	TIPO
2652650523		PC B8104	<input checked="" type="checkbox"/> ASGU <input type="checkbox"/> IERC	TOYOTA	HINAE
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N. PUERTAS	N. CILINDROS
01/01/20	BLANCO	SUPER LA	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	5	4
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	PERIODO
2TR8511432		N/A	0	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	744A<301REG
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input type="checkbox"/> A/C <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO <input type="checkbox"/> FLOTTILIA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA					

1- VALOR INDEMNIZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO
<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	246.700.00
2- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	9992.64
* REFACCIONES DE HP INICIALES	78144.8
* MANO DE OBRA INICIAL	1500
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	49130.68
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>139.068.12</b>
3- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	12.335.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	151.403.12
7- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	95.296.88
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	4.764.84
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	90.532.04
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL, JUNI		
PAG	471		
VALOR	246.700.00		
% DAÑOS	56.37 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

**CUENTA CON UNA LLAVE DE ENCENDIDO NO CUENTA CON LLANTA DE REFACCION NI GATO NI LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES DE \$4 500.00**

NUMERO DE MOTOR <b>2TR8511432</b>	
PLACA V.I.N <p style="text-align: center;"><b>JTFPX22P700039682</b></p>	
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ

NOE DEL GADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DE P.T.

27-05-20

23:15

La BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida de las Américas 1000, piso 15, colonia Polanco, Ciudad de México, CDMX, México, en adelante "BBVA Seguros México", a través de sus representantes legales, en el presente documento, le informa que el presente formulario es un instrumento que tiene como finalidad registrar los datos personales y patrimoniales de los interesados en contratar un seguro de auto, para lo cual deberá proporcionar la información solicitada en el presente formulario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, y en el artículo 16 de la Ley Federal de Transparencia, para lo cual deberá proporcionar la información solicitada en el presente formulario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, y en el artículo 16 de la Ley Federal de Transparencia.

La BBVA Seguros México, con domicilio en Avenida de las Américas 1000, piso 15, colonia Polanco, Ciudad de México, CDMX, México, en adelante "BBVA Seguros México", a través de sus representantes legales, en el presente documento, le informa que el presente formulario es un instrumento que tiene como finalidad registrar los datos personales y patrimoniales de los interesados en contratar un seguro de auto, para lo cual deberá proporcionar la información solicitada en el presente formulario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, y en el artículo 16 de la Ley Federal de Transparencia, para lo cual deberá proporcionar la información solicitada en el presente formulario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, y en el artículo 16 de la Ley Federal de Transparencia.

Número de identificación: **BBVA195966**  
 Marca: **Corola**  
 Modelo: **Hiace**  
 Año: **2013**  
 Color: **Blanca**  
 Fecha: **27/05/20**  
 Lugar: **Van**  
 Nombre del interesado: **[Firma]**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiaparabrisa		
3	Plumas limpiaparabrisa		
4	Cofre		
5	Cuarteros de luz		
6	Faro principal (izquierda) (derecho)		
7	Focos LED delanteros (izquierda) (derecho)		
8	Faro de niebla (izquierda) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Faja		
12	Molduras		
13	Rejillas de faja		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

**Interior**

16	Caja de lazo		
17	Luz interior		
18	Equipos electrónicos		
19	Vitrinas		
20	Táctico		
21	Asientos de pasajeros (delantero / trasero)		
22	Botones de estirado		
23	Control de velocidad		
24	Control electrónico		
25	Guantero		
26	Consola		
27	Porta vasos		
28	Encendedor		
29	Cenicero		
30	Palanca de velocidades		
31	Perrilla palanca		
32	Botones puerta		
33	Asiento delantero (izquierda) (derecho)		
34	Coderas		
35	Manijas de puertas (2) (4)		
36	Bocinas radio		
37	Cinturones de seguridad		
38	Banca de asiento trasero		
39	Respaldo de asiento trasero		
40	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
41	Alfombra		
42	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Otros**

Computadora	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca
Dispositivos	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca
Libros	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca
Dispositivos de audio	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca
Dispositivos de video	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca

**Trasero**

16	Medallón		
17	Limpia vidrios		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

**Motor**

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierda) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierda) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

**Lado derecho**

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

**Cajuela**

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

**General**

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca  
 TAG  Sí  No

**Llaves**

Ejemplo: Llaves DD Goodyear GPS 1755/55-16 (34) (12) (48)  
 DD:  Sí  No   
 TD:  Sí  No   
 DI:  Sí  No   
 TE:  Sí  No   
 R:  Sí  No   
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantero derecho Dd: Delantero izquierdo R: Reflección  
 TD: Trasero derecho TR: Trasero izquierdo

**Rines**

Marca:   
 Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:   
 Original  Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llevado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.