

# GRUAS FORZA

## INVENTARIO VEHICULO

06:30  
OCTUBROS

F. 106485

MARCA: TOYOTA  
VIN: JTFRX13P2A8019662

TIPO: HIACE 4  
PLACA: S/P

SINIESTRO: B68006161  
OPERADOR: Miguel Rosas  
FECHA: 09-06-26  
COLOR: Gris AÑO: 2010

BBVA

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			NIV
COMPUTADORA MOTOR			NIV
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

FOT: BBVA0215

### MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
SAJONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ADONCONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

Cerrado

### CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

NO

### PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

### PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

### GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

### COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

### COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA:  NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA:  NOMBRE Y FIRMA

RECIBE:  NOMBRE Y FIRMA

26/05/26  
23:30

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o necesitas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las normas generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B68006161</b>	Poliza <b>8586210930</b>	Inscripción <b>11/11</b>	Número de serie
Marca <b>B68006161</b>	Submarca	Tipo / Zócalo <b>4</b>	Modelo <b>2010</b>
Lugar <b>Ezo Mex</b>	Fecha <b>26/05/2026</b>	Placas <b>BOZ4951XBK</b>	Color <b>6-13</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Agustín Sánchez</b>	Catálogo	Correspondiente <b>Chavez</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Rejillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

**Interior**

65	Cielo de todo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estereo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guanteras	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

**Trasero**

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lámpara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Calaveras (2) (4)	/	
22	Reflejantes	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Cámara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

**Motor**

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chisgueteros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motor limpiadores	/	
112	Motor ventilador	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiador	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117	Tapón aceite motor	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón depósito liquido de frenos	/	

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  
Pantalla TV  Sí  No  
Tarjeta GPS SD  Sí  No  
TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **Foto**  
TD: **Foto**  
DF: **Foto**  
TF: **Foto**  
R: **Foto**

¿Fundas o cubiertas?  Sí  No

DD: Delantera derecha D: Delantera izquierda R: Refacción  
TD: Trasera derecha T: Trasera izquierda

**Lado derecho**

29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/	
40	Estribo	/	
41	Molduras	/	

**General**

120	Canastilla	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/	
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

**Rines**

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:

Original  Especial

**Observaciones**

**Sin objetos de valor**

**Objetos personales**

**Ninguno**

**Adaptaciones equipo especial**

**Ninguno**

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal costado	/	
53	Estribo	/	
54	Molduras	/	

**Cajuela**

55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birlo de seguridad	/	
57	Cables pasa corriente	/	
58	Extintor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

*no dejo ningun valor dentro de el vehiculo*

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Agustín Sánchez**

Nombre y firma del ajustador que recibe: **[Firma]**

Razón social de la grúa: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: \_\_\_\_\_

ASUROS

Valuación de Pérdida Total

**20 Rojo**

FECHA INGRESO CVI	26/05/2026	FECHA DETERMINADO PT	29/05/2026	EXP TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
NO. DE SALVAMIENTO	2652650740	PLACAS	951 XBX	INTERESADO	MARCA VEHICULO
MODELO	951 XBX	VERSION	951 XBX	ASEG	TOYOTA
01/01/20	GIRAS/AZUL	COMMIT	0	1	2
NO. DE MOTOR	REGIED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV	SI	NO
NO VISIBILE	N/A	N/A	SI	NO	8666710830
<input type="checkbox"/> ALISTERO	<input checked="" type="checkbox"/> TIPO	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECUP ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO	<input type="checkbox"/> TURBO	<input type="checkbox"/> ABANDONO	<input type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA
1.- VALOR INDEMNIZADO					
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	177,000.00	TABLA DE VALORES COMERCIALES	
2.- DAÑOS					
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL			5674.89	GUIA	EBC
* REAFACCIONES DE HP INICIALES			51888.12	MES	MAYO
* MANO DE OBRA INICIAL			3000	PAG.	300
* REAFACCIONES MECANICAS INICIALES			28400	VALOR	177 000 00
TOTAL DAÑOS			88,963.01	% DAÑOS	50.26%
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)					
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES			0.00	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTUOS/DETALES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON LLAVES, CONTROLES DE ALABAMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES ETC	
4.- DEDUCCIONES					
* MOTOR NO ACREDITADO			0.00	UNIDA DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION, SI SE NEGOCIA PIDD SE SUGIERE REALIZAR AL 45% DEL VC DE LA UNIDAD	
* TENENCIAS			0.00		
* ORIGINALS			0.00		
* COPIAS			0.00		
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%			8,850.00		
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 100%			0.00	OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO CONGIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO	
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES					
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO			97,813.01	OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO CONGIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO	
7.- VALOR DE SALVAMIENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)					
* VALOR DE SALVAMIENTO			79,186.99	OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO CONGIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO	
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%			3,959.35	OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO CONGIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO	
* VALOR DE SALVAMIENTO FINAL			75,227.64	OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO CONGIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO	
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMIENTO					

NUMERO DE MOTOR  
**NO VISIBLE**  
 No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA V.L.N.  
 JTFRX13P2A8019662

PARED DE FUEGO

ATENTAMENTE  
 CARLOS VILLA GONZALEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.  
 ATENTAMENTE  
 NOE DELGADILLO NIERR  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.