

MARCA: CHEVROLET TIPO: MATIZ
VIN: KLMDG090G022565 PLACA: 57

SINIESTRO: 1362813962
OPERADOR: Javier Portoya
FECHA: 16-04-26
COLOR: BCO AÑO: 2013

10:10
G. FORZA
OP. JONATHAN BARRERA

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X

107/13

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		




GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:
LAS DOS PLACAS

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO):

Teoloyuca

TRASLADO(Prov):

MARCA: Matiz TIPO: Matiz
 VIN: KLMD609D0092565 PLACA: NXR-324-A
 SINESTRO: B-69813962 ASEGURADORA: BBVA
 FECHA: 6-04-16 COLOR: Blanca AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		NV	
LUJANTA DE BENEFICION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
Llaves		X	
CATALIZADOR		NV	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BULBAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	NV		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARRASIS	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTALACA	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRERA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOOMAS	X		
BOUSA DE AIRE	X		
CAJECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL AC	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANUALS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUIOS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVAADORES ELECTRICOS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTALACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRERA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	NV		
PLACAS	X		
RINES	NV		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	NV		
CAJASTILLA	NV		
ADAPTACION	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: No trae llave de Refleccion n. llaves nuevas

ELABORA <u>Jose Guillermo J</u>	ENTREGA <u>Willy</u>	RECIBE <u>Jose Guillermo J</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, realizamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvafin.mx

La presente notificación se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro BC2013762	Poliza STROBOLICIA	Inciso / certificado	Numero de serie KLHDEG01DC02265
Marca Chrysler	Submarca M12	Tipo / cilindraje 11111111	Modelo 7233
Lugar Cancun	Fecha 15 Mes 04 Año 2016	Placas 11111111	Cantidad de placas 2 (0) (1)
Atención a: Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no <input type="checkbox"/>	Nombre del interesado Alfonso Hernandez Garcia	Celular 5211111111	Kilometraje 1500
		Correo electrónico bs@bbva.com	Gasolina <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/>

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas	/	/
2	Bracos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadores	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Repillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

Traseño

16	Medallón	/	/
17	Limpadores	/	/
18	Lampara stop	/	/
19	Tapa calajeta / quita puerta	/	/
20	Erbillera calajeta	/	/
21	Cañaveras (2) (4)	/	/
22	Reflejanets	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Camara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

Lado derecho

29	Sapicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Espajo lateral	/	/
32	Cristal alata	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Mantilla de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Mantilla de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

Lado izquierdo

42	Sapicadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Espajo lateral	/	/
45	Cristal alata	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Mantilla de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Mantilla de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

Cajuela

55	Alfombra carton calajeta	/	/
56	Birio de seguridad	/	/
57	Cables pasa corriente	/	/
58	Extintidor	/	/
59	Gato	/	/
60	Gato hidráulico	/	/
61	Llave de rueda	/	/
62	Señales de carretera	/	/
63	Tapete cubre llanta	/	/
64	Tapa sombrerera	/	/

Interior

65	Cielo de todo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Espajo retrovisor	/	/
68	Viseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (Start / stop engine)	/	/
71	Botones de estere	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefaccion	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantero	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perrilla balanza	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Mantillas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Barra de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor

93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite direccion	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmision	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba direccion hidráulica	/	/
104	Bosster de frenos	/	/
105	Cables bujias	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Deposito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyeccion	/	/
116	Transmision (STD) (AUT)	/	/
117	Tapon aceite motor	/	/
118	Tapon radiador	/	/
119	Tapon deposito liquido de frenos	/	/

General

120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapon de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Todo	/	/
127	Gencho de arrastre	/	/
128	Tapon ignicho de arrastre	/	/
129	Calculomana de ventilacion	/	/
130	Tapon birlo	/	/
131	Tapon <input type="checkbox"/> Centrio <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Bateria ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Optima
Llaves Llave de encendido. ¿Funciona? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS SI No Pantalla TV SI No
 Tarjeta GPS SD SI No Marca:
 TAG SI No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GRS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: **Blackhawk 195/65/14**
 TD: **195/65/14**
 DI: **Delphi**
 TI: **195/65/14**

¿Funda o cubiereta? SI No
 R: _____

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Retencion
 TD: Traseña derecha TI: Traseña izquierda

Rines

Marca: _____

Original Especial
 Aleación Acero

No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original Especial

Observaciones

Todo de acero

Objetos personales

Linterna y llave de rueda

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Alfonso Hernandez Garcia**

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razon social de la grúa

Nombre y firma del operador

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, constituido en Acuerdo Pleno de la Asamblea General de Accionistas, con domicilio en Avenida Presidente Juárez, No. 555, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar el seguro y dar seguimiento a tu producción y servicios que solicites o recibas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario suscribió celebrado con BBVA Seguros México S.A. de CV, Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Poliza		Inscrito / certificado		Número de serie		Color	
Marca		Submarca		Tipo / cilindrada		Modelo		Motor	Gasolina
Lugar		Fecha		Piezas		Cantidad de piezas		Instrumentos	
Atención a:	<input type="checkbox"/> Asegurado	Día		Nombre del interesado		() ()		Cerrojo eléctrico	
		Mes				() ()			
		Año							

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cerillo de todo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
3	Plumas limpiadores			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led			71	Botones de estérero						
8	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantería						
12	Molduras			76	Consola						
13	Rejillas de faros			77	Portavasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
				80	Palanca de velocidades						
				81	Perrilla palanca						
				82	Botones puerta						
				83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
				84	Coderas						
				85	Manguis de puertas (2) (4)						
				86	Bocinas radio						
				87	Cinturones de seguridad						
				88	Bancas de asiento trasero						
				89	Respaldo de asiento trasero						
				90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)						
				91	Alfombrera						
				92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						

Trasero				Motor			
16	Medallón			93	Alternador		
17	Limpadores			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
18	Lamparas stop			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
19	Tapa cajuela / quita puerta			96	Bandas de motor		
20	Emblema cajuela			97	Bayoneta aceite dirección		
21	Calaveras (2) (4)			98	Bayoneta aceite motor		
22	Reflejos			99	Bayoneta aceite transmisión		
23	Defensa			100	Bosina		
24	Molduras			101	Bocina de claxon		
25	Porta placa			102	Bomba de agua		
26	Camara de reversa			103	Bomba dirección hidráulica		
27	Spoiler			104	Boster de frenos		
28	Escape			105	Cables bujías		
				106	Compresor aire acondicionado		
				107	Deposito de chisqueteros		
				108	Distribuidor		
				109	Filtro gasolina		
				110	Marcha		
				111	Motor limpiadores		
				112	Motor ventilador		
				113	Porta filtro de aire		
				114	Radialor		
				115	Sistema de inyección		
				116	Transmisión (STD) (AUT)		
				117	Tapón aceite motor		
				118	Tapón radiador		
				119	Tapón deposito liquido de frenos		

Lado izquierdo				Volante			
42	Sapicadera			Marca:			
43	Cuarto luz lateral			Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>		No (1) (2) (3) (4)	
44	Espejo lateral			Alcación	Aero	No (1) (2) (3) (4)	
45	Cristal aleja						
46	Puerta delantera						
47	Cristal puerta delantera						
48	Mangia de puerta delantera						
49	Puerta trasera						
50	Cristal puerta trasera						
51	Mangia de puerta trasera						
52	Cristal costado						
53	Estribo						
54	Molduras						

Cajuela				Objetos personales			
55	Alfombrilla cartón cajuela						
56	Birto de seguridad						
57	Cables para corriente						
58	Extintidor						
59	Gato						
60	Gato hidráulico						
61	Llave de trucción						
62	Señales de carretera						
63	Tapete cubre llanta						
64	Tapa sombrerera						

General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arastre		
128	Tapón gancho de arastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birto		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de trucción (1) (2) (3) (4)		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y el estado de conservación.

Otro: mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán remotos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (Gato, señales de carretera, llave de trucción, tapetes, etc.). Este inventario será el único y únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: 2214 GARM/0857

Nombre y firma del ajustador que recibe: ASS/0857

Razón social de la grúa: ASS/0857

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: ASS/0857