

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <i>B65813869</i>	Número de póliza: <i>846621063P</i>	Inciso / Certificado: <i>001</i>	Placas: <i>UP5206F</i>
Marca: <i>Chevrolet</i>	Submarca: <i>Matiz</i>	Tipo: <i>HB</i>	Modelo: <i>2011</i>
Nombre del ajustador: <i>Alexis Velazquez Gomez</i>	Claves: <i>R063</i>	Fotos: <i>si</i>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <i>1,506.00</i>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Valeria Gissel Blas Alvarado</i>	Celular: <i>4424747283</i>	Correo electrónico: <i>martin.blasg@usbeg.edu.mx</i>

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada. *4) Tablero*

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *1) Fascia del 2) Barri. lla 3) A. fre 4) Fren. leg. 5) Sol. p. leg.*
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *1) Fascia tras 2) Ax B 3) Piso Cajuela 4) Tapa Cajuela 5) Car. bera de ha 6) Costado de ha 7) Pto. tras de ha 8) Costado leg. 9) Pto. tras. leg.*

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <i>08-05-26</i> Lugar de expedición: <i>Corregidora, Qro</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <i>Auto On line</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <i>Villa Aposeo El Alto 300</i>
Número de pase:	Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

 MARTIN BLAS GALLARDO <small>Nombre y firma del interesado</small>	
Torgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños VALERIA GISSEL BLAS ALVARADO <small>Nombre y firma del interesado</small>	Asignación de taller <small>Nombre y firma del interesado</small>
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó disimular en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</small>	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B-5 813869	Póliza 846621063P	Inciso / certificado 001	Número de serie KLIMJ6A04BC139072
Marca Chevrolet	Submarca Matiz	Tipo / cilindraje HB	Modelo 2001
Lugar Queretaro	Fecha Día 08 Mes 05 Año 26	Placas UP 206F	Cantidad de placas (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Valeria Fissel Blas Alvarado	Celular 4424747283	Correo electrónico martin.blasg@useseg.edu.mx

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario						
Delantero				Interior				Otros						
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No					
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	Observaciones:			Batería	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Especjo retrovisor	/	/				Marca:			
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/							
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/							
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/							
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/							
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/							
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/							
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/							
11.	Facia	/	/	75.	Guanteras	/	/							
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/							
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/							
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/							
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/							
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/							
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/							
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/							
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/							
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/							
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/							
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/							
22.	Reflejantes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/							
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/							
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/							
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/							
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/							
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/							
28.	Escape	/	/	Motor										
Lado derecho				93.	Alternador	/	/							
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/							
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/							
31.	Especjo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/							
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/							
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/							
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/							
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/							
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/							
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/							
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/							
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/							
40.	Estríbo	/	/	105.	Cables bujías	/	/							
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/							
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/	/							
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/							
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/							
44.	Especjo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/							
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/							
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/							
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/							
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/							
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/							
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/							
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/							
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/							
53.	Estríbo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/							
54.	Molduras	/	/	General										
Cajuela				120.	Canastilla	/	/							
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/							
56.	Birio de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/							
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/							
58.	Extinguidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/							
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/							
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/							
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/							
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/							
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/							
64.	Tapa	/	/	130.	Tapón birio	/	/							
		/	/	131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/							

Computadora
¿Es visible? Sí No
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí No
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí No
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal
Código de encendido
Tarjeta

Auto estéreo
Estéreo Sí No
¿Funciona? Sí No
Marca: **Chevrolet**

Tarjeta de circulación
 Sí No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No No Pantalla TV Sí No

Tarjeta GPS SD Sí No Marca:

TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DP Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **Reading 155/70R13 1/4**

TD: **Chengshen 155/70R13 1/4**

DI: **Chengshen 155/70R13 1/4**

TI: **Hankook R 155/70R13 1/4**

R: **Sin Dato**

¿Fundas o cubiertas? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Chevrolet**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)

Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Chevrolet**

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

No dejo objetos de valor en el vehículo.

Adaptaciones equipo especial

BRUAS BARRON
FORZA

944-84
INVENTARIO VEHICULO
A000057

BBUA 109388

MARCA: **CHEVROLET** TIPO: **MATIZ**
VIN: **KL1MJ6A04BC139072** PLACA: **S/P**

SINIESTRO: **B65813869**
OPERADOR: **Raul Sanchez Rios**
FECHA: **11-06-2026**
COLOR: **AZUL** AÑO: **2011**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

*no visible
no visible*

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X

ELABORA: **Juan Carlos Mesa** ENTREGA: **Raul Sanchez Rios** RECIBE: **Juan Carlos Mesa**
NOMBRE Y FIRMA