

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F.

107006

NOT. 3919 0286

TIPO: EDUCOAL

SINIESTRO: 370393164713068955  
 OPERADOR: MIGUEL ROSAS  
 FECHA: 23/06/20.  
 COLOR: GRUPO AÑO: 2020

3919 21:01

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA		X
COMPUTADORA MOTOR		X
ESTEREO		X
LLANTA DE REFACCION		X

BOMBA GASOLINA		X
LLAVES		X
CATALIZADOR		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X
ALTERNADOR	X
BANONETA ACEITE MOTOR	X
CLAYON	X
BOMBA AGUA	X
BANDAS MOTOR	X
SISTEMA FRENSOS	X
CABLES BUJAS	X
BOBINA	X
AIRE ACONDICIONADO	X
DEPOSITO LIMPIADORES	X
DIRECCION HIDRAULICA	X
DISTRIBUIDOR	X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X
GENERADOR	X
MARCHA	X
MONGELOCK	X
VENTILADOR	X
RADIADOR	X
RADIADOR DE A/C	X
TANQUE DE GASOLINA	X
TAPON DE ACEITE	X
TAPON RADIADOR	X
TURBO CARGADOR	X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X
CABLES PASACORRIENTERS	X
TAPA CAJUELA	X
HERRAMIENTA	X
GATO	X
LLAVE DE RUEDA	X
SENALES DE CARRETERA	X

PORTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X
COFRE	X
CUARTOS DE LUZ	X
DEFENSA DELANTERA	X
FAROS	X
BALASTRAS	X
BULBOS	X
FAROS DE NIEBLA	X
PARABRISAS	X
PARRILLA	X
PLUMAS LIMPIADORES	X
PORTA PLACA	X

PORTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X
BULBOS	X
CAJUELA	X
DEFENSA TRASERA	X
LIMPIADOR	X
MEDALLON	X
PORTA PLACA	X
SISTEMA DE ESCAPE	X

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	X
SPOILERS	X
FUSIBLES	X
PLACAS	X
RINES	X
ALARMA	X
EXTINGUIDOR	X
ANTENA	X
PLACA VIN	X
KILOMETRAJE	X
CANASTILLA	X
ADAPTACION	X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X
COSTADOS	X
ESPEJO EXTERIOR	X
ESTRIBO	X
MANIJAS EXTERIORES	X
MOLDURAS	X
PUERTA DELANTERA	X
PUERTA TRASERA	X
SALPICADERA	X
LLANTAS	X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X
VIDRIOS LATERALES	X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X
COSTADOS	X
ESPEJO EXTERIOR	X
ESTRIBO	X
MANIJAS EXTERIORES	X
PUERTA DELANTERA	X
PUERTA TRASERA	X
SALPICADERA	X
LLANTAS	X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X
VIDRIOS LATERALES	X



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X
ASIENTOS DELANTEROS	X
ASIENTOS TRASEROS	X
BOCINAS	X
BOUSA DE AIRE	X
CABECERAS	X
CENICEROS	X
GUANTERA	X
CINT. SEGURIDAD	X
CLAYON	X
CODERAS	X
CONSOLA	X
CONTROL 4/C	X
DEFROSTER	X
ENCENDEDOR	X
ESPEJO RETROVISOR	X
INSTRUMENTOS TABLERO	X
LUZ INTERIOR	X
LUZ STOP	X
MANIJAS	X
PALANCA DE VELOCIDADES	X
RELOJ	X
SEGUROS ELECTRICOS	X
TABLERO	X
TAPETES	X
ELEVADORES ELECTRICOS	X
VESTIDURAS	X
VOLANTE	X
VISERAS	X

EMBORSA

*[Signature]*

ENTREGA

3919 ISRAEL

NOMBRE Y FIRMA

RECEIBI

*[Signature]*

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

3919 ISRAEL

NOMBRE Y FIRMA

# INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub tullition  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

POTB 00238 Gras Forza

MARCA: <u>BUICK</u>	TIPO: <u>ENCORE</u>
VIN: <u>KL4MM9GL</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B703931647L3068935</u>	ASEGURADORA: <u>BUA</u>
FECHA: <u>22-06-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2020</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
FARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
FLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
FLACAVIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Admin Cuizman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Costa Va...</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Admin Cuizman</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, para que se traten mis datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

El presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de Seguro: **20393164** | Póliza: **8416 C580P5B** | Inscrito / certificado: **1** | Número de serie: **068955**  
 Marca: **Brick** | Submarca: **enac** | Tipo / categoría: **car** | Modelo: **2020** | Año: **2020** | Gasolina: **blanco**  
 Lugar: **Atzacomulco** | Fecha de Ingreso: **15/06/2026** | Placa: **26185798 BCL** | Cantidad de placas: **(0) (1) (2)** | Correo electrónico: **gabrys.14@gmail.com**  
 Atendido a: **Atzacomulco** | Nombre del interesado: **Hoyan Javier Cruz** | Teléfono: **4247585**

No. Inventario **Sí No** | No. Inventario **Sí No** | No. Inventario **Sí No** | No. Inventario **Sí No**

**Delantero**

1. Parabrisas	/
2. Brazos de limpiadores	/
3. Piumas limpiadoras	/
4. Coche	/
5. Cuartos de luz	/
6. Faro principal (zquierdo) (derecho)	/
7. Focos <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input checked="" type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/
8. Faro de niebla (zquierdo) (derecho)	/
9. Parrilla	/
10. Emblemas	/
11. Facia	/
12. Molduras	/
13. Rejillas de facia	/
14. Porta placa	/
15. Spoiler	/

**Trasero**

16. Medallón	/
17. Limpiadores	/
18. Lámpara stop	/
19. Tapa calajeta / quita puerta	/
20. Emblema calajeta	/
21. Calaveras (2) (4)	/
22. Reflejantes	/
23. Defensa	/
24. Molduras	/
25. Porta placa	/
26. Cámara de reversa	/
27. Spoiler	/
28. Escape	/

**Lado derecho**

29. Salpicadera	/
30. Cuarto luz lateral	/
31. Espejo lateral	/
32. Cristal aleta	/
33. Puerta delantera	/
34. Cristal puerta delantera	/
35. Manija de puerta delantera	/
36. Puerta trasera	/
37. Cristal puerta trasera	/
38. Manija de puerta trasera	/
39. Cristal costado	/
40. Estribo	/
41. Molduras	/

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	/
43. Cuarto luz lateral	/
44. Espejo lateral	/
45. Cristal aleta	/
46. Puerta delantera	/
47. Cristal puerta delantera	/
48. Manija de puerta delantera	/
49. Puerta trasera	/
50. Cristal puerta trasera	/
51. Manija de puerta trasera	/
52. Cristal costado	/
53. Estribo	/
54. Molduras	/

**juela**

1. Altombra cartón calajeta	/
2. Bito de seguridad	/
3. Cables pasa corriente	/
4. Extintor	/
5. Gato	/
6. Gato hidráulico	/
7. Llave de rueda	/
8. Señales de carretera	/
9. Tapete cubre llanta	/
10. Tapa sombrerera	/

**Interior**

65. Cielo de todo	/
66. Luz interior	/
67. Espejo retrovisor	/
68. Viseras	/
69. Tablero	/
70. Switch de encendido (start / stop engine)	/
71. Botones de estereo	/
72. Control aire acondicionado	/
73. Control calefacción	/
74. Control eléctrico	/
75. Gantera	/
76. Consola	/
77. Porta vasos	/
78. Encendedor	/
79. Cenicero	/
80. Palanca de velocidades	/
81. Perilla palanca	/
82. Botones puerta	/
83. Asiento delantero (zquierdo) (derecho)	/
84. Coderas	/
85. Manijas de puertas (2) (4)	/
86. Botinas radio	/
87. Cinturones de seguridad	/
88. Banca de asiento trasero	/
89. Respaldo de asiento trasero	/
90. Cabececeras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91. Altombra	/
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

**Motor**

93. Alternador	/
94. Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)	/
95. Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)	/
96. Bandas de motor	/
97. Bayoneta aceite dirección	/
98. Bayoneta aceite motor	/
99. Bayoneta aceite transmisión	/
100. Bobina	/
101. Bocina de claxon	/
102. Bomba de agua	/
103. Bomba dirección hidráulica	/
104. Boster de frenos	/
105. Cables bujías	/
106. Compresor aire acondicionado	/
107. Depósito de chisqueteros	/
108. Distribuidor	/
109. Filtro gasolina	/
110. Marcha	/
111. Motor limpiadores	/
112. Motor ventilador	/
113. Porta filtro de aire	/
114. Radiador	/
115. Sistema de inyección	/
116. Transmisión (STD) (AUT)	/
117. Tapón aceite motor	/
118. Tapón radiador	/
119. Tapón depósito líquido de frenos	/

**General**

120. Canastilla	/
121. Alarma	/
122. Tapón de gasolina	/
123. Herramientas	/
124. Sensor de reversa	/
125. Quemacocos	/
126. Toldo	/
127. Gancho de arrastre	/
128. Tapón gancho de arrastre	/
129. Calcomanía de verificación	/
130. Tapón bito	/
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>GS</b>
<b>Llaves</b> Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <b>1</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Normal de encendido <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>gall</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS:  Sí  No  Pantalla TV:  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD:  Sí  No  Marca:  TAG:  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: **Pirelli Goodyear GPS II 195/55/14** (4.1.1/4)  
 DD: **Pirelli**  
 TD: **Pirelli**  
 DI: **Pirelli**  
 TI: **Pirelli**  
 R: **Pirelli**  
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha Di: Delantera izquierda R: Reacción  
 TD: Trasera derecha Tl: Trasera izquierda

**Marca:** **Pines**  
 Original Especial  
 Aleación Acero

**Volante**  
 Original Especial  
 Marca: **Brick**

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Obs: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Originalmente consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado