

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Act b 00501

MARCA: Chevrolet	TIPO: Spark
VIN: KL8CJ6CA0HC781885	PLACA:
SINIESTRO: B72519965	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 21-7-26	COLOR: Negro AÑO: 2017

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BORNAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
ODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 372519965	Poliza 739ACXU113	Inciso / certificado 14341	Número de serie 2L3CJCC404C771255
Marca CHRYSLER	Submarca STARK	Tipo / cilindrado HO	Modelo 2017
Lugar TIERRA	Fecha 30/06/16	Placa PL 295A	Cantidad de placas (0)
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado SOCORRO GOMEZ HERNANDEZ	Correos electrónicos 3360 714751	

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brasos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Si ☒ No	¿Es visible? ☐ Si ☒ No		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Consola						
13	Regillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				80	Palanca de velocidades						
16	Metalón			81	Perilla palanca						
17	Limpiadores			82	Botones puerta						
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
19	Tapa caudala / quita puerta			84	Coderas						
20	Emblema caudala			85	Manijas de puertas (2) (4)						
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio						
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad						
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Cámara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor				Adicionales			
Lado derecho				93	Alternador			Pantalla GPS	Si ☐ No ☒	Pantalla TV	Si ☐ No ☐
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tag	Si ☐ No ☐		
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)						
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor						
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección						
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon						
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estirado			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estirado			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General				Rines			
Cajuela				120	Canastilla			Marca:			
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma			Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
56	Birto de seguridad			122	Tapón de gasolina			Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
57	Cables jerru curviente			123	Herramientas						
58	Fuente de energía			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombreretera			130	Tapón birto						
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

23 Bco

No. DE SINIESTRO 30/06/2026		FECHA INGRESO CVI 03/07/2026		FECHA DETERMINADO PT 07/07/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
No. DE SINIESTRO B72519965		NO. DE SALVAMENTO 2652764718		PLACAS PEL285A		INTERESADO ☒ ASEG. ☐ TERC.		MARCA VEHICULO CHEVROLET	
MODELO 01/01/20		COLOR NEGRO		VERSION LTZ		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		N. PUERTAS 5	
						N. CILINDROS 4		NUM SERIE KL8CJ6CA0HC771885	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
HECHO EN KOREA DEL S		N/A				☐ SI ☒ NO		739A000113	
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/AC		☒ STANDARD		☐ RECUP. ROBO		☐ FLOTILLA CIA		☐ FRONTERIZO	
☒ EQUIPADO ☐ TURBO		☐ ABANDONO		☐ AUTOMATICO		☒ PERDIDA TOTAL		☐ GARANTIA	
						☐ LEGALIZADO		☐ IMPORTADO	
								☐ TALLER	
								☐ AGENCIA	
1.- VALOR INDEMNIZADO									
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 123.000.00									
2.- DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 3058									
* REFACCIONES DE HP INICIALES 28039.27									
* MANO DE OBRA INICIAL 0									
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 98336.33									
TOTAL DAÑOS 129.433.60									
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00									
4.- DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00									
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG INALES ☐ COPIAS ☐ 0.00									
5.- DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 6,150.00									
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00									
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 135,583.60									
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO -12,583.60									
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% -629.18									
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL -11,954.42									
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

TABLA DE VALORES COMERCIALES

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	125	DIGITAL	
VALOR	120.400.00	123.000.00	
% DAÑOS	107.50 %	105.23 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.
UNIDAD DE NA INGRESA CON MLT PX SE CONSIDERA REALIZAR DM
POR LA CANTIDAD DE \$8 000.000

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN KOREA DEL S

PLACA VIN

KL8CJ6CA0HC771885

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.