

MARCA: Chevrolet TIPO: Sprink  
 VIN: KL8CJ6DAXKG779286 PLACA: Si

SINIESTRO: 1359219568  
 OPERADOR: Fernando  
 FECHA: 21-4-26  
 COLOR: Rojo AÑO: 2022

AOT300034

|                     | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA             | X  |    |      |
| COMPUTADORA MOTOR   | X  |    |      |
| ESTEREO             | X  |    |      |
| LLANTA DE REFACCION |    |    | X    |

|                   | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| BOMBA DE GASOLINA | X  |    |      |
| LLAVES            | X  |    |      |
| CATALIZADOR       | X  |    |      |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   |    |    | X    |
| ALTERNADOR            |    |    | X    |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X  |    |      |
| CLAXON                |    |    | X    |
| BOMBA AGUA            | X  |    |      |
| BANDAS MOTOR          | X  |    |      |
| SISTEMA FRENOS        |    |    | X    |
| CABLES BUJIAS         | X  |    |      |
| BOBINA                |    |    | X    |
| AIRE ACONDICIONADO    |    |    | X    |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | X  |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  |    |    | X    |
| DISTRIBUIDOR          | X  |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO |    |    | X    |
| GENERADOR             |    |    | X    |
| MARCHA                |    |    | X    |
| MONOBLOCK             |    |    | X    |
| VENTILADOR            |    |    | X    |
| RADIADOR              |    |    | X    |
| RADIADOR DE A/C       |    |    | X    |
| TANQUE DE GASOLINA    | X  |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     | X  |    |      |
| TAPON DE ACEITE       |    |    | X    |
| TAPON RADIADOR        |    |    | X    |
| TURBO CARGADOR        |    | X  |      |

| CAJUELA               | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA              |    | X  |      |
| CABLES PASACORRIENTES | X  |    |      |
| TAPA CAJUELA          |    | X  |      |
| HERRAMIENTA           |    | X  |      |
| GATO                  | X  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA        | X  |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA  |    | X  |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              |    |    | X    |
| CUARTOS DE LUZ     |    |    | X    |
| DEFENSA DELANTERA  |    |    | X    |
| FAROS              |    |    | X    |
| BALASTRAS          |    |    | X    |
| BULBOS             |    |    | X    |
| FAROS DE NIEBLA    |    | X  |      |
| PARABRISAS         | X  |    |      |
| PARRILLA           |    |    | X    |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         |    | X  |      |



| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   |    |    | X    |
| LIMPIADOR         |    | X  |      |
| MEDALLON          | X  |    |      |
| PORTAPLACA        | X  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | X  |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    | X  |      |
| SPOILERS           |    | X  |      |
| FUSIBLES           |    |    | X    |
| PLACAS             |    | X  |      |
| RINES              | X  |    |      |
| ALARMA             |    |    | X    |
| EXTINGUIDOR        |    | X  |      |
| ANTENA             |    |    | X    |
| PLACA VIN          | X  |    |      |
| KILOMETRAJE        | X  |    |      |
| CANASTILLA         |    | X  |      |
| ADAPTACION         |    | X  |      |

DOCUMENTOS:

| COSTADO IZQUIERDO                  | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             |    | X  |      |
| COSTADOS                           |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                   | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                     | X  |    |      |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |

| COSTADO DERECHO                    | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             |    | X  |      |
| COSTADOS                           |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                   |    |    | X    |
| PUERTA TRASERA                     |    |    | X    |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |



OBSERVACIONES:

|   |  |  |
|---|--|--|
| ELABORA<br><i>Arturo Caspar Nolasco</i><br>NOMBRE Y FIRMA | ENTREGA<br><i>Fernando Ramirez R</i><br>NOMBRE Y FIRMA | RECIBE<br><i>Arturo Caspar Nolasco</i><br>NOMBRE Y FIRMA |
|---|--|--|

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Hub 10/10/2010     TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

ACTB-0034

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| MARCA: <u>Chevrolet</u>             | TIPO: <u>SPACK</u>       |
| VIN: <u>KL8CJ6DAXK779286</u>        | PLACA: <u>MNU-951-C</u>  |
| SINIESTRO: <u>1359219568</u>        | ASEGURADORA: <u>BBVA</u> |
| FECHA: <u>20-04-26</u> COLOR: _____ | AÑO: <u>2021</u>         |

SI NO DAÑO

|                     |                                     |                          |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| BATERIA             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COMPUTADORA MOTOR   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ESTEREO             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LLANTA DE REFACCION | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BOMBA GASOLINA      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LLAVES              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CATALIZADOR         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

| MOTOR                 | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ALTERNADOR            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CLAXON                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| BOMBA AGUA            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| BANDAS MOTOR          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SISTEMA FRENOS        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CABLES BUJIAS         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| BOBINA                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| AIRE ACONDICIONADO    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| DIRECCION HIDRAULICA  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| DISTRIBUIDOR          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| GENERADOR             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARCHA                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONOBLOCK             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VENTILADOR            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RADIADOR              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RADIADOR DE A/C       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TANQUE DE GASOLINA    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TAPON DE GASOLINA     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| TAPON DE ACEITE       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| TAPON RADIADOR        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| TURBO CARGADOR        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

| PARTE FRONTAL      | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BRAZOS LIMPIADORES | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COFRE              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUARTOS DE LUZ     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DEFENSA DELANTERA  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| FAROS              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| BALASTRAS          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| BULBOS             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| FAROS DE NIEBLA    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PARABRISAS         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PARRILLA           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PLUMAS LIMPIADORES | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PORTAPLACA         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

| COSTADO IZQUIERDO                 | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ALETAS                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COSTADOS                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJO EXTERIOR                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ESTRIBO                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| MANIJAS EXTERIORES                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| MOLDURAS                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PUERTA DELANTERA                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PUERTA TRASERA                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SALPICADERA                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| VIDRIOS LATERALES                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| PARTE TRASERA     | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CALAVERAS         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| BULBOS            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CAJUELA           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| DEFENSA TRASERA   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LIMPIADOR         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| MEDALLON          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PORTAPLACA        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SISTEMA DE ESCAPE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| COSTADO DERECHO                   | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ALETAS                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COSTADOS                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJO EXTERIOR                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ESTRIBO                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| MANIJAS EXTERIORES                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| MOLDURAS                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PUERTA DELANTERA                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PUERTA TRASERA                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SALPICADERA                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| VIDRIOS LATERALES                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| INTERIOR               | SI                                  | NO                       | DAÑO                                |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ALFOMBRA               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ASIENTOS DELANTEROS    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ASIENTOS TRASEROS      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| BOCINAS                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| BOLSA DE AIRE          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CABECERAS              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CENICEROS              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| GUANTERA               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CINT. SEGURIDAD        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CLAXON                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CODERAS                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CONSOLA                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CONTROL A/C            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DEFROSTER              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ENCENDEDOR             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJO RETROVISOR      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LUZ INTERIOR           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LUZ STOP               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| MANIJAS                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PALANCA DE VELOCIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| RELOJ                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| SEGUROS ELECTRICOS     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| TABLERO                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| TAPETES                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| VESTIDURAS             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| VOLANTE                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| VISERAS                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

| CAJUELA               | SI                                  | NO                       | DAÑO                     |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ALFOMBRA              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CABLES PASACORRIENTES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TAPA CAJUELA          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| HERRAMIENTA           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GATO                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LLAVE DE RUEDA        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SEÑALES DE CARRETERA  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| GENERAL            | SI                                  | NO                                  | DAÑO                                |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| OBJETOS PERSONALES | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SPOILERS           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FUSIBLES           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PLACAS             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| RINES              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ALARMA             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| EXTINGUIDOR        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ANTENA             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PLACA VIN          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| KILOMETRAJE        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CANASTILLA         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ADAPTACION         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



OBSERVACIONES:

|   |   |  |
|---|---|--|
| ELABORA<br><i>Adm. Guzman</i><br>NOMBRE Y FIRMA | ENTREGA<br><i>ALBERTO</i><br>NOMBRE Y FIRMA | RECIBE<br><i>Adm. Guzman</i><br>NOMBRE Y FIRMA |
|---|---|--|

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

|  |                                   |                                      |   |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| FECHA SINIESTRO<br>14.03.2026  | FECHA INGRESO CIVI                | FECHA DEFENSIVADO PT<br>13.04.2026   | EXP. TIENADO A PROSTING                           | TOTAL DIAS                          |
| NO DE SINIESTRO<br>B59219568   | NO DE SALVAMENTO<br>2652434986    | PLACAS<br>MNN951C                    | INSTRUMENTADO<br>X ASFG                           | MARCA VEHICULO<br>CHEVROLET         |
| MODELO<br>01/01/20   | COLOR<br>ROJO                     | VERSION<br>LT SP 5 OCT               | CANTIDAD PLACAS<br>0 1 2                          | N PUERTAS<br>4                      |
| No de MOTOR<br>LV7*190310173*  | REG. PID. DE AUTOMOVILES          | KILOMETRAJE<br>133443                | ADAP Y CONV.<br>SI                                | N CHILINDROS<br>4                   |
| <input type="checkbox"/> ASTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input type="checkbox"/> A/C | <input type="checkbox"/> STANDARD | <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO | <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA             | <input type="checkbox"/> FRONTERIZO |
| <input type="checkbox"/> EQ/HP/ADO <input type="checkbox"/> TURBO                            | <input type="checkbox"/> ABANDONO | <input type="checkbox"/> AUTOMATICO  | <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL | <input type="checkbox"/> GARANTIA   |
| 1.- VALOR INDEMNIZADO  |                                   |                                      |   |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> EBC  | <input type="checkbox"/> CONVENIO | <input type="checkbox"/> AUTOMETRICA | 132.200.00  |                                     |
| 2.- DAÑOS  |                                   |                                      |   |                                     |
| * MANO DE OBR A DE HP INICIAL  |                                   |                                      | 10428.4   |                                     |
| * REFACCIONES DE HP INICIALES  |                                   |                                      | 49039   |                                     |
| * MANO DE OBR A INICIAL  |                                   |                                      | 3130  |                                     |
| * REFACCIONES MECANICAS INICIALES  |                                   |                                      | 15427.11  |                                     |
| <b>TOTAL DAÑOS</b>   |                                   |                                      | <b>78.024.51</b>                                  |                                     |
| 3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)                         |                                   |                                      |   |                                     |
| * TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES  |                                   |                                      | 0.00  |                                     |
| 4.- DEDUCCIONES  |                                   |                                      |   |                                     |
| * MOTOR NO ACREDITADO  |                                   |                                      | 0.00  |                                     |
| * TENENCIAS  |                                   | ORIGINALES                           | CORTAS  | 0.00                                |
| 5.- DEMERITOS  |                                   |                                      |   |                                     |
| * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%  |                                   |                                      | 6.610.00  |                                     |
| * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 100%   |                                   |                                      | 0.00  |                                     |
| 6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES  |                                   |                                      |   |                                     |
| * DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO   |                                   |                                      | 84.634.51   |                                     |
| 7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)  |                                   |                                      |   |                                     |
| * VALOR DE SALVAMENTO  |                                   |                                      | 47.565.49   |                                     |
| * VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%   |                                   |                                      | 2.378.27  |                                     |
| * VALOR DE SALVAMENTO FINAL  |                                   |                                      | 45.187.22   |                                     |
| * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO   |                                   |                                      | 45.187.22   |                                     |

| GRUPO | DESCRIPCION | VALOR      | % DAÑOS |
|-------|-------------|------------|---------|
| GRUPO | EBC         | 132.200.00 | 0.00    |
| MES   | MARZO       | 123        | 0.00    |
| PAGO  |             | 132.200.00 | 0.00    |
| VALOR |             | 59.02.00   | 0.00    |

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTOS DE DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO  
 CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET  
 - LLAVE 1 LLANTA REFACCION 1 CABLE PASA CORRIENTE 1 GATO  
 1 REPLENANTE -SE ANEXA FORMATO DE PIEZAS PAGADAS

NUMERO DE MOTOR  
LV7\*190310173\*


**LV7X190310173X**

PLACA VIN  
KL8CJ6DAXK779286

**KL8CJ6DAXK779286**

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE  
  
 JAVIER MEDINA REYES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AJUDITOR  
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE  
 ING. NOE DELGADILLO MIER  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.