

MARCA **CHEVROLET** TIPO: **SPARK**
 VIN: **1cc8cm6c2dc539560** PLACA: **SIN PLACAS**

SINIESTRO: **B68123566**
 OPERADOR: **Miguel Rosas**
 FECHA: **28-05-26**
 COLOR: **Verde** AÑO: **2013**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			N/V
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			N/V
LLAVES			X
CATALIZADOR			N/V

FORZA
 AOT: 0173

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BANQUETA ACEITE MOTOR			
CLAYON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FREOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDROCK			
VENTILADOR			
RAJADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

Dañado por Impacto

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAYON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL 4/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
herramienta			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			



PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTA PLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTA PLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAJASTILLA			
ADAPTACION			
DOCUMENTOS:			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

Daños en el motor monoblock, Pinesy Parabrasis y daños en el interior

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Miguel Rosas</i>	<i>Miguel Rosas</i>	<i>Miguel Rosas</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): HUB FULLTIME TRASLADO(PROV): _____

AOTBO03166

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>SPARK</u>
VIN: <u>1CC8CM6C200534560</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>1368123566</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>21-05-26</u> COLOR: <u>verde</u>	AÑO: <u>2013</u>

SI NO DAÑO

BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X	X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	X
BULBOS		X	X
FAROS DE NIEBLA		X	X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CAJASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Admin Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Guerrero</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Admin Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1568123566	Número de póliza: 7BNB0201P4	Inciso / Certificado: 327	Placas: NGV 183A
Marca: Chevrolet	Submarca: Spark	Tipo: ---	Modelo: 2013 Color: Verde
Nombre del ajustador: Osiris Antonio Gonzalez	Claves: X284	Fotos: OK	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Alfredo Pantoja Perez	Celular: 5610535184	Correo electrónico: pantosalfredos26@gmail.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 26-05-20 Lugar de expedición: Cuauhtémoc
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
Firma del ajustador X284	

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTOLINO	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): PAGO Y VALUACION DIGITAL
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado: Alfredo Pantoja Perez	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Alfredo Pantoja Perez Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

AUTO ONLINE CAUS: OLVO #19 Recursos Materiales
 BEBENA VISTO

X21826052020204-2129 G

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de sustrato 36023566	Inciso 327	Número de placa KCBCH602DC539560
Marca CHEVROLET	Submarca SPORTE	Modelo 2003
Color VORAZ	Placa NGV183A	Cantidad de placas (0) (0) (1)
Fecha de compra 26 Mes 5 Año 26	Nombre del interesado Alfredo Pantoja Pérez	Correo electrónico Alfredo.pantoja@grail.com
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no		Celular 10335484

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (caliente) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71	Botones de estéreo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guantero				
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensas			88	Barra de asiento trasero				
24	Molduras			89	Pespado de asiento trasero				
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Llantas				Vida	
Lado derecho				Motor				Ejemplo: Llanta SD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4) (2) (1/4)	
29	Selpicadere			93	Alternador			DD: F05	TD: 1/4
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DI: F05	TI: 1/4
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			R: 1/4	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			¿Fundita o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
36	Puerta trasera			100	Bobina				
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon				
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo				General				Rines	
42	Selpicadere			106	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueteros			Original Especial No. (1) (2) (3) (4)	
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)	
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela				General				Volante	
55	Alfombra cartón cajuela			120	Canastilla			Marca:	
56	Birio de seguridad			121	Alarma			Original Especial	
57	Cables pasa corriente			122	Tapón de gasolina				
58	Extinguidor			123	Herramientas				
59	Gato			124	Sensor de reversa				
60	Gato hidráulico			125	Quemacocos				
61	Llave de rueda			126	Toldo				
62	Señales de carretera			127	Gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			128	Tapón gancho de arrastre				
64	Tapa sombrerera			129	Calcomanía de verificación				
				General				Observaciones	
				130					
				131					
				132					
				133					
				134					
				135					
				136					
				137					
				138					
				139					
				140					
				141					
				142					
				143					
				144					
				145					
				146					
				147					
				148					
				149					
				150					
				151					
				152					
				153					
				154					
				155					
				156					
				157					
				158					
				159					
				160					
				161					
				162					
				163					
				164					
				165					
				166					
				167					
				168					
				169					
				170					
				171					
				172					
				173					
				174					
				175					
				176					
				177					
				178					
				179					
				180					
				181					
				182					
				183					
				184					
				185					
				186					
				187					
				188					
				189					
				190					
				191					
				192					
				193					
				194					
				195					
				196					
				197					
				198					
				199					
				200					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA SEGUROS MÉXICO S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, PARA QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES Y PATRIMONIALES, CONFORME AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Alfredo Pantoja Pérez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Alfredo Pantoja Pérez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

GRUPO PAGIFICAL
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Alfredo Pantoja Pérez
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06