

MARCA: CHEVROLET  
VIN: KL8CM6CD3FC81695

TIPO: SPARK  
PLACA: NB

SINIESTRO: BGS060764  
OPERADOR: EDWIN LEON  
FECHA: 4-05-26  
COLOR: NEGRO AÑO: 2015

21790

DOT/GO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:  
No Abre cofre

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

0066

MARCA: Chevrolet TIPO: SPARK  
 VIN: KL8CM6CD3FCS1695 PLACA: X  
 SINIESTRO: BGS080782 ASEGURADORA: IBBYA  
 FECHA: 08-05-2015 COLOR: Negro AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADOR/MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

5.591

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CALA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BANONERA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENGENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

*Coche Drenso de*

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTIPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
METALLON			
PORTIPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASAJEROS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAJASTILLA			
ADAPTACION			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOBINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENGENDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANUJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



VACIONES: Colby Maresca  
o se puede hacer

ENTREGA: Jose Carlos R. RECIBE: Jose Guillermo Le  
 Nombre y Firma: Jose Guillermo Le Nombre y Firma: Jose Guillermo Le

ELABORA: Jose Guillermo Le  
 Nombre y Firma: Jose Guillermo Le

INVENTARIO VALIDO SOLAMENTE ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BIVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BIVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Ciudad Cuauhtémoc, Código Postal 06510, México, recabamos tus datos personales, con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratados con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier momento en nuestra sucursales y en [biva.mx](http://biva.mx)

La presente información se formula de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Comercio de Seguros así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BIVA Seguros México S.A de CV, Grupo Financiero BIVA México.

**Número de siniestro** 1365060364 **Póliza** PAS6610A52 **Inicio / capital** 09 **Número de serie** X180N61035FC816915

**Marca** Chevrolet **Sujera** Spark **Tipo** 4115 **Modelo** 2015 **Color** rojo

**Lugar** Coax **Fecha** 02/10/05 **Año** 26 **Placa** NUBAFK **Cantidad de placas** 1 (1) **Placa** 1835-1 **Gasolina** 1/4 1/2 3/4

**Atención a:**  Desagradado  Afectado no **Nombre del interesado** Alcaraz Saucedo **Cédula** S611200113 **Correo electrónico** alcarazs1067@gmail.com

**No. Inventario SI No** **No. Inventario SI No** **No. Inventario SI No** **No. Inventario SI No**

**Delantero**

1	Parabrisas	/
2	Brazos de impulsores	/
3	Puños impulsores	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/
8	Faro de niebla (delantero) (derecho)	/
9	Parrilla	/
10	Emblemas	/
11	Facia	/
12	Molduras	/
13	Rejillas de fach	/
14	Porta placa	/
15	Spoiler	/

**Trasero**

16	Medallón	/
17	Lampaderos	/
18	Lampara stop	/
19	Tapa cañuela / quita puerta	/
20	Emblema cañuela	/
21	Cablevaras (4)	/
22	Relleflentes	/
23	Defensa	/
24	Molduras	/
25	Porta placa	/
26	Camara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

**Lado derecho**

29	Sabiduchera	/
30	Cuanto luz lateral	/
31	Espéjo lateral	/
32	Cristal alata	/
33	Puerta delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal costado	/
40	Estribo	/
41	Molduras	/

**Lado izquierdo**

42	Sabiduchera	/
43	Cuanto luz lateral	/
44	Espéjo lateral	/
45	Cristal alata	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estribo	/
54	Molduras	/

**Interior**

65	Cielo de toldo	/
66	Luz interior	/
67	Espéjo retrovisor	/
68	Vigetas	/
69	Hablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estérero	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantero	/
76	Gorsola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Parrilla pajarera	/
82	Botones pajarera	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Cofretras	/
85	Manijas de puertas (2)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91	Alfombra	/
92	Tapeces (1) (2) (3) (4)	/

**Motor**

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Barridos de motor	/
97	Bayoneta aceite dirección	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/
100	Bobina	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba dirección hidráulica	/
104	Bosier de frenos	/
105	Cables bujías	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de chisqueteros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor impulsores	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radialdor	/
115	Sistema de inyección	/
116	Transmisión (3) (AUT)	/
117	Tapon aceite motor	/
118	Tapon radiador	/
119	Tapon deposito liquido de frenos	/

**General**

120	Canastilla	/
121	Alarma	/
122	Tapon de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Telido	/
127	Ganchito de arrastre	/
128	Tapon ganchito de arrastre	/
129	Calculomana de verificación	/
130	Tapon birlo	/
131	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

**Otros**

<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Es visible? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Observaciones: No funciona	Marca:
<b>Llaves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Código descendido <input type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estérero</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
Estérero <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Marca:

**Adicionales**

Pantalla GPS  SI  NO  Pantalla TV  SI  NO

Tarjeta GPS SD  SI  NO  Marca:

TAG  SI  NO

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear OPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: 180 195/65/14

TD: 180 195/65/14

DI: 180 195/65/14

TI: 180 195/65/14

R: 180 195/65/14

¿Funda o cubierta?  SI  NO

DD: Delantera derecha

TD: Trasera derecha

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Dejamos mi consentimiento a BIVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BIVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (glo, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

**Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo** Salvador Alvar

**Nombre y firma del ajustador que recibe** Renato Ornelas

**Nombre y firma del interesado** Renato Ornelas

**Nombre y firma del operador de guía que recibe** Renato Ornelas

**Razón social de la guía**