

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLUYUCAN ☐ TRASLADO(PROV):
G-FORZA OP-ANDRES ROMERO H. 21:20

MARCA: <u>CHEVROLET</u>	TIPO: <u>SPARK</u>
VIN: <u>KL8CH6DA4KC718443</u>	PLACA: <u>LUS-063-A</u>
SINIESTRO: <u>B34909667</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24-07-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BECINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTEA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
PELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUOLA	X		
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUOLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUOLA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B34909667	Número de póliza: 776A53057	Inciso / Certificado: 1	Placas: L01663A
Marca: Chevrolet	Submarca: Spark	Tipo: ---	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Rodrigo	Claves: Payas	Fotos: 0. x180	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ 0. P.A.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 1	Nombre del interesado: María Magdalena	Celular: Regina	Correo electrónico: Chonela 561403280

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Daño 11/2** **Daño 13/14** **Daño 15/16** **Daño 17/18** **Daño 19/20** **Daño 21/22** **Daño 23/24** **Daño 25/26** **Daño 27/28** **Daño 29/30** **Daño 31/32** **Daño 33/34** **Daño 35/36** **Daño 37/38** **Daño 39/40** **Daño 41/42** **Daño 43/44** **Daño 45/46** **Daño 47/48** **Daño 49/50** **Daño 51/52** **Daño 53/54** **Daño 55/56** **Daño 57/58** **Daño 59/60** **Daño 61/62** **Daño 63/64** **Daño 65/66** **Daño 67/68** **Daño 69/70** **Daño 71/72** **Daño 73/74** **Daño 75/76** **Daño 77/78** **Daño 79/80** **Daño 81/82** **Daño 83/84** **Daño 85/86** **Daño 87/88** **Daño 89/90** **Daño 91/92** **Daño 93/94** **Daño 95/96** **Daño 97/98** **Daño 99/100**

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 24/3/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo # 19
Número de pase: GDO MEX	Col: Recursos Hidráulicos Benito

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuadrante, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B54909667	Póliza 37615303T	Tipo / cilindraje 1	Modelo 2019	Color Blanco
Marca chevrolet	Submarca Spark	Placas LUB631	Cantidad de placas (0) (1) (2)	Gasolina 1200
Lugar CDUX	Fecha 24/07/20	Celular 567103280	Correo electrónico 567103280	
Atención a Assegurado Alma Magaña Reyna				

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Bracos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadores			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras			Llaves	Tipo de llaves
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido	Normal ☐
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☐
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			Cantidad ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2	Tarjeta ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estéreo	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estéreo ☐ Sí ☒ No	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No
11	Facil			75	Guantera			Marca:	
12	Molduras			76	Consola			Adicionales	
13	Regulas de facia			77	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
14	Porta placa			78	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
15	Spoiler			79	Cenicero			TAG ☐ Sí ☒ No	
Trasero				80	Palanca de velocidades			Llantas	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4" 2 1/4")	Vida
17	Limpiadores			82	Botones puerta			DD: <i>Mingce</i>	<i>1/2</i>
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD: <i>Mingce</i>	<i>1/2</i>
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DI: <i>Mingce</i>	<i>1/2</i>
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TI: <i>Mingce</i>	<i>1/2</i>
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			R: <i>Mingce</i>	<i>1/2</i>
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Camara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador			Marca:	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☒	No. (1) (2) (3) (4)
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Volante	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca:	
33	Cristal aleta			98	Bayoneta aceite motor			Original ☐ Especial ☒	
34	Puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones	
35	Cristal puerta delantera			100	Bobina			☐ Original ☒ Especial	
36	Manija de puerta delantera			101	Bocina de claxon			Objetos personales	
37	Puerta trasera			102	Bomba de agua			☐ Original ☒ Especial	
38	Cristal puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Adaptaciones equipo especial	
39	Manija de puerta trasera			104	Boster de frenos				
40	Cristal costado			105	Cables bujías				
41	Estríbo			106	Compresor aire acondicionado				
42	Molduras			107	Depósito de chispeteros				
Lado izquierdo				108	Distribuidor				
43	Salpicadera			109	Filtro gasolina				
44	Cuarto luz lateral			110	Marcha				
45	Espejo lateral			111	Motor limpiadores				
46	Cristal aleta			112	Motor ventilador				
47	Puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Cristal puerta delantera			114	Radiador				
49	Manija de puerta delantera			115	Sistema de inyección				
50	Puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Cristal puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Manija de puerta trasera			118	Tapón radiador				
53	Cristal costado			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Estríbo			General					
55	Molduras			120	Canastilla				
Cajuela				121	Alarma				
56	Alfombra cajuela			122	Tapón de gasolina				
57	Birto de seguridad			123	Herramientas				
58	Cables para corriente			124	Sensor de reversa				
59	Extintador			125	Quemacocos				
60	Gato			126	Toldo				
61	Gato hidráulico			127	Gancho de arrastre				
62	Llave de rueda			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Señales de carretera			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapete rubre llanta			130	Tapón birlo				
65	Tapo sombrerera			131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	Nombre y firma del interesado
--	--------------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos, por favor, no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe