

MARCA: CHEVROLET TIPO: MATIZ
VIN: KLBHJ6AD7FC30999 PLACA: NO

SINIESTRO: B66 40 8 168
OPERADOR: Miguel Rosas
FECHA: 13/05/2016 23:30
COLOR: ROJO AÑO: 2015

G. Forza

SI NO DAÑO

BATERIA	X
COMPUTADORA MOTOR	X
ESTEREO	X
LLANTA DE REFACCION	X

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X
LLAVES	X
CATALIZADOR	X

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X
ALTERNADOR	X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X
CLAXON	X
BOMBA AGUA	X
BANDAS MOTOR	X
SISTEMA FRENSOS	X
CABLES BUJIAS	X
BOBINA	X
AIRE ACONDICIONADO	X
DEPOSITO LIMPIADORES	X
DIRECCION HIDRAULICA	X
DISTRIBUIDOR	X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X
GENERADOR	X
MARCHA	X
MONOBLOCK	X
VENTILADOR	X
RADIADOR	X
RADIADOR DE AC	X
TANQUE DE GASOLINA	X
TAPON DE GASOLINA	X
TAPON DE ACEITE	X
TAPON RADIADOR	X
TURBO CARGADOR	X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X
CABLES PASACORRIENTAS	X
TAPA CAJUELA	X
HERRAMIENTA	X
GATO	X
LLAVE DE RUEDA	X
SENALES DE CARRETERA	X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X
COFRE	X
DEFENSA DELANTERA	X
FAROS	X
BALASTRAS	X
BULBOS	X
FAROS DE NIEBLA	X
PARABRISAS	X
PARRILLA	X
PLUMAS LIMPIADORES	X
PORTAPLACA	X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X
BULBOS	X
CAJUELA	X
DEFENSA TRASERA	X
LIMPIADOR	X
MEDALLON	X
PORTAPLACA	X
SISTEMA DE ESCAPE	X

INTERIOR SI NO DAÑO


ALFOMBRA	X
ASIENTOS DELANTEROS	X
ASIENTOS TRASEROS	X
BOCINAS	X
BOLSA DE AIRE	X
CABECERAS	X
CENICEROS	X
GUANTERA	X
CINT. SEGURIDAD	X
CLAXON	X
CODERAS	X
CONSOLA	X
CONTROL 4/C	X
DEFROSTER	X
ENCENDEDOR	X
ESPEJO RETROVISOR	X
INSTRUMENTOS TABLERO	X
LUZ INTERIOR	X
LUZ STOP	X
MANIJAS	X
PALANCA DE VELOCIDADES	X
RELOJ	X
SEGUROS ELECTRICOS	X
TABLERO	X
TAPETES	X
ELEVADORES ELECTRICOS	X
VESTIDURAS	X
VOLANTE	X
VISERAS	X

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X
COSTADOS	X
ESPEJO EXTERIOR	X
ESTRIBO	X
MANIJAS EXTERIORES	X
MOLDURAS	X
PUERTA DELANTERA	X
PUERTA TRASERA	X
SALPICADERA	X
LLANTAS	X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X
VIDRIOS LATERALES	X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X
COSTADOS	X
ESPEJO EXTERIOR	X
ESTRIBO	X
MANIJAS EXTERIORES	X
MOLDURAS	X
PUERTA DELANTERA	X
PUERTA TRASERA	X
SALPICADERA	X
LLANTAS	X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X
VIDRIOS LATERALES	X



OBSERVACIONES: con daño menor de la lamina derecha.

ELABORA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

AL RESGUARDO(CCAO): Hob Mulligan TRASLADO(PROV): _____

NOT BOO109

MARCA:	<u>Chevrolet</u>	TIPO:	<u>Matiz</u>
VIN:	<u>KLEMSGA D01FC 300909A NO</u>	ASEGURADORA:	<u>NO</u>
SINIESTRO:	<u>1366408163</u>	Nº:	<u>2015</u>
FECHA:	<u>13-05-2016</u>	COLOR:	<u>1050</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMBUSTIBLE MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE RESERVA	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BOMBA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOURBA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAJASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOURBA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BORNAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPALS	X		
CONSOLE	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVIADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Adm:n Ramirez</u>	<u>Carlos Calderon</u>	<u>Adm:n Ramirez</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Seguros

Q-0.

Procede Posible #1 H016 01111111

Autorización de servicio auto

Olno 19, Recursos Hidraulicos, 54913. Buenavista Mx

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <u>266408168</u>	Número de póliza: <u>77PPO204N2</u>	Inciso / Certificado: <u>59</u>	Placas: <u>UNN220C</u>
Marca: <u>Chevrolet</u>	Submarca: <u>Maliz</u>	Tipo: <u>HB</u>	Modelo: <u>2015</u>
Nombre del ajustador: <u>Ivan Garcia</u>	Claves: <u>X234</u>	Fotos: <u>X234</u>	Aplica deducible: <u>5%</u>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <u>Ore Comunicaciones</u>	Celular: <u>5581876571</u>	Correo electrónico: <u>gerencia.orecom@gmail.com</u>

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daños por inundación interiores
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <u>13/5/26</u> Lugar de expedición: <u>Tlalnequandla</u> Firma del ajustador: <u>[Signature]</u>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	<u>PAGO DIGITAL</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

[Signature]
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños <u>[Signature]</u> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller _____ Nombre y firma del interesado
--	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Solicitamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 2018081CE	Póliza 7990204112	Inciso / certificado 29	Número de serie 71811010007EC00009
Marca Chevrolet	Submarca Malibu	Tipo / cilindrada 1.8	Modelo 2014
Lugar Tlalpamulá	Fecha Día 13 Mes 5 Año 2018	Placas HUN2706	Cantidad de placas (0) (1) 0237
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Carlos Caldero	Celular	Kilometraje 0237
			Gasolina E <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas			
2. Brazos de limpiadores			
3. Plumas limpiadoras			
4. Cofre			
5. Cuartos de luz			
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)			
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			
9. Parrilla			
10. Emblemas			
11. Facia			
12. Molduras			
13. Rejillas de facia			
14. Porta placa			
15. Spoiler			

Trasero

16. Medallón			
17. Limpiadores			
18. Lámpara stop			
19. Tapa cajuela / quita puerta			
20. Emblema cajuela			
21. Calaveras (2) (4)			
22. Reflejantes			
23. Defensa			
24. Molduras			
25. Porta placa			
26. Cámara de reversa			
27. Spoiler			
28. Escape			

Lado derecho

29. Salpicadera			
30. Cuarto luz lateral			
31. Espejo lateral			
32. Cristal aleta			
33. Puerta delantera			
34. Cristal puerta delantera			
35. Manija de puerta delantera			
36. Puerta trasera			
37. Cristal puerta trasera			
38. Manija de puerta trasera			
39. Cristal costado			
40. Estribo			
41. Molduras			

Lado izquierdo

42. Salpicadera			
43. Cuarto luz lateral			
44. Espejo lateral			
45. Cristal aleta			
46. Puerta delantera			
47. Cristal puerta delantera			
48. Manija de puerta delantera			
49. Puerta trasera			
50. Cristal puerta trasera			
51. Manija de puerta trasera			
52. Cristal costado			
53. Estribo			
54. Molduras			

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela			
56. Birlo de seguridad			
57. Cables pasa corriente			
58. Extinguidor			
59. Gato			
60. Gato hidráulico			
61. Llave de rueda			
62. Señales de carretera			
63. Tapete cubre llanta			
64. Tapa sombrerera			

Interior

65. Cielo de toldo			
66. Luz interior			
67. Espejo retrovisor			
68. Viseras			
69. Tablero			
70. Switch de encendido (start / stop engine)			
71. Botones de estéreo			
72. Control aire acondicionado			
73. Control calefacción			
74. Control eléctrico			
75. Guantero			
76. Consola			
77. Porta vasos			
78. Encendedor			
79. Cenicero			
80. Palanca de velocidades			
81. Perilla palanca			
82. Botones puerta			
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			
84. Coderas			
85. Manijas de puertas (2) (4)			
86. Bocinas radio			
87. Cinturones de seguridad			
88. Banca de asiento trasero			
89. Respaldo de asiento trasero			
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			
91. Alfombra			
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)			

Motor

93. Alternador			
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			
96. Bandas de motor			
97. Bayoneta aceite dirección			
98. Bayoneta aceite motor			
99. Bayoneta aceite transmisión			
100. Bobina			
101. Bocina de claxon			
102. Bomba de agua			
103. Bomba dirección hidráulica			
104. Boster de frenos			
105. Cables bujías			
106. Compresor aire acondicionado			
107. Depósito de chisgueteros			
108. Distribuidor			
109. Filtro gasolina			
110. Marcha			
111. Motor limpiadores			
112. Motor ventilador			
113. Porta filtro de aire			
114. Radiador			
115. Sistema de inyección			
116. Transmisión (STD) (AUT)			
117. Tapón aceite motor			
118. Tapón radiador			
119. Tapón depósito líquido de frenos			

General

120. Canastilla			
121. Alarma			
122. Tapón de gasolina			
123. Herramientas			
124. Sensor de reversa			
125. Quemacocos			
126. Toldo			
127. Gancho de arrastre			
128. Tapón gancho de arrastre			
129. Calcomanía de verificación			
130. Tapón birlo			
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)			

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Linencia
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 11 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **116 208 175 HO R13 11**
 TD: **60000000**
 DI: **11 11 11 11**
 TI: **11 11 11 11**
 R: **11**

¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

NO

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este documento será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe