

13101

F.

106691

MARCA: Chevrolet  
VIN: KL8PD5C5ZEK525150

TIPO: Cruce  
PLACA: 31P

SINIESTRO: B65845161  
OPERADOR: Fernando  
FECHA: 11-5-28  
COLOR: Azul AÑO: 2014

SI NO DAÑO

AOT300091

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Forca

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

**PORTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

**PORTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

*Artero Gaspar Nolasco*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*Fernando*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*Artero Gaspar Nolasco*  
NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

JUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO( PROV): \_\_\_\_\_

**AOTB0088**

12:52

MARCA:	TIPO:	PLACA:
VIN: <b>KL8PD5CSZEK5B150</b>	<b>CRUC</b>	<b>BGS 8451 61</b>
SINIESTRO: <b>BGS 8451 61</b>	ASEGURADORA: <b>B BVA</b>	
FECHA: <b>9-05-28</b>	COLOR: <b>GRIS</b>	AÑO: <b>2014</b>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEREO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTA DE REFACCION		<input checked="" type="checkbox"/>	
BOMBA GASOLINA		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVES		<input checked="" type="checkbox"/>	
CATALIZADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
BAVONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES BUJAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPOSITO LAMPADROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENGENDIDO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONOLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR DE AC	<input checked="" type="checkbox"/>		
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		

*Moneda*

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOJSA DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONT SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPFOSTER	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSTUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANILAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
SEGUNOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEVADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LAMPADROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFFE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLUMAS LAMPADROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJANERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LAMPADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		<input checked="" type="checkbox"/>	
SPOILERS		<input checked="" type="checkbox"/>	
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CANASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ADAPTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJO EXTERIOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANILAS EXTERIORES		<input checked="" type="checkbox"/>	
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA TRASERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SALPICADERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		<input checked="" type="checkbox"/>	
VIDRIOS LATERALES		<input checked="" type="checkbox"/>	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJO EXTERIOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANILAS EXTERIORES		<input checked="" type="checkbox"/>	
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA TRASERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SALPICADERA		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		<input checked="" type="checkbox"/>	
VIDRIOS LATERALES		<input checked="" type="checkbox"/>	



OBSERVACIONES: *No abrir cajales*  
*Por Moneda*

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>José Guillermo Led</i>	<i>Edgar</i>	<i>José Guillermo Led</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

*Rayan -ZL*



En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos de tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier una de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con el establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Aviso de Privacidad

Numero de siniestro: <b>BBVA3116P</b>	Poliza: <b>325010544</b>	Inciso / certificado: <b>1</b>	Numero de serie: <b>KB31055571152150</b>
Marca: <b>BMW</b>	Submarca: <b>BMW</b>	Tipo / cilindrada: <b>BMW</b>	Color: <b>Azul</b>
Lugar: <b>Chicoma</b>	Fecha: <b>18/05/2018</b>	Placas: <b>SIP</b>	Kilometraje: <b>110000</b>
Atención a: <b>Asesora</b>	Día: <b>8</b> Mes: <b>5</b> Año: <b>2018</b>	Calcular: <b>52216655</b>	Gasolina: <b>1/4 1/2 3/4</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado: <b>DAVID</b>	Calcular: <b>52216655</b>	Correo electrónico: <b>DAVID@BBVA.MX</b>

No. Inventario Sí No No. Inventario Sí No

No. Inventario Sí No

**Delantero**

1. Parabrisas	1
2. Brazos de limpiadores	1
3. Plumas limpiadoras	1
4. Cofre	1
5. Cuartos de luz	1
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	1
7. Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	1
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	1
9. Parrilla	1
10. Emblemas	1
11. Faja	1
12. Molduras	1
13. Rejillas de fascia	1
14. Porta placa	1
15. Spoiler	1

**Interior**

65. Cielo de todo	1
66. Luz interior	1
67. Espejo retrovisor	1
68. Viseras	1
69. Tablero	1
70. Switch de encendido (start / stop engine)	1
71. Botones de estereo	1
72. Control aire acondicionado	1
73. Control calefacción	1
74. Control eléctrico	1
75. Guantero	1
76. Consola	1
77. Porta vasos	1
78. Encendedor	1
79. Cenicero	1
80. Palanca de velocidades	1
81. Perilla balancea	1
82. Botones puerta	1
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	1
84. Coderas	1
85. Manijas de puertas (2) (4)	1
86. Bocinas radio	1
87. Cinturones de seguridad	1
88. Banca de asiento trasero	1
89. Respaldo de asiento trasero	1
90. Cabececeros (1) (2) (3) (4) (5)	1
91. Alfombra	1
92. Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)	1

**Otros**

<b>Computadora</b>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Observaciones:		Marca: <b>BMW</b>
<b>Llaves</b>	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
	¿Funcional? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
	Cantidad: <b>1</b>	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b>	Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Funcional? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Marca: <b>OPLINNA</b>		

**Trasero**

16. Medallón	1
17. Limpiadores	1
18. Lámpara stop	1
19. Tapa cañuela / quita puerta	1
20. Emblema cañuela	1
21. Calaveras (2) (4)	1
22. Refletores	1
23. Delétnsa	1
24. Molduras	1
25. Porta placa	1
26. Cámara de reversa	1
27. Spoiler	1
28. Escape	1

**Motor**

93. Alternador	1
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	1
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	1
96. Bandas de motor	1
97. Bayoneta aceite dirección	1
98. Bayoneta aceite motor	1
99. Bayoneta aceite transmisión	1
100. Bobina	1
101. Bocina de claxon	1
102. Bomba de agua	1
103. Bomba dirección hidráulica	1
104. Boster de frenos	1
105. Cables bujías	1
106. Compresor aire acondicionado	1
107. Deposito de chisqueteros	1
108. Distribuidor	1
109. Filtro gasolina	1
110. Marcha	1
111. Motor limpiadores	1
112. Motor ventilador	1
113. Porta filtro de aire	1
114. Radiador	1
115. Sistema de inyección	1
116. Transmisión (STD) (AUF)	1
117. Tapon aceite motor	1
118. Tapon radiador	1
119. Tapon deposito liquido de frenos	1

**Adicionales**

Pantalla GPS:  Sí  No  Pantalla TV:  Sí  No

Tarjeta GPS SD:  Sí  No  Marca: **TAG**  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 11 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: <b>DD</b>	<b>DD</b>	<b>DD</b>	<b>DD</b>	<b>DD</b>
TI: <b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>
DI: <b>DI</b>	<b>DI</b>	<b>DI</b>	<b>DI</b>	<b>DI</b>
TI: <b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>	<b>TI</b>
R: <b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>

**Lado derecho**

29. Salpicadera	1
30. Cuarto luz lateral	1
31. Espejo lateral	1
32. Cristal aleta	1
33. Puerta delantera	1
34. Cristal puerta delantera	1
35. Manilla de puerta delantera	1
36. Puerta trasera	1
37. Cristal puerta trasera	1
38. Manilla de puerta trasera	1
39. Cristal costado	1
40. Estribo	1
41. Molduras	1

**Rines**

Marca: **Original**  Especial

Aleación  Acero

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	1
43. Cuarto luz lateral	1
44. Espejo lateral	1
45. Cristal aleta	1
46. Puerta delantera	1
47. Cristal puerta delantera	1
48. Manilla de puerta delantera	1
49. Puerta trasera	1
50. Cristal puerta trasera	1
51. Manilla de puerta trasera	1
52. Cristal costado	1
53. Estribo	1
54. Molduras	1

**Volante**

Marca: **Original**  Especial

**Cañuela**

55. Altimetra cañón cañuela	1
56. Bairo de seguridad	1
57. Cables para corriente	1
58. Extintor	1
59. Gato	1
60. Gato hidráulico	1
61. Llave de rueda	1
62. Señales de carretera	1
63. Tapa cubre llanta	1
64. Tapa sombrereta	1

**General**

120. Cañastilla	1
121. Ahirna	1
122. Lajado de cañastilla	1
123. Herramientas	1
124. Quimbor de reversa	1
125. Quimborcos	1
126. Torno	1
127. Gato de arrastre	1
128. Torno de arrastre	1
129. Torno de arrastre	1
130. Cálculo de verificación	1
131. Llave de cambio	1

**Objetos personales**

Relino las los parags de m unidad por poder con lo bga en caso de ser necesario. **Carrollandz**

Adaptaciones equipo especial

**Observaciones**

Hago constar que no dego darbo de mi unidad, objetos personales o de valor, los cuales se detallan en este inventario y estan de acuerdo con su contenido.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Organizo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado: **David**