

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

A07EO-0282

F. 106955

MARCA: CHEVROLET

TIPO: AVEO

VIN: 3G1TB5CF3JL239608-

PLACA: SIN PLACAS

SINIESTRO: B65410763

OPERADOR: Edwin León

FECHA: 20-06-26

COLOR: BLANCO AÑO: 2018

VIN CORRECTO

KL8P)5C59FK024030

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			N/V

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

XX- motor dañado -

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			N/V
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

- motor suelto -

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Daños en la parte trasera, frontal, parabrisas, salpicaderas, llantas, tapones, espejo exterior, parte frontal, costados

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA: Juan [Signature]

ENTREGA: [Signature]

RECIBE: Juan [Signature]

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hubo tal 10/11/00 TRASLADO(PROV): _____

ACTB 00295

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Duco</u>
VIN: <u>3G1TB5CF3JL239608</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B65400163</u>	ASEGURADORA: <u>B3VA</u>
FECHA: <u>05-06-26</u> COLOR: <u>Bianco</u>	AÑO: <u>2018</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adm.91 A. Cervera</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTRENA <u>J. J. J.</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm.91 A. Cervera</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

PT

DATOS GENERALES

Folio :	Fecha:	Siniestro:
2026039936	2026-05-05	B65410763

Numero de póliza: 8346210GPD	Inciso: 00001	Nombre del Interesado: LAURO GALLEGOS LARA
---------------------------------	------------------	---

DATOS DEL AJUSTADOR

Nombre del ajustador: ANTONIO CASTRO CHAVARRIA	Clave: X249
---	----------------

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Submarca: AVEO STD 4P CA MP3		
Placas: D33AVC	Modelo: 2018	Puertas: 5	Color: BLANCO

DATOS DEL TALLER

Nombre del Taller: MENDOZA INGENIERIA AUTOMOTRIZ	Telefono 5547512529
Domicilio (calle, número, exterior e interior, colonia) CASCADA 829 BANJIDAL	

DAÑOS DEL SINIESTRO

FASIA DELANTERA, SALPICADERA DELANTERA DERECHA, PUERTA DELANTERA DERECHA

Para acudir a nuestra oficinas y tramitar su indemnización es necesario concertar en nuestro portal <https://siniestros.bbva.mx> (servicio exclusivo para las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara las 24 horas), para el interior de la república acudir en el horario establecido o que haya indicador nuestro ajustador.

Información para depósito de deducible

Llame a nuestro ejecutivo en atención desde cualquier lugar de la republica (800 9021300)



Horario de atención telefonica
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 Hrs
mail: atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el asunto del correo, su número de siniestro.

Banco BBVA	Cuenta 617482
Referencia 1 5410763	Referencia 2 Deducible

El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo. Debera presentar copia al carbon del depósito al momento de recibir su vehículo en la agencia o taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, o de anexar copia de su depósito así como su cédula R.F.C. y presentarlos en nuestra oficina al momento de su indemnización.

Lugar de expedicion: VENUSTIANO CARRANZA, D.F.
Fecha de expedicion: 2026-05-05

Este documento es solo de carácter informativo, para cualquier consulta validar con su ejecutivo de seguimiento.

FECHA SINISTRO 05/05/2026	FECHA INGRESO CVI	FECHA DE TERMINADO PT 01/06/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
No. DE SINISTRO B65410763	NO. DE SALVAMENTO 2652651253	PLACAS D33AVC	INTER-SABO X ASBG	MARCA VEHICULO MAZDA
MODELO BLANCO	COLOR BLANCO	VERSION LT 1.6L	CANTIDAD PLACAS 0	CHEVROLET NCHENBROS
No. DE MOTOR IN*1JL239608	REG.HED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE 25813	ADAP Y CONV SI	POLIZA 81467100(PT)
<input type="checkbox"/> AUSTRERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input checked="" type="checkbox"/> TALLER	<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA
1.- VALOR INDEMNIZADO				
2.- DAÑOS				
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL		AUTOMETRICA 117,200.00		
* REPARACIONES DE HP INICIALES		9118.54		
* MANO DE OBRA INICIAL		20668.5		
* REPARACIONES MECANICAS INICIALES		3200		
TOTAL DAÑOS		30771		
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)				
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES		63,758.04		
4.- DEDUCCIONES				
* MOTOR NO ACREDITADO		0.00		
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>		0.00		
5.- DEMERITOS				
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		5,860.00		
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00		
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES				
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO		69,618.04		
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)				
* VALOR DE SALVAMENTO		47,581.96		
* VEHICULO DE CIA SEGURADORA 5%		2,379.10		
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL		45,202.86		
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				

GUIA	ERC	AUTOMETRICA	CONDICION-E
MES	MAYO		
PAG.	115		
VALOR	117,200.00		
% DAÑOS	54.40 %		

OBSERVACIONES Y OBLIGACIONES A EFECTUOS DE DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CLIENTA COS: FLECOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALABAMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

1 LLAVE DE ENCENDIDO Y LLAVERO-- PERTENENCIAS EN GUANTERA--LLANTA REFRACCION--REFLEJANTES--CONSUMIBLES--BASTON DE VOLANTE--LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN TALLER CLIENTE NO SABE SI ACEPTAR LA PT O PEDIR PDD Y REQUIERE SABER EL MONTO FINAL



NUMERO DE MOTOR
IN*1JL239608

PLACA V.I.N.

3G1TB5CF3JL239608

DAÑOS DE FUEGO

SERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENAMENTE

JAVIER MEDINA REYES

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR V/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENAMENTE

ING. NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro	B65410763	Poliza	63462166PD	Inciso / certificado		Numero de serie	3671656C3JL29608
Marca	CHEVROLET	Submarca	AVED	Tipo / cilindrada	4 cil 1.6 LT	Modelo	2018
Lugar		Fecha Daños	06 de 2024	Plichas	D33 AVC	Cantidad de plichas	(0) (1)
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado	Laura Gallardo	Celular	55 19161696	Kilometraje	25815
						Gasolina	BLAURO
						Correio electrónico	

No. Inventario Sí No

Delantero

1. Parabrissas	/	
2. Brazos de limpiadores	/	
3. Plumas limpiadoras	/	
4. Cofre	/	
5. Cuartos de luz	/	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9. Parrilla	/	
10. Emblemas	/	
11. Facia	/	
12. Molduras	/	
13. Rejillas de facia	/	
14. Porta placa	/	
15. Spoiler	/	

Trasero

16. Medallón	/	
17. Limpiadores	/	
18. Lámpara stop	/	
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	
20. Emblema cajuela	/	
21. Calaveras (2) (4)	/	
22. Reflector	/	
23. Defensas	/	
24. Molduras	/	
25. Porta placa	/	
26. Cámara de reversa	/	
27. Spoiler	/	
28. Escape	/	

Lado derecho

29. Salpicadera	/	
30. Cuarto luz lateral	/	
31. Espejo lateral	/	
32. Cristal alata	/	
33. Puerta delantera	/	
34. Cristal puerta delantera	/	
35. Manija de puerta delantera	/	
36. Puerta trasera	/	
37. Cristal puerta trasera	/	
38. Manija de puerta trasera	/	
39. Cristal costado	/	
40. Estribo	/	
41. Molduras	/	

Lado izquierdo

42. Salpicadera	/	
43. Cuarto luz lateral	/	
44. Espejo lateral	/	
45. Cristal alata	/	
46. Puerta delantera	/	
47. Cristal puerta delantera	/	
48. Manija de puerta delantera	/	
49. Puerta trasera	/	
50. Cristal puerta trasera	/	
51. Manija de puerta trasera	/	
52. Cristal costado	/	
53. Estribo	/	
54. Molduras	/	

Interior

65. Cielo de toldo	/	
66. Luz interior	/	
67. Espejo retrovisor	/	
68. Viseras	/	
69. Tablero	/	
70. Switch de encendido (Start / stop engine)	/	
71. Botones de estereo	/	
72. Control aire acondicionado	/	
73. Control calefacción	/	
74. Control eléctrico	/	
75. Guantero	/	
76. Consola	/	
77. Porta vasos	/	
78. Encendedor	/	
79. Centero	/	
80. Palanca de velocidades	/	
81. Perilla palanca	/	
82. Botones puerta	/	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84. Coderas	/	
85. Manijas de puertas (2) (4)	/	
86. Bocinas radio	/	
87. Cinturones de seguridad	/	
88. Banca de asiento trasero	/	
89. Respaldo de asiento trasero	/	
90. Cabececeras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91. Altimbra	/	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93. Alternador	/	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96. Bandas de motor	/	
97. Bayoneta aceite direccion	/	
98. Bayoneta aceite motor	/	
99. Bayoneta aceite transmisión	/	
100. Bobina	/	
101. Bocina de claxon	/	
102. Bomba de agua	/	
103. Bomba direccion hidraulica	/	
104. Boster de frenos	/	
105. Cables bujias	/	
106. Compresor aire acondicionado	/	
107. Depósito de chisqueteros	/	
108. Distribuidor	/	
109. Filtro gasolina	/	
110. Marcha	/	
111. Motor limpiadores	/	
112. Motor ventilador	/	
113. Porta filtro de aire	/	
114. Radiador	/	
115. Sistema de inyección	/	
116. Transmisión (STD/AUT)	/	
117. Tapón aceite motor	/	
118. Tapón radiador	/	
119. Tapón depósito líquido de frenos	/	

Cajuela

55. Alfordora cartón cajuela	/	
56. Bordo de seguridad	/	
57. Cables para estacionamiento	/	
58. Cables para estacionamiento	/	
59. Gato	/	
60. Gato hidráulico	/	
61. Llave de rueda	/	
62. Señales de carretera	/	
63. Tapete cubre llanta	/	
64. Tapa sombrerera	/	

General

120. Camarilla	/	
121. Tapón de gasolina	/	
122. Herramientas	/	
123. Herramientas	/	
124. Herramientas	/	
125. Herramientas	/	
126. Toldo	/	
127. Gancho de arranque	/	
128. Tapón gancho de arranque	/	
129. Calculadora de volante accion	/	
130. Tapón bujío	/	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Cautín <input type="checkbox"/> detrucción (1) (2) (3) (4)	/	

No. Inventario Sí No

Otros

Computadora	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observaciones:		Marca: 6 Códice
Llaves	Llave de encendido? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Cantidad:	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo	Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Tarjeta de circulación <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:	

Adicionales

Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		

Llantas

Ejemplo: L195/65R14 DD Codgear GPS II 195/65/14 (3/4 P/U/4)

DD: **AccuRide**

DI: **AccuRide**

DR: **AccuRide**

DT: **AccuRide**

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DR: Delantera izquierda

TD: Trassera derecha TT: Trassera izquierda

Marca: **AccuRide**

Rines

Original Especial

Aleación Acero

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **AP**

Original Especial

Objetos personales

Observaciones

Personal y objetos

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Organizo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado