

14103

12 08 26

LHC00667

luna

SARABIA

K	N	H	C	F	S	L	C	B	L	V	1	8	8	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HYUNDAI

2020

10116

NG



SE VA EN MADRINA

NOMBRE _____
FIRMA [Signature]
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Alvaro Mendive
FIRMA [Signature]
FECHA _____ HORA _____

M



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		1022A SARABIA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDI	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
CONSIGUA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCION DE ENTREGA: NN CHATARREK							

SERIE:	LV188416	MARCA:	HYUNDAI	SUBMARCA:	IONIQ	MODELO:	2020
PLACAS:	N/A	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL	64375	COLOR:	NEGRO	FECHA DE ENTREGA:	12/08/2026	


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓	
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓	
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓	
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓	
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE		✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓	
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (2)	✓		CHECK ENGINE	✓		
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA	✓		
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO		✓	PERMISO		✓	MULTA			
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	HOLOGRAMA	00	EX	
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✓				
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓				

TRANSMISION	
A	M

TRACCION	
4x2	4x4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE		
✓	V6	V8
		V12



OBSERVACIONES


TOBA PROTECTORA DE TRANSMISION EN CASILLA

RODANDO EN MADRID


OSORIO C-3		Alejandro Mendoza Basilio
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUG	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 2/08/2026	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE