

MARCA: Dodge

TIPO: Acti-to de

VIN: KMHCT4NC8CU21423

PLACA: 51P

SINIESTRO: B70/32964

OPERADOR: Angel Martinez

FECHA: 2-7-26

COLOR: Plata

AÑO: 2012

SI NO DAÑO

DAÑO

AOTB335

SI NO DAÑO

DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCIÓN	/		

BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCIÓN HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
ALANTE	/		
ISERAS	/		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTERAS	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACIÓN	/		


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA

Arturo Caspar
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Angel Martinez
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Arturo Caspar
NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, nos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
37569	8936210621		4CT 42BCU2777
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Subaru	Impreza		2.0i
Lugar	Fecha	Placas	Gasolina
CAM	Día Mes Año	26 PRL7330	1/4 1/2 3/4 F
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Córeo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no.			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoller		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☒ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No ☐	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 DD: TD: DI: TI: R: ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
--	--------------------------------

Rines

Marca:	Original Especial No. (1) (2) (3) (4) Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)
--------	---

Volante

Marca:	Original Especial
--------	-------------------

Observaciones

--

Objetos personales

--

Adaptaciones equipo especial

--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero
entregado al entregar el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

17 AZUL

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP.TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
11/06/2026		15/06/2026					
NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
2652656799		PBL7330		☒ ASEG. ☐ TERC.		CHRYSLER	
MODELO		COLOR		VERSION		TIPO	
B70132964		GRIS		GL		ATTITUDE	
CANTIDAD PLACAS		N.PUERTAS		N.CILINDROS		NUM.SERIE	
☐ 0 ☒ 1 ☐ 2		5		4		KMHCT4NC8CU222423	
No.DE MOTOR		REG.FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.	
0000000		N/A				☐ SI. ☒ NO.	
POLIZA		INCISO		8936210621.		00001	
☒ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/AC ☒ STANDARD ☐ RECUP.ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA							

1.- VALOR INDEMNIZADO	
☒ EBC	☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 66.200.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	5978.21
* REFACCIONES DE HP INICIALES	13161.6
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	30950
TOTAL DAÑOS	50.089.81
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	3.310.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	53.399.81
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	12.800.19
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	640.01
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	12.160.18
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO		
PAG.	63		
VALOR	66.200.00		
% DAÑOS	75.66 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON 1 PLACA DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR	0000000
PLACA V.I.N.	KMHCT4NC8CU222423
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..

GRUAS TORMOR

POLICIA: 4774

INVENTARIO UNICO DE AUTOMOVILES

CINIFOTRO: B70152964	OPERADOR: Angel	FECHA: 02/07/2028
MARCA: Dodge	TIPO: Lada	MODELO:
VIN: KMHT4NC8C0222425	COLOR: ()	PLACAS: 312

PARTE DELANTERA

	SI	NO	AVERIADA
1.- FACIA Y/O DEFENSA			/
2.- PORTA PLACA			/
3.- FARO DERECHO	/		
4.- FOCO DE FARO DERECHO	/		
5.- BALASTRA DE FARO DERECHO	/		
6.- CUARTO DE LUZ DERECHO		/	
7.- FARO DE NIEBLA DERECHO		/	
8.- FOCO DE FARO DE NIEBLA DERECHO		/	
9.- FARO IZQUIERDO			/
10.- FOCO DE FARO IZQUIERDO			/
11.- BALASTRA DE FARO IZQUIERDO	/		
12.- CUARTO DE LUZ IZQUIERDO		/	
13.- FARO DE NIEBLA IZQUIERDO		/	
14.- FOCO DE FARO DE NIEBLA IZQUIERDO	/		
15.- COFRE			/
16.- CHAPA DE COFRE			/
17.- PARRILLA			/
18.- EMBLEMA DE PARRILLA			/
19.- PARABRISAS	/		
20.- BRAZO DE LIMPIADOR DERECHO	/		
21.- PLUMA DE LIMPIADOR DERECHO	/		
22.- BRAZO DE LIMPIADOR IZQUIERDO	/		
23.- PLUMA DE LIMPIADOR IZQUIERDO	/		

LADO DERECHO

	SI	NO	AVERIADA
24.- SALPICADERA			/
25.- PUERTA DELANTERA	/		
26.- PUERTA TRASERA	/		
27.- CRISTALES DE PUERTAS	/		
28.- MANIJAS DE PUERTAS	/		
29.- ALETA DELANTERA		/	
30.- ALETA TRASERA		/	
31.- ESPEJO LATERAL	/		
32.- ESTRIBO		/	
33.- COSTADO	/		
34.- MOLDURAS		/	
35.- LLANTA DELANTERA	/		
36.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON		/	
37.- LLANTA TRASERA	/		
38.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
39.- RINES DE ALUMINO		/	
40.- RINES DE FIERRO	/		

LADO IZQUIERDO

	SI	NO	AVERIADA
41.- SALPICADERA			/
42.- PUERTA DELANTERA			/
43.- PUERTA TRASERA	/		
44.- CRISTALES DE PUERTAS	/		
45.- MANIJAS DE PUERTAS	/		
46.- ALETA DELANTERA		/	
47.- ALETA TRASERA		/	
48.- ESPEJO LATERAL	/		
49.- ESTRIBO		/	
50.- COSTADO	/		
51.- MOLDURAS		/	
52.- LLANTA DELANTERA	/		
53.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
54.- LLANTA TRASERA	/		
55.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
56.- RINES DE ALUMINO		/	
57.- RINES DE FIERRO	/		

PARTE TRASERA

	SI	NO	AVERIADA
58.- FACIA Y/O DEFENSA			
59.- REFLEJANTES DE FACIA			
60.- PORTA PLACA			
61.- CALAVERA IZQUIERDA			
62.- CALAVERA DERECHA	/		
63.- MEDALLON	/		
64.- BRAZO DE LIMPIADOR		/	
65.- PLUMA DE LIMPIADOR		/	
66.- CAJUELA	/		
67.- CHAPA DE CAJUELA	/		
68.- EMBLEMA DE CAJUELA	/		
69.- ESCAPE	/		

INTERIOR DE CAJUELA

	SI	NO	AVERIADA
70.- TAPA CAJUELA	/		
71.- TAPETE DE HULE		/	
72.- TAPETE DE ALFOMBRA	/		
73.- LLANTA DE REFACCION	/		
74.- LLAVE DE RUEDAS		/	
75.- SEGURO DE RUEDA		/	
76.- GATO	/		
77.- HERRAMIENTAS PZA.		/	
78.- SEÑALES DE EMERGENCIA		/	
79.- CABLES PASA CORRIENTES	/		
80.- EXTINGUIDOR		/	

INTERIOR

	SI	NO	AVERIADA
81.- VOLANTE	/		
82.- PALANCA DE DIRECCIONALES	/		
83.- PALANCA DE LIMPIADORES	/		
84.- TABLERO	/		
85.- INSTRUMENTOS DE TABLERO	/		
86.- BOLSA DE AIRE	/		
87.- GUANTERA DE TABLERO	/		
88.- RADIO	/		
89.- ESTEREO	/		
90.- BOCINAS	/		
91.- CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO	/		
92.- CONTROLES DEFROSTER	/		
93.- CENICERO		/	
94.- ENCENDEDOR		/	
95.- PALANCA DE VELOCIDADES	/		
96.- CONSOLA	/		
97.- ASIENTOS DELANTEROS	/		
98.- ASIENTOS TRASEROS	/		
99.- CABECERAS DELANTERAS	/		
100.- CABECERAS TRASERA	/		
101.- CODERAS		/	
102.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/		
103.- VESTIDURAS	/		
104.- ALFOMBRA	/		
105.- TAPAS DE PUERTAS DELANTERAS	/		
106.- TAPAS DE PUERTAS TRASERAS	/		
107.- MANIJAS DE APERTURA DE PUERTAS	/		
108.- MANIJA DE APERTURA DE VIDRIOS		/	
109.- ELEVADORES ELECTRICOS		/	
110.- SEGUROS ELECTRICOS		/	
111.- QUEMA COCOS		/	
112.- VICERAS	/		
113.- ESPEJO RETROVISOR	/		
114.- LUZ INTERIOR	/		
115.- LUZ DE STOP		/	
116.- TAPETES	/		

MOTOR

	SI	NO	AVERIADA
117.- COMPUTADORA DE MOTOR	/		
118.- CATALIZADOR	/		
119.- TURBO CARGADOR	/		
120.- FILTRO DE AIRE	/		
121.- CAJA DE FUSIBLES	/		
122.- BATERIA	/		
123.- MONOBLOK	/		
124.- BOMBA DE AGUA	/		
125.- BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR	/		
126.- TAPON DE ACEITE DE MOTOR	/		
127.- BANDAS DE MOTOR	/		
128.- DIRECCION HIDRAULICA	/		
129.- RADIADOR			/
130.- TAPON DE AGUA DEL RADIADOR	/		
131.- DEPOSITO DE RADIADOR	/		
132.- VENTILADOR DE RADIADOR			/
133.- RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO			/
134.- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	/		
135.- ALTERNADOR	/		
136.- GENERADOR	/		
137.- MARCHA	/		
138.- ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
139.- DISTRIBUIDOR		/	
140.- BOBINA	/		
141.- CABLES DE BUJIAS	/		
142.- SISTEMA DE FRENOS	/		
143.- DEPOSITO DE LIMPIADORES	/		
144.- BOMBA DE GASOLINA	/		
145.- TANQUE DE GASOLINA	/		
146.- TAPON DE TANQUE DE GASOLINA	/		
147.- CAJA DE VELOCIDADES	/		
148.- CLAXON	/		

OTROS

	SI	NO	AVERIADA
149.- PLACA DE VIN	/		
150.- DOCUMENTOS		/	
151.- LLAVES	/		
152.- PLACAS VEHICULARES		/	
153.- OBJETOS PERSONALES		/	
154.- ALARMA		/	
155.- ANTENA	/		
156.- CANASTILLA		/	
157.- SPOILERS		/	
158.- FUSIBLES	/		
159.- KILOMETRAJE		/	
160.- ACCESORIOS:		/	

OBSERVACIONES:

ELABOR: Angel	ENTREGO	RECIBIO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA