

MARCA: Hyundai
VIN: KMHLN4AGXRU633589TIPO: Electro
PLACA: 51PSINIESTRO: 69045984
OPERADOR: Flavio Silvio Torres
FECHA: 2-7-26
COLOR: Blanco AÑO: 2024

SI NO DAÑO

DAÑO

107B00338

SI NO DAÑO

DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

ELABORA

Artero Camacho
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA




NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Artero Camacho
NOMBRE Y FIRMA

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

29 Agosto
Inventario de vehículo dañado auto
03-06-26
01:07

Aviso de Privacidad

Compañía Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., para la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad de nuestras sucursales y en bbva.mx

La formulación se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Tipo de siniestro 369045964		Póliza 739A000113	Inciso / certificado 19447		Número de serie XMHU4AGXRUG33585
Marca Hyundai	Submarca Elantra	Tipo / cilindraje 4		Modelo 2014	Color Blanco
Lugar Acapulco	Fecha Día 07 Mes 06 Año 26	Placas RDW 71512	Cantidad de placas (0) (1) 7	Kilometraje	Gasolina E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Ruben Martinez		Celular 3538829103	Correo electrónico rubenm@bol.com.mx	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	☒	
2.	Brazos de limpiadores	☒	
3.	Plumas limpiadoras	☒	
4.	Cofre	☒	
5.	Cuartos de luz	☒	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ LED	☒	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9.	Parrilla	☒	
10.	Emblemas	☒	
11.	Facia	☒	
12.	Molduras	☒	
13.	Rejillas de facia	☒	
14.	Porta placa	☒	
15.	Spoiler	☒	

Trasero

16.	Medallón	☒	
17.	Limpiadores	☒	
18.	Lámpara stop	☒	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20.	Emblema cajuela	☒	
21.	Calaveras (2) (3)	☒	
22.	Reflejes	☒	
23.	Defensa	☒	
24.	Molduras	☒	
25.	Porta placa	☒	
26.	Cámara de reversa	☒	
27.	Spoiler	☒	
28.	Escape	☒	

Lado derecho

29.	Salpicadera	☒	
30.	Cuarto luz lateral	☒	
31.	Espejo lateral	☒	
32.	Cristal aleta	☒	
33.	Puerta delantera	☒	
34.	Cristal puerta delantera	☒	
35.	Manija de puerta delantera	☒	
36.	Puerta trasera	☒	
37.	Cristal puerta trasera	☒	
38.	Manija de puerta trasera	☒	
39.	Cristal costado	☒	
40.	Estríbo	☒	
41.	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒	
43.	Cuarto luz lateral	☒	
44.	Espejo lateral	☒	
45.	Cristal aleta	☒	
46.	Puerta delantera	☒	
47.	Cristal puerta delantera	☒	
48.	Manija de puerta delantera	☒	
49.	Puerta trasera	☒	
50.	Cristal puerta trasera	☒	
51.	Manija de puerta trasera	☒	
52.	Cristal costado	☒	
53.	Estríbo	☒	
54.	Molduras	☒	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	☒	
56.	Birlo de seguridad	☒	
57.	Cables pasa corriente	☒	
58.	Extintor	☒	
59.	Gato	☒	
60.	Gato hidráulico	☒	
61.	Llave de rueda	☒	
62.	Señales de carretera	☒	
63.	Tapete cubre llanta	☒	
64.	Tapa sombrerera	☒	

Interior

65.	Cielo de toldo	☒	
66.	Luz interior	☒	
67.	Espejo retrovisor	☒	
68.	Viseras	☒	
69.	Tablero	☒	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71.	Botones de estéreo	☒	
72.	Control aire acondicionado	☒	
73.	Control calefacción	☒	
74.	Control eléctrico	☒	
75.	Guantera	☒	
76.	Consola	☒	
77.	Porta vasos	☒	
78.	Encendedor	☒	
79.	Cenicero	☒	
80.	Palanca de velocidades	☒	
81.	Perilla palanca	☒	
82.	Botones puerta	☒	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84.	Coderas	☒	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86.	Bocinas radio	☒	
87.	Cinturones de seguridad	☒	
88.	Banca de asiento trasero	☒	
89.	Respaldo de asiento trasero	☒	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91.	Alfombra	☒	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93.	Alternador	☒	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96.	Bandas de motor	☒	
97.	Bayoneta aceite dirección	☒	
98.	Bayoneta aceite motor	☒	
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100.	Bobina	☒	
101.	Bocina de claxon	☒	
102.	Bomba de agua	☒	
103.	Bomba dirección hidráulica	☒	
104.	Boster de frenos	☒	
105.	Cables bujías	☒	
106.	Compresor aire acondicionado	☒	
107.	Depósito de chisqueros	☒	
108.	Distribuidor	☒	
109.	Filtro gasolina	☒	
110.	Marcha	☒	
111.	Motor limpiadores	☒	
112.	Motor ventilador	☒	
113.	Porta filtro de aire	☒	
114.	Radiador	☒	
115.	Sistema de inyección	☒	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117.	Tapón aceite motor	☒	
118.	Tapón radiador	☒	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120.	Canastilla	☒	
121.	Alarma	☒	
122.	Tapón de gasolina	☒	
123.	Herramientas	☒	
124.	Sensor de reversa	☒	
125.	Quemacocos	☒	
126.	Toldo	☒	
127.	Gancho de arrastre	☒	
128.	Tapón gancho de arrastre	☒	
129.	Calcomanía de verificación	☒	
130.	Tapón birlo	☒	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	 Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	 Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: ☐
 TAG ☐ No ☒

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: ☒ 225/45/17 34
 TD: ☐
 DI: ☐
 TI: ☐
 R: ☐
 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☒
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: ☐ Original ☒ Especial
 Aleación ☐ Acero ☒
 No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4) 1

Volante

Marca: ☐ Original ☒ Especial

Observaciones

Se agregaron partes

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Ruben Martinez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Ruben Martinez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Carlos Perez
Nombre y firma del ajustador que recibe

Rally
Razón social de la grúa

Miguel Lopez
Nombre y firma del operador de grúa que recibe



Siendo las 01:48 horas del día 03 de 06 del 2026
en el Centro de Valuación Integral, ubicado en la calle poniente 128 No. 667, Col. Industrial Vallejo, Delegación
Azcapotzalco, que el vehículo que a continuación se describe:
Marca Hyundai Tipo Elantra Modelo 2024 Color Blanco
con número de placas RDW715D y número de siniestro B36904596
a efecto de garantizar que la unidad mencionada, se recibe con los siguientes artículos en la revisión:
en presencia del Sr. Miguel Lopez operador de la grúa No. 2-10
con número de placas 99FEX2 de la empresa Grúas Nally lo siguiente:

EN LA REVISIÓN SE DETECTARON LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

Artículo	Marca	Descripción
1	WOKIN	FLEXOMETRO
1	TRUPER	Juego de llaves Allen
1	Ured	Llave Mixta
3	Sanelco	SOQUET
1	Azalea	Caja de Balsa
1	comex	Masquin Azul
1	Galasca	Orejeras
1	Tambo	Iceva Pasta
1	Gayer	Protector de piel
1	Hyundai	Aditivo
1	Sanable	Plumín Azul

Observaciones:

Multiasistencia, recibe la unidad con los artículos descritos, reservándose el derecho de reclamar a la empresa responsable del traslado, la reparación del daño económico sufrido.

J. Miguel Lopez *HL*
Nombre y firma del operador de Grúa


Nombre y firma TSP

Calificación de Pérdida Total

[illegible]

NUMERO DE MOTOR
G4NSPU970304

FLACA V.I.N.

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..

1164	OPERADOR: M. chf	FECHA:
1164	TIPO: E. l. b. e.	MODELO
	COLOR: 1st	PLACAS:

PARTE DELANTERA		SI	NO	AVERIADA
1.	FACIA Y/O DEFENSA			
2.	PORTA PLACA			
3.	FARO DERECHO			
4.	FOCO DE FARO DERECHO			
5.	BALASTRA DE FARO DERECHO			
6.	CUARTO DE LUZ DERECHO			
7.	FARO DE NIEBLA DERECHO			
8.	FOCO DE FARO DE NIEBLA DERECHO			
9.	FARO IZQUIERDO			
10.	FOCO DE FARO IZQUIERDO			
11.	BALASTRA DE FARO IZQUIERDO			
12.	CUARTO DE LUZ IZQUIERDO			
13.	FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			
14.	FOCO DE FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			
15.	COFRE			
16.	CHAPA DE COFRE			
17.	PARRILLA			
18.	EMBLEMA DE PARRILLA			
19.	PARABRISAS			
20.	BRAZO DE LIMPIADOR DERECHO			
21.	PLUMA DE LIMPIADOR DERECHO			
22.	BRAZO DE LIMPIADOR IZQUIERDO			
23.	PLUMA DE LIMPIADOR IZQUIERDO			

PARTE TRASERA	SI	NO	AVERIA/DA
58.- FACIA Y/O DEFENSA			
59.- REFLEJANTES DE FACIA			
60.- PORTA PLACA			
61.- CALAVERA IZQUIERDA			
62.- CALAVERA DERECHA			
63.- MEDALLON			
64.- BRAZO DE LIMPIADOR			
65.- PLUMA DE LIMPIADOR			
66.- CAJUELA			
67.- CHAPA DE CAJUELA			
68.- EMBLEMA DE CAJUELA			
69.- ESCAPE			

INTERIOR DE CAJUELA		SI	NO	AVERIA/DA
70.-	TAPA CAJUELA			
71.-	TAPETE DE HULE			
72.-	TAPETE DE ALFOMBRA			
73.-	LLANTA DE REFACCEN			
74.-	LLAVE DE RUEDAS			
75.-	SEGURO DE RUEDA			
76.-	GATO			
77.-	HERRAMIENTAS PZA.			
78.-	SENALES DE EMERGENCIA			
79.-	CABLES PASA CORRIENTES			
80.-	EXTINGUIDOR			

LADO DERECHO		SI	NO	AVERIA/DA
24.-	SALPICADERA			
25.-	PUERTA DELANTERA			
26.-	PUERTA TRASERA			
27.-	CRISTALES DE PUERTAS			
28.-	MANIJAS DE PUERTAS			
29.-	ALETA DELANTERA			
30.-	ALETA TRASERA			
31.-	ESPEJO LATERAL			
32.-	ESTRIBO			
33.-	COSTADO			
34.-	MOLDURAS			
35.-	LLANTA DELANTERA			
36.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			
37.-	LLANTA TRASERA			
38.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			
39.-	RINES DE ALUMINO			
40.-	RINES DE FIERRO			



	INTERIOR	SI	NO	AVERIA/DAÑO
81.- VOLANTE		/		
82.- PALANCA DE DIRECCIONALES		/		
83.- PALANCA DE LIMPIADORES		/		
84.- TABLERO		/		
85.- INSTRUMENTOS DE TABLERO		/		
86.- BOLSA DE AIRE		/		
87.- GUANTERA DE TABLERO		/		
88.- RADIO		/		
89.- ESTEREO		/		
90.- BOCINAS		/		
91.- CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO.		/		
92.- CONTROLES DEFROSTER		/		
93.- CENICERO			/	
94.- ENCENDEDOR			/	
95.- PALANCA DE VELOCIDADES		/		
96.- CONSOLA		/		
97.- ASIENTOS DELANTEROS		/		
98.- ASIENTOS TRASEROS		/		
99.- CABECERAS DELANTERAS		/		
100.- CABECERAS TRASERA		/		
101.- CODERAS		/		
102.- CINTURONES DE SEGURIDAD		/		
103.- VESTIDURAS		/		
104.- ALFOMBRA		/		
105.- TAPAS DE PUERTAS DELANTERAS		/		
106.- TAPAS DE PUERTAS TRASERAS		/		
107.- MANIJAS DE APERTURA DE PUERTAS		/		
108.- MANIJA DE APERTURA DE VIDRIOS		/		
109.- ELEVADORES ELECTRICOS		/		
110.- SEGUROS ELECTRICOS		/		
111.- QUEMA COCOS		/		
112.- VICERAS		/		
113.- ESPEJO RETROVISOR		/		
114.- LUZ INTERIOR		/		
115.- LUZ DE STOP		/		
116.- TAPETES		/		

MOTOR		SI	NO	AVERIADA
117.-	COMPUTADORA DE MOTOR	/		
118.-	CATALIZADOR	/		
119.-	TURBO CARGADOR			/
120.-	FILTO DE AIRE			/
121.-	CAJA DE FUSIBLES	/		
122.-	BATERIA	/		
123.-	MONOBLOK	/		
124.-	BOMBA DE AGUA	/		
125.-	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR	/		
126.-	TAPON DE ACEITE DE MOTOR	/		
127.-	BANDAS DE MOTOR	/		
128.-	DIRECCION HIDRAULICA	/		
129.-	RADIADOR	/		
130.-	TAPON DE AGUA DEL RADIADOR	/		
131.-	DEPOSITO DE RADIADOR	/		
132.-	VENTILADOR DE RADIADOR	/		
133.-	RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO	/		
134.-	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	/		
135.-	ALTERNADOR			
136.-	GENERADOR	/		
137.-	MARCHA	/		
138.-	ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
139.-	DISTRIBUIDOR		/	
140.-	BOBINA	/		
141.-	CABLES DE BUJIAS		/	
142.-	SISTEMA DE FRENO			
143.-	DEPOSITO DE LIMPIADORES	/		
144.-	BOMBA DE GASOLINA	/	/	
145.-	TANQUE DE GASOLINA			
146.-	TAPON DE TANQUE DE GASOLINA	/		
147.-	CAJA DE VELOCIDADES			
148.-	CLAXON	/		

LADO IZQUIERDO		SI	NO	AVERIADA
41.-	SALPICADERA	/		/
42.-	PUERTA DELANTERA	/		
43.-	PUERTA TRASERA	/		
44.-	CRISTALES DE PUERTAS	-		/
45.-	MANIJAS DE PUERTAS	/		
46.-	ALETA DELANTERA		/	
47.-	ALETA TRASERA		/	
48.-	ESPEJO LATERAL	/		
49.-	ESTRIBO	/		
50.-	COSTADO	/		
51.-	MOLDURAS		/	
52.-	LLANTA DELANTERA	/		
53.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
54.-	LLANTA TRASERA	/		
55.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
56.-	RINES DE ALUMINO	/		
57.-	RINES DE FIERRO		/	

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:		
ELABORÓ  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGÓ NOMBRE Y FIRMA	RECIBÍ  NOMBRE Y FIRMA