

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0185
AOTB 0462

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>ELANTRA</u>	TIPO: <u>SEDAN</u>
VIN: <u>KMILR4AJ750111699</u>	PLACA: <u>5/p</u>
SINIESTRO: <u>B74290CC2</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15-7-23</u> COLOR: <u>BLANCO</u>	AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BODINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS		☒	
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODEPAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR	☒		
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS		☒	
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA	☒		
FAROS	☒		
BALASTRE	☒		
BULBOS	☒		
FAROS DE NIEBLA	☒		
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES	☒		
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA		☒	
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA	☒		
LLAVES	☒		
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Cosmulo Ensign B.C</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Cosmulo Ensign B.C</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Seguros

Auto Online

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

Patrimonial

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74290862	Número de póliza: 8356210CGL	Inciso / Certificado: 01	Placas: 84J-126
Marca: Honda	Submarca: Civic	Tipo: Sedan	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Cesar Palomares	Claves: X125	Fotos: X125	Aplica deducible: SI ☒ No ☐ \$ (5%)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Patricia Flores Sanchez	Celular: 55-22-41-61-09	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 15/07/2025 Lugar de expedición: CDMX Firmado por: César David Martínez Puesto: Ajustador
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo #19. Recursos Hídricos Buena Vista Edmex C.P. 54913
-----------------------------------	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños: Póliza Flores S Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:
--	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
10862	235621066		
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
	Día Mes Año		(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4.	Cofre			68.	Viseras						
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero						
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)						
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo						
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado						
9.	Parrilla			73.	Control calefacción						
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico						
11.	Facia			75.	Guantera						
12.	Molduras			76.	Consola						
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos						
14.	Porta placa			78.	Encendedor						
15.	Spoiler			79.	Cenicero						
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Auto estereo			
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Tarjeta de circulación		
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Marca:			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas						
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)						
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio						
22.	Reflejes			87.	Cinturones de seguridad						
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero						
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero						
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra						
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28.	Escape			Motor				Llantas			
Lado derecho				93.	Alternador			Vida			
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DD: 205/55/16 3/4			
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			TD: 205/55/16 3/4			
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			DI: 205/55/16 3/4			
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			TI: 205/55/16 3/4			
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			R: 205/55/16 3/4			
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐			
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica						
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos						
40.	Estríbo			105.	Cables bujías						
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros						
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor						
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina						
44.	Espejo lateral			110.	Marcha						
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores						
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador						
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire						
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador						
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección						
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)						
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor						
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador						
53.	Estríbo			119.	Tapón depósito líquido de frenos						
54.	Molduras			General				Observaciones			
Cajuela				120.	Canastilla			Vandera de			
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma			de Vandera			
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina						
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas						
58.	Extintidor			124.	Sensor de reversa						
59.	Gato			125.	Quemacocos						
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo						
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre						
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre						
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación						
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo						
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						
				Objetos personales							
				Adaptaciones equipo especial							

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe