

12:10

MARCA: KIA TIPO: FORTÉ  
VIN: KNAF35AC715065732 PLACA: S/P.

SINIESTRO: B64952965  
OPERADOR: ANTONIO DOMINGO  
FECHA: 19/05/26  
COLOR: GRIS AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X	X	
GATO	X	X	
LLAVE DE RUEDA	X	X	
SEÑALES DE CARRETERA	X	X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X	X	
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Hob 701194km     TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

AOTB00122

MARCA: <u>K9</u>	TIPO: <u>forte</u>
VIN: <u>NWA435AC715065731</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B64952965</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15.05.26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2020</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Admón Aguirre</i>	<i>Admón Torres</i>	<i>Admón Aguirre</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

# Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO 01/05/2026		FECHA INGRESO CVI		FECHA DE TERMINADO PT 14/05/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
No. DE SINIESTRO B64952965		NO. DE SALVAMENTO 2652545281		PLACAS NHM926A		INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEGU <input type="checkbox"/> TERC.		MARCA VEHICULO KIA	
TIPO FORTE EX SEDAN AUT AA E		MODELO 01/01/20		COLOR GRIS		VERSION EX 2.0		CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	
N. PUERTAS 5		N. CILINDROS 4		NUM. SERIE KNAF35AC7L5065732		No. DE MOTOR 64NHKH002754		REG. FED. DE AUTOMOVILES	
KILOMETRAJE 135015		ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO.		POLIZA 8366210ASK		INCISO 00001			

<input type="checkbox"/> AUSTERO	<input type="checkbox"/> TIPICO	<input checked="" type="checkbox"/> A/AC	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA	<input type="checkbox"/> FRONTERIZO	<input type="checkbox"/> EXPORTADO	<input checked="" type="checkbox"/> TALLER
<input type="checkbox"/> EQUIPADO	<input type="checkbox"/> TURBO	<input type="checkbox"/> ABANDONO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO	<input type="checkbox"/> IMPORTADO	<input type="checkbox"/> AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO
<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	215.700.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	3147.75
* REFACCIONES DE HP INICIALES	28666.62
* MANO DE OBRA INICIAL	4700
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	129078.22
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>165,592.59</b>
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	10,785.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	176,377.59
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	39,322.41
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	1,966.12
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	37,356.29
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	165	DIGITAL	
VALOR	209,100.00	215,700.00	
% DAÑO	79.19%	76.77%	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD CUENTA CON LLAVE DE ENCENDIDO XXX SE ANEXAN FOTOS DE NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE MOTOR

NUMERO DE MOTOR <b>64NHKH002754</b>
PLACA V.I.N.  <b>KNAF35AC7L5065732</b>
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE  
DANIEL MORALES FLORES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A.P.T.

ATENTAMENTE  
ING NOE DELGADILLO MIER  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

# Inventario de vehículo dañado auto

**Seguros**  
 27/04/2015  
 Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formaliza de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Numero de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Modelo	Numero de serie
2015	33062015		2010	55A01506512
Marca	Submarca	Tipo / color/pla	Color	
Renault	Scenic	Placas	Gasolina	
Lugar	Fecha	Modelo	Kilometraje	Gasolina
Carretera	11/06/15	2010	56167	56167
Atención a	Nombre del interesado	Cantidad de placas	Correa electrica	
Asignado	Asignado	(0) (1)		

## No. Inventario SI No Inventario SI No Inventario SI No

Delantero		Interior		Otros	
1. Parabrasis		65. Cielo de techo		Computadora	Bateria
2. Brazos de limpiadores		66. Luz interior		¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Purrnas limpiadoras		67. Espejo retrovisor		Observaciones:	Marca
4. Cofre		68. Viseras			
5. Cuartos de luz		69. Tablero			
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)		70. Switch de encendido (start / stop engine)			
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		71. Botones de estérno			
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		72. Botones de estérno			
9. Parrilla		73. Control aire acondicionado			
10. Emblemas		74. Control calefacción			
11. Roca		75. Guantero			
12. Molduras		76. Consola			
13. Rejillas de boca		77. Portavarsos			
14. Porta placa		78. Encendedor			
15. Spoiler		79. Centenero			
		80. Palanca de velocidades			
		81. Perilla palanca			
		82. Botones puerta			
		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			
		84. Coderas			
		85. Manijas de puertas (2) (4)			
		86. Bocinas radio			
		87. Cinturones de seguridad			
		88. Banca de asiento trasero			
		89. Respaldo de asiento trasero			
		90. Cabececeras (1) (2) (3) (4) (5)			
		91. Alfombra			
		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)			

Trasero		Motor	
16. Medallón		93. Alternador	
17. Limpiaores		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
18. Llampara stop		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
19. Tapa cajuela / quita puerta		96. Bandas de motor	
20. Emblema cajuela		97. Bavyoneta aceite dirección	
21. Calaveras (2) (4)		98. Bavyoneta aceite motor	
22. Relentinas		99. Bavyoneta aceite transmisión	
23. Detensas		100. Bobina	
24. Molduras		101. Bocina de claxon	
25. Porta placa		102. Bomba de agua	
26. Cámara de reversa		103. Borbu dirección hidráulica	
27. Spoiler		104. Boster de frenos	
28. Escape		105. Cables bujías	
		106. Compresor aire acondicionado	
		107. Deposito de chisgueteros	
		108. Distribuidor	
		109. Filtro gasolina	
		110. Marcha	
		111. Motor limpiadores	
		112. Motor ventilador	
		113. Porta filtro de aire	
		114. Radiador	
		115. Sistema de inyección	
		116. Transmisión (STD) (AUT)	
		117. Tapón aceite motor	
		118. Tapón radiador	
		119. Tapón deposito liquido de frenos	

Lado derecho		Lado izquierdo	
29. Salpicadera		42. Salpicadera	
30. Cuadro luz lateral		43. Cuadro luz lateral	
31. Espejo lateral		44. Espejo lateral	
32. Cristal aleta		45. Cristal aleta	
33. Puerta delantera		46. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera		47. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera		48. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera		49. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera		50. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera		51. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado		52. Cristal costado	
40. Estribo		53. Estribo	
41. Molduras		54. Molduras	

General	
120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón bulto	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Contorno <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

Cajuela	
55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables paca corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

**Objetos personales**  
 Original Especial  
 No. (1) (2) (3) (4)

**Rines**  
 Original Especial  
 Aleación Acero  
 No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Original Especial

**Observaciones**

**Objetos especiales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Origo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo, en caso de robo, para ser devueltos a su propietario. Los objetos personales no serán devueltos si no se encuentran en el vehículo.