

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4166

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: KIA	TIPO: SOUL
VIN: KNDJN2A267341628	PLACA: S/P-
SINIESTRO: B79434862	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 31/08/2016	COLOR: Gris
	AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE			X
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: Unidad con golpe en costado derecho.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Adrian Salvo	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



COMPañÍA:

BBVA Seguros

SINIESTRO/REPORTE/FOLIO:

B79434862

FECHA DE ENTREGA:

HORA:

TALLER DE ENTREGA:

AUTO ONLINE

No. DE SERIE:

KNDJN2A22G7341628

MARCA:

KIA

TIPO:

SOULD

PLACAS

VRC249C

COLOR/MODELO

GRIS/2016

NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBE

CON EL PRESENTE ACUSE, GRUPO NUVE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD SUBSECUENTE A LA ENTREGA DE ESTA UNIDAD EN MENCION.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en la presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B79434862	Número de póliza: 8366210BT7	Inciso / Certificado: 1	Placas: VR CZ 49C
Marca: KIA	Submarca: Soul	Tipo: 2016	Color: GRIS
Nombre del ajustador: Manuel Santana	Claves: M88	Fotos: ST	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Maria Mendoza Ros	Celular: 3329208937	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro


 Lado derecho	 Frontal	 Trasero	 Lado izquierdo
--	---	--	--

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Post de Parabrú, Suspensión, Tercer Derrche, Riny llente, Tercer Derrche**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños preexistentes

 Lado derecho	 Frontal	 Trasero	 Lado izquierdo
--	---	--	--

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes	Fecha de expedición: 26/09/26 Lugar de expedición: Acatlan  Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Potrerito #31 Las Pintas Tlaquepaque

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado:  Maria Mendoza Ros	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños  Maria Mendoza Ros Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., en adelante "BBVA México", con la finalidad de verificar tu identidad administrativa, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en bbva.mx. La información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene a su disposición en BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza	8366210BT7	Inciso / certificado	1	Número de serie	KNDJN2A22G7341628
Marca	KIA	Submarca	Scud	Tipo / cilindraje	2016
Lugar	Acatlan	Fecha	26/09/2016	Placas	VRC2490
Afectación a	Asegurado	Nombre del interesado	Maria Mendoza Rios	Celular	3329208837
Gasolina	Gas	Correio electrónico			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca
4	Cofre	/		68	Viseras	/			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Liaves	Tipo de liaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
12	Molduras	/		76	Consola	/		Marca	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Adicionales	
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Llantas	
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		TD	
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		DI	
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		TI	
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		R	
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/		R: Refacción	
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Rines	
28	Escape	/		Motor				Marca:	
Lado derecho				93	Alternador	/		Original	Especial
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación	Acero
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		No (1) (2) (3) (4)	
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		No (1) (2) (3) (4)	
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Volante	
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Marca:	
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Original	Especial
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		Aleación	Acero
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		No (1) (2) (3) (4)	
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/		Observaciones	
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/		Objetos personales	
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Adaptaciones equipo especial	
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/			
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/			
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Molduras	/		General					
Cajuela				120	Canastilla	/			
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/			
56	Birio de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/			
57	Cables pasa corriente	/		123	Herramientas	/			
58	Extinguidor	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/			
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/			
61	Liave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/			
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/			
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo los originales, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, liaves de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Maria Mendoza Rios
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Maria Mendoza Rios
Nombre y firma del ajustador que recibe

Grupo Atoyac
Razón social de la grúa

Jose Piedra
Nombre y firma del operador de grúa que recibe