

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

106990

MARCA: Kia
VIN: KNDJP3A476T315408

TIPO: Sedán
PLACA: 51P

INDICESTRIL: 603-42168
OPERADOR: delia romero
FECHA: 17-6-66
LOCAL: Wagya CANT: 2016

Forza 16150

AOTB-00261

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA MECANICA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAVONER/ALETTE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDEAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BLIND			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE AC			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CABEZA	SI	NO	DAÑO
ALFOMERA	X		
CHELES PROTECTORES INTERNOS	X		
TAPA CUBIERTA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARAGLASE	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS	X		
BULBOS	X		
CALLELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTA PLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS

COSTURAS/CAJETERAS	SI	NO	DAÑO
ALFOM			X
ALFOMERA			X
ESPAL DELANTERA		X	
ESTRIBO			X
MANILLAS EXTERIORES		X	
MOLETORES			X
PUESTO DELANTERA		X	
PUESTO TRASERA		X	
SALPOMERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS (CENTROS DE RIN)			X
MOCHOS LATERALES			X

COSTURAS EXTERIORES	SI	NO	DAÑO
ALFOM			X
COSTURAS			X
ESPAL EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANILLAS EXTERIORES		X	
MOLETORES			X
PUESTO DELANTERA		X	
PUESTO TRASERA		X	
SALPOMERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS (CENTROS DE RIN)			X
MOCHOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMERA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL NC			X
DEFROSTER			X
ENCENDIDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANILLAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGURIDAD ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
[Signature]
Nombre y Firma

ENTREGA
[Signature]
Nombre y Firma

RECIBE
[Signature]
Nombre y Firma

Valuación de Pérdida Total

7 AMARRILLO

Seguros

FECHA SINIESTRO 31/05/2026	FECHA INGRESO CVI 31/05/2026	FECHA DETERMINADO PT 02/06/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
No. DE SINIESTRO B68708167	NO. DE SALVAMENTO 2652651928	PLACAS NGG394C	INTERESADO <input type="checkbox"/> ASEG <input checked="" type="checkbox"/> TERC	MARCA VEHICULO KIA
MODELO 01/01/20	COLOR NEGRO	VERSION EX	CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	NUM. PUERTAS 5
				NUM. CILINDROS 0
				NUM. SERIE KNDJP3A47G7365408
No. DE MOTOR NO VISIBLE	REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A	KILOMETRAJE	ADAP. Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PERIZA 776A530AC6
				INCISO 00001

AUSTERO TIPICO A/AC STANDARD RECUP. ROBO FLOTILLA CIA FRONTERIZO EXPORTADO TALLER
 EQUIPADO TURBO ABANDONO AUTOMATICO PERDIDA TOTAL GARANTIA LEGALIZADO IMPORTADO AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	CONVENIO AUTOMETRICA 137,000.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	6898.97
* REFACCIONES DE HP INICIALES	56627.23
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	20114.02
TOTAL DAÑOS	83,640.22
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	6,850.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	90,490.22
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	46,509.78
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	2,325.49
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	44,184.29
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO		
PAG.	173		
VALOR	137,000.00		
% DAÑOS	61.05 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE RI INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR
NO VISIBLE
No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA V.I.N.
KNDJP3A47G7365408

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

