SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0237

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2024

☐ RESGUARDO(CCAO): M+y ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: Kia TIPO: Spartage
VIN: KNDPM3NA4J7349106 PLACA: S/P
SINIESTRO: B621398617 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 4/11/26 COLOR: Gris AÑO: 218

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| ALTERNADOR | ✓ | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| BOMBA AGUA | ✓ | | |
| BANDAS MOTOR | ✓ | | |
| SISTEMA FRENOS | ✓ | | |
| CABLES BUJIAS | ✓ | | |
| BOBINA | ✓ | | |
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | ✓ | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | ✓ | | |
| DISTRIBUIDOR | ✓ | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | ✓ | |
| GENERADOR | ✓ | | |
| MARCHA | ✓ | | |
| MONOBLOCK | ✓ | | |
| VENTILADOR | ✓ | | |
| RADIADOR | ✓ | | |
| RADIADOR DE A/C | | | NV |
| TANQUE DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE ACEITE | ✓ | | |
| TAPON RADIADOR | | ✓ | NV |
| TURBO CARGADOR | | ✓ | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | | |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | |
| BOCINAS | ✓ | | |
| BOLSA DE AIRE | | | ✓ |
| CABECERAS | ✓ | | |
| CENICEROS | ✓ | | |
| GUANTERA | ✓ | | |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | |
| CLAXON | | | NV |
| CODERAS | | ✓ | |
| CONSOLA | ✓ | | |
| CONTROL A/C | ✓ | | |
| DEFROSTER | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | |
| LUZ INTERIOR | | | NV |
| LUZ STOP | | | NV |
| MANIJAS | ✓ | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| RELOJ | ✓ | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | | NV |
| TABLERO | ✓ | | |
| TAPETES | | ✓ | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | | NV |
| VESTIDURAS | | ✓ | |
| VOLANTE | ✓ | | |
| VISERAS | ✓ | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | ✓ |
| COFRE | | | ✓ |
| CUARTOS DE LUZ | | | ✓ |
| DEFENSA DELANTERA | | | ✓ |
| FAROS | | | ✓ |
| BALASTRE | | | ✓ |
| BULBOS | | | ✓ |
| FAROS DE NIEBLA | | | ✓ |
| PARABRISAS | | | ✓ |
| PARRILLA | | | ✓ |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | ✓ |
| PORTAPLACA | | ✓ | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | ✓ | | |
| BULBOS | ✓ | | |
| CAJUELA | ✓ | | |
| DEFENSA TRASERA | ✓ | | |
| LIMPIADOR | ✓ | | |
| MEDALLON | ✓ | | |
| PORTAPLACA | | ✓ | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | | |
| TAPA CAJHUELA | | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | ✓ | |
| SPOILERS | ✓ | | |
| FUSIBLES | ✓ | | |
| PLACAS | | ✓ | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | | NV |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | |
| PLACA VIN | ✓ | | |
| KILOMETRAJE | | | NV |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | | ✓ | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | | ✓ | |
| COMPUTADORA MOTOR | ✓ | | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | ✓ | | NV |
| BOMBA GASOLINA | ✓ | | |
| LLAVES | ✓ | ✓ | NO |
| CARPLAY/AA | ✓ | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | ✓ | | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRASERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | ✓ | NO |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | ✓ | | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRASERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | ✓ | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

Spray Pre



OBSERVACIONES:

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Andy Diaz | | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Convenio de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Gruas de Traslados de Vehículos Turnos

**Datos Generales del Servicio** **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | KIA | Serie | KNDPM3NA4J7399106 |
| Tipo | SPORTAGE | Placas | S/P |
| Modelo | 2018 | Siniestro | B82139867 |
| Color | GRIS | Aseguradora | BBVA SEGUROS |
| | // | Folio | 16698662 |

**Proveedor Asignado** **PEÑA**

**Fecha de Asignacion** **jueves, 29 de octubre de 2026**

**Observaciones**

**ORIGEN: Taller: Calpez Laminado Dirección: C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. Horario de recolección: Horario de Lunes a viernes de 9:00 a.m a 1:00 p.m. : Jaqueline García - Tel: 844 807 7308**

**DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |
| Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | | SI | NO |

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

María José S

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

**Datos de Entrega del Vehículo** **(Llenado por Lote de Restos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lote de Salvamentos | | | |
| Fecha de Entrega | | | |
| Compañia de Gruas que entrega el Vehiculo | | | |
| Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | | SI | NO |

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

***Nota:*** *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**
**Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro**
**Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011**

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8756210D6X | 01 | | KNDPM3AD4J7399106 | | |
| | Submarca: Sportage | Tipo / cilindraje: SX | | Modelo: 2018 | | Color: Gris |
| | Fecha: 10/6 D026 | Placas: TGR85EB | Cantidad de placas: (0) (1) | Kilometraje | | Gasolina |
| | Nombre del interesado: Baldemar Treviño Sanchez | | Celular: 8443555139 | Correo electrónico: treviñosanchez23@gmail.com | | |

| Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Frente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parabrisas | ✓ | | |
| 2 | Brazos de limpiadores | ✓ | | |
| 3 | Plumas limpiadoras | ✓ | | |
| 4 | Cofre | ✓ | | |
| 5 | Cuartos de luz | · | ✓ | |
| 6 | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | | |
| 7 | Focos* ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led | | ✓ | |
| 8 | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | ✓ | |
| 9 | Parrilla | ✓ | | |
| 10 | Emblemas | ✓ | | |
| 11 | Facia | ✓ | | |
| 12 | Molduras | ✓ | | |
| 13 | Rejillas de facia | ✓ | | |
| 14 | Porta placa | ✓ | | |
| 15 | Spoiler | ✓ | | |

## Trasero

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Medallón | ✓ | | |
| 17 | Limpiadores | ✓ | | |
| 18 | Lampara stop | ✓ | | |
| 19 | Tapa cajuela / quita puerta | ✓ | | |
| 20 | Emblema cajuela | ✓ | | |
| 21 | Calaveras (2) (4) | ✓ | | |
| 22 | Reflejantes | ✓ | | |
| 23 | Defensa | ✓ | | |
| 24 | Molduras | ✓ | | |
| 25 | Porta placa | | ✓ | |
| 26 | Cámara de reversa | ✓ | ✓ | |
| 27 | Spoiler | ✓ | | |
| 28 | Escape | ✓ | | |

## Lado derecho

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Salpicadera | ✓ | | |
| 30 | Cuarto luz lateral | ✓ | | |
| 31 | Espejo lateral | ✓ | | |
| 32 | Cristal aleta | · | ✓ | |
| 33 | Puerta delantera | | | |
| 34 | Cristal puerta delantera | | | |
| 35 | Manija de puerta delantera | | | |
| 36 | Puerta trasera | | | |
| 37 | Cristal puerta trasera | | | |
| 38 | Manija de puerta trasera | | | |
| 39 | Cristal costado | | | |
| 40 | Estribo | | | |
| 41 | Molduras | | | |

## Lado izquierdo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Salpicadera | · | | |
| 43 | Cuarto luz lateral | ✓ | | |
| 44 | Espejo lateral | ✓ | | |
| 45 | Cristal aleta | | ✓ | |
| 46 | Puerta delantera | | | |
| 47 | Cristal puerta delantera | | | |
| 48 | Manija de puerta delantera | | | |
| 49 | Puerta trasera | | | |
| 50 | Cristal puerta trasera | | | |
| 51 | Manija de puerta trasera | | | |
| 52 | Cristal costado | | | |
| 53 | Estribo | | | |
| 54 | Molduras | | | |

## Cajuela

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Alfombra carton cajuela | ✓ | | |
| 56 | Birlo de seguridad | | ✓ | |
| 57 | Cables pasa corriente | | ✓ | |
| 58 | Extinguidor | | ✓ | |
| 59 | Gato | | ✓ | |
| 60 | Gato hidráulico | | ✓ | |
| 61 | Llave de rueda | | ✓ | |
| 62 | Señales de carretera | | ✓ | |
| 63 | Tapete cubre llanta | ✓ | | |
| 64 | Tapa sombrerera | ✓ | | |

## Interior

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Cielo de toldo | | | |
| 66 | Luz interior | | | |
| 67 | Espejo retrovisor | | | |
| 68 | Viseras | | | |
| 69 | Tablero | | | |
| 70 | Switch de encendido (start / stop engine) | | | |
| 71 | Botones de estereo | | | |
| 72 | Control aire acondicionado | | | |
| 73 | Control calefacción | | | |
| 74 | Control eléctrico | | | |
| 75 | Guantera | | | |
| 76 | Consola | | | |
| 77 | Porta vasos | | | |
| 78 | Encendedor | | | |
| 79 | Cenicero | | | |
| 80 | Palanca de velocidades | | | |
| 81 | Perilla palanca | | | |
| 82 | Botones puerta | | | |
| 83 | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 84 | Coderas | | | |
| 85 | Manijas de puertas (2) (4) | | | |
| 86 | Bocinas radio | | | |
| 87 | Cinturones de seguridad | | | |
| 88 | Banca de asiento trasero | | | |
| 89 | Respaldo de asiento trasero | | | |
| 90 | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | | |
| 91 | Alfombra | | | |
| 92 | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | | |

## Motor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Alternador | | | |
| 94 | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 95 | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 96 | Bandas de motor | | | |
| 97 | Bayoneta aceite dirección | | | |
| 98 | Bayoneta aceite motor | | | |
| 99 | Bayoneta aceite transmisión | | | |
| 100 | Bobina | | | |
| 101 | Bocina de cláxon | | | |
| 102 | Bomba de agua | | | |
| 103 | Bomba dirección hidráulica | | | |
| 104 | Boster de frenos | | | |
| 105 | Cables bujías | | | |
| 106 | Compresor aire acondicionado | | | |
| 107 | Depósito de chisgueteros | | | |
| 108 | Distribuidor | | | |
| 109 | Filtro gasolina | | | |
| 110 | Marcha | | | |
| 111 | Motor limpiadores | | | |
| 112 | Motor ventilador | | | |
| 113 | Porta filtro de aire | | | |
| 114 | Radiador | | | |
| 115 | Sistema de inyección | | | |
| 116 | Transmisión (STD) (AUT) | | | |
| 117 | Tapón aceite motor | | | |
| 118 | Tapón radiador | | | |
| 119 | Tapón deposito liquido de frenos | | | |

## General

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Canastilla | | | ✓ |
| 121 | Alarma | ✓ | | |
| 122 | Tapón de gasolina | ✓ | | |
| 123 | Herramientas | | | ✓ |
| 124 | Sensor de reversa | | | ✓ |
| 125 | Quemacocos | | | ✓ |
| 126 | Toldo | ✓ | | |
| 127 | Gancho de arrastre | ✓ | | ✓ |
| 128 | Tapón gancho de arrastre | ✓ | | ✓ |
| 129 | Calcomanía de verificación | | | ✓ |
| 130 | Tapón birlo | | | ✓ |
| 131 | Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) | ✓ | | |

## Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

**Batería**
¿Es visible? ✓
Marca: Amerika

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

**Tipo de llaves**
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☐

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

**Llantas** Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 195/65 R15
DD:
TD:
DI: Hifly 225/65 R17
TI:
R: Sí
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**
Marca:
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**
Marca:
Original | Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México,** para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

- Baldemar Treviño Sanchez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Escaneado con CamScanner