

AOT
00700

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0909

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloxucan

☒ TRASLADO(PROV): Jicaral

MARCA: Koa	TIPO: Portage
VIN: KNDRA3NC1V722614	PLACA: V/A
SINIESTRO: 1375688660	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 17-8-2028	AÑO: 2019
COLOR: gris	

SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA		/	
LLAVES		/	
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DIS TRIBUIDOR			
ENCL NIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			/
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES			/
PORTAPLACA			/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES		/	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		



OBSERVACIONES: = Cofre Cerrado

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75688660	Número de póliza: 8A1WDA0032	Inciso / Certificado: 01	Placas: PVE 902 L
Marca: NIA	Submarca: Sportage	Tipo: SUV	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Cedros Pérez	Claves: X223	Fotos: X223	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 12360
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Ma de Lourdes Martiana Amador Ayala	Celular: 5540946870	Correo electrónico: lourdesamador@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Bolsa de Aire
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: No

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 07/08/26 Lugar de expedición: Cedros Pérez Firma del ajustador: Cedros Pérez
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoline Número de pase: 2026	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo No 19 Col. Recursos Hidráulicos

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Ma de Lourdes M. Amador Ayala	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Ma de Lourdes M. Amador Ayala
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 375688666	Submarca N/A	Inciso / certificado 01	Número de serie KNDPR3UC1A774611
Marca N/A	Submarca N/A	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2019
Lugar Culiacán	Fecha Día 07 Mes 08 Año 26	Placas NUSIP	Cantidad de placas (1) No
Atención a N/A	Nombre del interesado Miguel Ángel Meléndez Amador	Celular 3340916310	Correo electrónico migelangel.melendez@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	X		65	Cielo de toldo	X		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	X		66	Luz interior	X		¿Es visible? Sí ☐ No ☒	¿Es visible? Sí ☐ No ☒
3	Plumas limpiadoras	X		67	Espejo retrovisor	X		Observaciones	Marca
4	Cofre	X		68	Viseras	X			
5	Cuartos de luz	X		69	Tablero	X			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X		70	Switch de encendido (start / stop engine)	X			
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led			71	Botones de estéreo	X			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X		72	Control aire acondicionado	X			
9	Parrilla	X		73	Control calefacción	X			
10	Emblemas	X		74	Control eléctrico	X			
11	Facia	X		75	Guantera	X			
12	Molduras	X		76	Consola	X			
13	Rejillas de facia	X		77	Porta vasos	X			
14	Porta placa	X		78	Encendedor	X			
15	Spoiler	X		79	Cenicero	X			
Trasero				80	Palanca de velocidades	X			
16	Medallón	X		81	Perilla palanca	X			
17	Limpiadores	X		82	Botones puerta	X			
18	Lámpara stop	X		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X			
19	Tapa cajuela / quita puerta	X		84	Coderas	X			
20	Emblema cajuela	X		85	Manijas de puertas (2) (4)	X			
21	Calaveras (2) (4)	X		86	Bocinas radio	X			
22	Reflejos	X		87	Cinturones de seguridad	X			
23	Defensa	X		88	Banca de asiento trasero	X			
24	Molduras	X		89	Respaldo de asiento trasero	X			
25	Porta placa	X		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X			
26	Cámara de reversa	X		91	Alfombra	X			
27	Spoiler	X		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X			
28	Escape	X		Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador			Pantalla GPS	Sí ☐ No ☒ Pantalla TV
29	Salpicadera	X		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD	Sí ☐ No ☒ Marca
30	Cuarto luz lateral	X		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG	Sí ☐ No ☒
31	Espejo lateral	X		96	Bandas de motor				
32	Cristal aleta	X		97	Bayoneta aceite dirección				
33	Puerta delantera	X		98	Bayoneta aceite motor				
34	Cristal puerta delantera	X		99	Bayoneta aceite transmisión				
35	Manija de puerta delantera	X		100	Bobina				
36	Puerta trasera	X		101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera	X		102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera	X		103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado	X		104	Boster de frenos				
40	Estribo	X		105	Cables bujías				
41	Molduras	X		106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros				
42	Salpicadera	X		108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral	X		109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral	X		110	Marcha				
45	Cristal aleta	X		111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera	X		112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera	X		113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera	X		114	Radiador				
49	Puerta trasera	X		115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera	X		116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera	X		117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado	X		118	Tapón radiador				
53	Estribo	X		119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras	X		General				Observaciones	
Cajuela				120	Canastilla			Retiro de piezas	
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanteo de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

T solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo por la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos que **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe