

ADP. BVA 0146

F.

106711

MARCA: ZEEKR

TIPO: PREMIUM

VIN: L6TBX203XRF301882

PLACA: S/R

SINIESTRO: B58568464

OPERADOR: Miguel Rosas

FECHA: 20-05-26

COLOR: BEIGE AÑO: 2024

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			NO VISIBLE

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

**MOTOR** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		X
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAJES			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

NO VISIBLE

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X


DOCUMENTOS:

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

EN LA CAJUELA TIENE PARTES DELANTERAS.

ELABORA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Hdo 10112140  TRASLADO( PROV): \_\_\_\_\_

AO7B 00144

MARCA: <u>Zecrk</u>	TIPO: <u>X Premium</u>
VIN: <u>L6TBK203X7F301982</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>858568764</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>20-06-20</u>	COLOR: <u>cafe</u>
	AÑO: <u>~</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENS			X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		X
TURBO CARGADOR	X		X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Eduardo M... Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

**ORIGINAL**



## Valuación de Pérdida Total

ESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
3/2026				15/05/2026					
SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
58568464		2657545629		03K972		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.		ZEEKR	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		BEIGE		Flagship		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2.		4	
N. CILINDROS		NUM. SERIE		ADAP Y CONV.		POLIZA		INCISO	
0		L6TBX203XRF301882		<input type="checkbox"/> SI. <input checked="" type="checkbox"/> NO.		8A5C580C35		00001	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
Ubicacion						<input type="checkbox"/> SI. <input checked="" type="checkbox"/> NO.		8A5C580C35	
<input type="checkbox"/> AUSTERO		<input type="checkbox"/> TIPICO		<input checked="" type="checkbox"/> A/C		<input type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO		<input type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	
<input type="checkbox"/> TALLER		<input type="checkbox"/> EXPORTADO		<input type="checkbox"/> FRONTERIZO		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA		<input type="checkbox"/> GARANTIA	
<input checked="" type="checkbox"/> AGENCIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO		<input type="checkbox"/> GARANTIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO	

1.- VALOR INDEMNIZADO		TABLA DE VALORES COMERCIALES			
<input type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	573.700.00		
2.- DAÑOS		GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL		MES	Marzo	Marzo	
* REFACCIONES DE HP INICIALES		PAG.	357	Digital	
* MANO DE OBRA INICIAL		VALOR	487.000.00	573.700.00	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES		% DAÑOS	81.54 %	69.21 %	
TOTAL DAÑOS					
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)					
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES		0.00			
4.- DEDUCCIONES		0.00			
* MOTOR NO ACREDITADO		0.00			
* TENENCIAS		0.00			
5.- DEMERITOS					
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		28.685.00			
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00			
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES		425.767.13			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)					
* VALOR DE SALVAMENTO		147.932.87			
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%		7.396.64			
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL		140.536.23			
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

Vehículo cuenta con tarjeta de encendido. Debido a la ubicacion del número de motor. No fue posible obtener la fotografia correspondiente.

NUMERO DE MOTOR	
Ubicacion	
PLACA V.I.N.	L6TBX203XRF301882
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE **Mariano Carmona Marañon.** ATENTAMENTE

~~MARIANO CARMONA MARAÑON~~ 15 de mayo del 202 NOE DELGADILLO MIER.



**Retiro unidad sin faltante**  
**Y con tarjeta llave**  
**Raul Ugualde Monroy**  
**1628**

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza <b>658768464</b>	Placa <b>BA5C58OC35</b>	Inciso / certificado	Número de serie <b>301882</b>
Marca <b>Zeckv</b>	Submarca <b>X Flag</b>	Tipo / cilindros <b>AB</b>	Modelo <b>2024</b>
Lugar <b>duca</b>	Fecha Día <b>12</b> Mes <b>07</b> Año <b>26</b>	Placas <b>03K97Z</b>	Cantidad de placas (0) (1) <b>2</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Roberto Garcia</b>	Cajuela	Gasolina <b>Beige</b>
		Teléfono <b>7299741189</b>	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1. Parabrisas	/	/
2. Brazos de limpiadores	/	/
3. Plumas limpiadoras	/	/
4. Cofre	/	/
5. Cuartos de luz	/	/
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7. Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9. Parrilla	/	/
10. Emblemas	/	/
11. Facia	/	/
12. Molduras	/	/
13. Rejillas de facia	/	/
14. Porta placa	/	/
15. Spoiler	/	/

**Trasero**

16. Medallón	/	/
17. Limpiadores	/	/
18. Lámpara stop	/	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20. Emblema cajuela	/	/
21. Calaveras (2) (4)	/	/
22. Reflejantes	/	/
23. Defensa	/	/
24. Molduras	/	/
25. Porta placa	/	/
26. Cámara de reversa	/	/
27. Spoiler	/	/
28. Escape	/	/

**Lado derecho**

29. Salpicadera	/	/
30. Cuarto luz lateral	/	/
31. Espejo lateral	/	/
32. Cristal aleta	/	/
33. Puerta delantera	/	/
34. Cristal puerta delantera	/	/
35. Manija de puerta delantera	/	/
36. Puerta trasera	/	/
37. Cristal puerta trasera	/	/
38. Manija de puerta trasera	/	/
39. Cristal costado	/	/
40. Estribo	/	/
41. Molduras	/	/

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	/	/
43. Cuarto luz lateral	/	/
44. Espejo lateral	/	/
45. Cristal aleta	/	/
46. Puerta delantera	/	/
47. Cristal puerta delantera	/	/
48. Manija de puerta delantera	/	/
49. Puerta trasera	/	/
50. Cristal puerta trasera	/	/
51. Manija de puerta trasera	/	/
52. Cristal costado	/	/
53. Estribo	/	/
54. Molduras	/	/

**Cajuela**

55. Alfombra cartón cajuela	/	/
56. Birlo de seguridad	/	/
57. Cables pasa corriente	/	/
58. Extinguidor	/	/
59. Gato	/	/
60. Gato hidráulico	/	/
61. Llave de rueda	/	/
62. Señales de carretera	/	/
63. Tapete cubre llanta	/	/
64. Tapa sombrerera	/	/

**Interior**

65. Cielo de toldo	/	/
66. Luz interior	/	/
67. Espejo retrovisor	/	/
68. Viseras	/	/
69. Tablero	/	/
70. Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71. Botones de estereo	/	/
72. Control aire acondicionado	/	/
73. Control calefacción	/	/
74. Control eléctrico	/	/
75. Guantero	/	/
76. Consola	/	/
77. Porta vasos	/	/
78. Encendedor	/	/
79. Cenicero	/	/
80. Palanca de velocidades	/	/
81. Perilla palanca	/	/
82. Botones puerta	/	/
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84. Coderas	/	/
85. Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86. Bocinas radio	/	/
87. Cinturones de seguridad	/	/
88. Banca de asiento trasero	/	/
89. Respaldo de asiento trasero	/	/
90. Cabeceras (1) (2) (4) (5)	/	/
91. Alfombra	/	/
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

**Motor**

93. Alternador	/	/
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96. Bandas de motor	/	/
97. Bayoneta aceite dirección	/	/
98. Bayoneta aceite motor	/	/
99. Bayoneta aceite transmisión	/	/
100. Bobina	/	/
101. Bocina de claxon	/	/
102. Bomba de agua	/	/
103. Bomba dirección hidráulica	/	/
104. Boster de frenos	/	/
105. Cables bujias	/	/
106. Compresor aire acondicionado	/	/
107. Depósito de chisqueros	/	/
108. Distribuidor	/	/
109. Filtro gasolina	/	/
110. Marcha	/	/
111. Motor limpiadores	/	/
112. Motor ventilador	/	/
113. Porta filtro de aire	/	/
114. Radiador	/	/
115. Sistema de inyección	/	/
116. Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117. Tapón aceite motor	/	/
118. Tapón radiador	/	/
119. Tapón depósito líquido de frenos	/	/

**General**

120. Canastilla	/	/
121. Alarma	/	/
122. Tapón de gasolina	/	/
123. Herramientas	/	/
124. Sensor de reversa	/	/
125. Quemacocos	/	/
126. Toldo	/	/
127. Gancho de arrastre	/	/
128. Tapón gancho de arrastre	/	/
129. Calcomanía de verificación	/	/
130. Tapón birlo	/	/
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Bateria</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <b>tarjeta</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>Zeckv</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca:   
 TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 **34** 1/2, 1/4

DD: **Continental** **34**  
 TD: **11 11 11** **11**  
 DI: **11 11 11** **11**  
 TI: **11** **11**  
 R: **11** **11**

¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: **Zeckv**

Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: **Zeckv**

Original  Especial

**Observaciones**

**Equipo infladores**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.