

MARCA: ZeeKr  
VIN: L6TZA1545TN0005326

TIPO: 7X1195 PIP  
PLACA: AOTB-0287

SINIESTRO: B53912963  
OPERADOR: Edwin  
FECHA: 18-8-26  
COLOR: Azul AÑO: 2026

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

*Artero Campos*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*Artero Campos*  
NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): Aut full-tan  TRASLADO( PROV): \_\_\_\_\_

**AOTB00239**

MARCA: <u>Zeckz</u>	TIPO: <u>4x4 flaship</u>
VIN: <u>LB72A M545 T M005326</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B53912963</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17-06-26</u> COLOR: <u>gris</u>	AÑO: <u>2026</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA <i>Adm Guzmán</i> <b>Adm Guzmán</b> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Felipe Estrada</i> <b>Felipe Estrada</b> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Adm Guzmán</i> <b>Adm Guzmán</b> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

# Inventario al vehículo dañado automóvil

Número de siniestro <b>B53912963</b>	Póliza <b>8A9C580C5C</b>	Lugar <b>CDMX</b>	Fecha Día <b>17</b> Mes <b>06</b> Año <b>2026</b>
Nombre del Interesado <b>Rodríguez Vazquez Sandra Patricia</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado Cliente de Casa	<input type="checkbox"/> Afectado N° <b>---</b>
Marca <b>ZEEKR</b>	Submarca <b>7x Flagship</b>	Tipo <b>Sub</b>	Modelo <b>2026</b>
No. de serie completo <b>L6TZA1545TNC05326</b>	Placas <b>N/A</b>	Cantidad de placas <input checked="" type="checkbox"/> (1) <input type="checkbox"/> (2)	Kilometraje <b>6198</b>
Gasolina		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

N°	Inventario	Sí	No	N°	Inventario	Sí	No	Inventario
----	------------	----	----	----	------------	----	----	------------

N°	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Brazos de Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Plumas Limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Cuartos de Luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Faro Principal (Izq) (Der)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Focos Halógeno Xenón Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Faro de Niebla (Izq) (Der)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Rejillas de Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Porta Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
79	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Cuarto Luz Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	Espejo Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Cristal Alata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83	Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	Cristal Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Manija de Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Cristal Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Manija de Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Cristal Costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
92	Cielo de Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93	Luz Interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	Espejo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	Switch de Encendido/Star Stop Engine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	Botones de Estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	Control Aire Acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	Control Calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Control Eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	Porta Vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	Palanca de Velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	Perilla Palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	Botones Puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	Asiento Delantera (Izq) (Der)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	Manijas de Puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	Bocinas Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	Cinturones de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	Banca de Asiento Trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	respaldo de Asiento Trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
16	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Amortiguador Delantera (Izq) (Der)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Amortiguador Trasero (Izq) (Der)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Barras de Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Bavoneta Aceite Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Bavoneta Aceite Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Bavoneta Aceite Transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Bocina de Claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Bomba de Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Bomba Dirección Hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Bosler de Frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Cables Bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Compresor Aire Acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Depósito de Chisqueros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Filtro Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Motor Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Motor Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Porta Filtro de Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Sistema de Inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Tapón Aceite Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Tapón Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Tapón Depósito Líquido de Frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
43	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Cuarto Luz Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Espejo Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Cristal Alata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Cristal Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Manija de Puerta Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Cristal Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Manija de Puerta Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Cristal Costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
56	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Lámpara Stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Tapá Cajuela/Quinta Puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Emblema Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Reflejos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Porta Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Cámara de Reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
69	Alfombra Carlton Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Birlo de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Cables Pasa Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Extintidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Gato Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Llave de Rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	Señales de Carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	Tapete Cubre Llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Tapá Sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N°	Inventario	Sí	No
120	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	Tapón de Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124	Sensor de Reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127	Gancho de Arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128	Tapón Gancho de Arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129	Calcomanía de Verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	Tapón Birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	Tapón Centro de Rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Computadora	Batería
¿Es visible? Sí ( ) No (X)	¿Es visible? Sí ( ) No (X)
Observaciones:	Marca:
Llaves	Tipo de llaves
Llave de Encendido	Normal (X)
Funciona: Sí ( ) No ( )	Código de Encendido ( )
Cantidad:	Tarjeta ( )
Auto Estéreo	Tarjeta de Circulación:
Estéreo: Sí ( ) No ( )	Sí ( ) No (X)
Funciona: Sí ( ) No ( )	
Marca: Zeo Vw Sand	

Adicionales	
Pantalla GPS: Sí ( ) No (X)	Pantalla TV: Sí ( ) No (X)
Tarjeta GPS SD: Sí ( ) No (X)	TAG: Sí ( ) No (X)
Marca:	

Llantas	
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (1/4, 1/2, 3/4)
DD: <i>Continental</i>	<i>1/2</i>
TD: <i>Continental</i>	<i>1/2</i>
DI: <i>Continental</i>	<i>1/2</i>
TI: <i>Continental</i>	<i>1/2</i>
R: <i>285 140 R21</i>	<i>1/2</i>
¿Funda o Cubierta? Sí ( ) No (X)	
DD: Delantera Derecha	DI: Delantera Izquierda
TD: Trasera Derecha	TI: Trasera Izquierda
R: Refacción	

Rines	
Marca:	
<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Especial No. (1) (2) (3) (4)
<input checked="" type="checkbox"/> Alpación	<input type="checkbox"/> Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Especial

Adaptaciones Equipo Especial	
<i>N/A</i>	

Objetos Personales	
<i>N/A</i>	

Observaciones	
<i>Objetos en Cajuela con garantía de reposición</i>	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberán anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

*Unidad es robada sin presencia de propietario Embaja Agencia Zeo Vw Pedregal!*

Otorgo mi consentimiento a Seguros BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se solicita recoger sus objetos personales del vehículo incluyendo llaveros para evitar molestias, ya que estos NO serán repuestos en caso de extravío, esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Le pedimos por favor NO retire los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la Compañía Aseguradora.

# LYNK&CO

**TECNOLOGIAS AUTOUNION SAPI DE CV**

R.F.C.: TAU170424NR6  
 MAGNOLIA 39, SAN ANGEL INN  
 01060 ALVARO OBREGON, CDMX  
 Teléfono: 5595937378  
 Forma de Pago: -  
 Método de Pago: -  
 Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE SERVICIO**

LYNK&CO PEDREGAL  
 AV CONTRERAS 300 LOCAL BB09, SAN JERONIMO LIDICE  
 LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX  
 Teléfono:  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Atendido por: 1 - Xochilt Cristina Perez Roman  
 Uso CFDI: -

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	44391	04/06/2026	ALTAVISTA	ORM1 817

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CE8D	LUGAR DE EXPEDICIÓN
			LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 3617 - ERICK DANIEL LIMON RODRIGUEZ	Orden: 44391	Vehículo: ZEEKR 001 Flagship, SUV Eléctrico, 400kW	
Domicilio: AV REVOLUCION 522 . Col.: COATZACOALCOS CENTRO	Marca: ZEEKR	Kilometraje: 6,198	Cilindros:
Del.: COATZACOALCOS, Est.: VERACRUZ, País: MEXICO, CP: 96400	Color: Shadow Blue-Silver	Serie: L6TZA1S45TN005326	
R.F.C.: LIRE790510AJ2 Régimen Fiscal: 626 - REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	Placa: YFW890C	Motor:	
Teléfono: 92110055999 92110055999	Modelo: 2026	Torre:	
Email:			

CLAVE PROD/SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	DIAGNOSTICO	2	1,000.00	2,000.00		320.00	2,320.00
78181500	CODIGO2	E48	ESTANCIA	2	1,000.00	2,000.00		320.00	2,320.00

REFACCIONES ORIGINALES GARANTÍA SEGÚN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	640.00	4,640.00

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3M - OR MANTENIMIENTO