

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0678

☒ RESGUARDO(CCAO): Tcalayucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>BYD</u>	TIPO: <u>Song Pro</u>
VIN: <u>LC0C74C41T5051857</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>874144468-</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>5-8-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2016</u>

AOTB-00614

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES		/	
PLACAS		/	
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES		/	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOBINAS	/		
BOLSA DE AIRE			/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEQUIROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Arturo Campos</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Christian Santalén</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campos</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 779144408	Póliza 771A000014	Inciso / certificado 153	Número de serie LCC74C4TT5051857
Marca BYD	Submarca BYD	Tipo / cilindraje 2.0	Modelo 2016
Lugar CDMX	Fecha Día 17 Mes 07 Año 2016	Placas CIP	Cantidad de placas (0) / (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado BBVA México	Celular 552827085	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☒
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estereo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Si ☐ No ☐
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
12.	Molduras			76.	Consola			Marca:	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Adicionales	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta				
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			 Llantas	 Vida
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4) 1/2 1/4
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			DD: ☐ Sí ☐ No ☐	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			TD: ☐ Sí ☐ No ☐	
22.	Reflejes			87.	Cinturones de seguridad			DI: ☐ Sí ☐ No ☐	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			TI: ☐ Sí ☐ No ☐	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			R: ☐ Sí ☐ No ☐	
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
28.	Escape			Motor				 Rines	
Lado derecho				93.	Alternador			Marca:	
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			 Volante	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			Marca:	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Original ☐ Especial ☐	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			 Observaciones	
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina				
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica				
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos				
40.	Estribo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General				 Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables para corriente			123.	Herramientas				
58.	Extintidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			 Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
13/07/2026		14/07/2026		16/07/2026					
No DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B74144468		2652768063		SIN PLA		☒ ASEG ☐ IERC		BYD	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N PUERTAS	
01/01/20		BLANCO		PRO		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2		5	
								4	
								LC0C74C41T5051857	
No DE MOTOR		REG.FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV		POLIZA	
TZ220XYE2Y5123182		N/A				☐ SI ☒ NO		771A000014	
								133357	
☐ AUSTERO		☐ TIPICO		☒ A/AC		☐ STANDARD		☐ RECUP ROBO	
☐ EQUIPADO		☒ TURBO		☐ ABANDONO		☒ AUTOMATICO		☒ PERDIDA TOTAL	
								☐ GARANTIA	
								☐ LEGALIZADO	
								☐ IMPORTADO	
								☐ AGENCIA	
1.- VALOR INDEMNIZADO									
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 600.000.00									
2.- DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 15347.19									
* REFACCIONES DE HP INICIALES 93667.02									
* MANO DE OBRA INICIAL 0									
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 125417.83									
TOTAL DAÑOS 234.432.04									
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00									
4.- DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00									
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ COPIAS ☐ 0.00									
5.- DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 30,000.00									
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00									
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 264.432.04									
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO 335.567.96									
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% 16.778.40									
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 318.789.56									
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JULIO	JULIO	
PAG	69	DIGITAL	
VALOR	462 000 00	600 000 00	
% DAÑOS	50.74 %	39.07 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

FAVOR DE VALIDAR VC CORRECTO DE LA UNIDAD YA QUE EN GUIA AUTOMETRICA SE ELEVA DEMASIADO. EN CASO DE QUE SE CONSIDERE EL VC DE GUIA AUTOMETRICA FAVOR DE AVISAR PARA PODER CUADRAR MONTO DE PT

NUMERO DE MOTOR

TZ220XYE2Y5123182

PLACA VIN

LC0C74C41T5051857

PARED DE FULGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A PT

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO PT