

MARCA: **BYD**

TIPO: **Song Pro**

VIN: **LC0C74C4555102985**

PLACA: **SIP**

**BBVA - 0109**

SINIESTRO: **BC66379867**  
 OPERADOR: **Miguel Rosas**  
 FECHA: **13/Mayo/2026**  
 COLOR: **Negro** AÑO: **2025**

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	N/N		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

*Miguel Lopez*  
 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*Miguel Lopez*  
 NOMBRE Y FIRMA

## INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub 701474 lan  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

*NotB00107*

MARCA: <u>BYD</u>	TIPO: <u>5019 Pro</u>
VIN: <u>LC0C7AC45551102985</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B6637 9867</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>13-05-26</u>	COLOR: <u>gris</u>
	AÑO: <u>2025</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA <i>A. Guzman</i> <b>Adm'n Guzman</b> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Alexis Lopez</i> <b>Alexis Lopez</b> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Adm'n Guzman</i> <b>Adm'n Guzman</b> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

**ORIGINAL**

**Datos del siniestro**  
La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

<b>Número de siniestro:</b> 663519867	<b>Número de póliza:</b> 885380161	<b>Inciso / Clasificado:</b> C/1	<b>Placas:</b> 596512
<b>Marca:</b> BYD	<b>Submarca:</b> Song Pro	<b>Claves:</b> X125	<b>Modelo:</b> 2015
<b>Nombre del ajustador:</b> Cesar Palomares	<b>Nombre del interesado:</b> Jaceceline Aceves Carranza	<b>Foto:</b> X125	<b>Color:</b> Negro
<b>Atención a:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	<b>Claves:</b> X125	<b> Celular:</b> 5620133967	<b>Correo electrónico:</b> jaceceline@bbva.com

**Atención a:**  Asegurado  Afectado N°


**Nombre del interesado:** Jaceceline Aceves Carranza

**Atención a:**  Asegurado  Afectado N°

**Atención a:**  Asegurado  Afectado N°

**Atención a:**  Asegurado  Afectado N°

**Daños del siniestro**



**Daños preexistentes**

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Cuquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsía o inexacta declaración del beneficiario (tercerero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Datos depósito deducible**

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

**Nombre del taller:** Denificio (calle número exterior / interior, colonia, teléfonos)  
Denificio #19 Recursos Hidráulicos

**Número de pase:** Burbabulste Tulliflan 59913

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

**Organo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.**

**Nombre y firma del interesado:** Jaceceline Aceves Carranza

**Nombre y firma del interesado:** Jaceceline Aceves Carranza

**Indemnización de daños:** \_\_\_\_\_

**Nombre y firma del interesado:** \_\_\_\_\_

**Asignación de taller:** \_\_\_\_\_

**Nombre y firma del interesado:** \_\_\_\_\_

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento, autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? [atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Seguros

NA

Auto Online

Inventario de vehículo dañado auto

Requisitos Clave

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Juárez, México, Ciudad de México, Cód. Postal 06600, CD.MX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, admitir el seguro y dar seguimiento a los procesos y servicios que ofrecemos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de serie: 2025 / Marca: Hyundai / Modelo: 2015 / Tipo / Subtipo: Van / Color: Blanco / Año: 2015 / Placa: 3356  
 Marca: BYD / Modelo: BYD / Tipo / Subtipo: Van / Color: Blanco / Año: 2015 / Placa: 3356  
 Nombre del interesado: Wegve Line Accesorios / Cédula: 562018356 / Teléfono: 562018356

No.	Inventario	SI	No
1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Puntas limpiadoras	/	/
4	Corte	/	/
5	Quartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrillas	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Repillas de llanta	/	/
14	Porta placa	X	/
15	Spolier	/	/

No.	Inventario	SI	No
16	Medallón	/	/
17	Limpadores	/	/
18	Limpadora stop	/	/
19	Llaga cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2)(14)	/	/
22	Relojautos	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta llanta	/	/
26	Camara de reversa	/	/
27	Spolier	/	/
28	Escabe	/	/

No.	Inventario	SI	No
29	Sabidcadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Espejo lateral	/	/
32	Cristal alea	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

No.	Inventario	SI	No
42	Sabidcadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Espejo lateral	/	/
45	Cristal alea	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

No.	Inventario	SI	No
55	Alfombra carton cajuela	/	/
56	Buro de seguridad	/	/
57	Cables paza corriente	/	/
58	Extintopudor	/	/
59	Gato	/	/
60	Gato hidraulico	/	/
61	Llave de rueda	/	/
62	Senales de carretera	/	/
63	Tapete culbre llanta	/	/
64	Tapa sombrerera	/	/

No.	Inventario	SI	No
65	Cable de todo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Espejo retrovisor	/	/
68	Vieceros	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estereo	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefaccion	/	/
74	Control electrico	/	/
75	Guanteria	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puerta	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Bocinas radio	/	/
88	Cinturones de seguridad	/	/
89	Banco de asiento trasero	/	/
90	Respaldo de asiento trasero	/	/
91	Alfombras (1) (2) (3) (4)	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

No.	Inventario	SI	No
93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bavoneta aceite director	/	/
98	Bavoneta aceite motor	/	/
99	Bavoneta aceite transmision	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bomba de elcion	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba direccion hidraulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujias	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Deposito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Ralizador	/	/
115	Sistema de inyeccion	/	/
116	Transmision (STD) (MT) (AT)	/	/
117	Tapon aceite motor	/	/
118	Tapon radiador	/	/
119	Tapon deposito liquido de frenos	/	/

No.	Inventario	SI	No
120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapon de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quenacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapon gancho de arrastre	/	/
129	Calcomania de verificacion	/	/
130	Tapon buje	/	/
131	Tapon Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

<b>Otros</b> Computadora ¿Es viable? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Marca:	Baterias ¿Es viable? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Codigo de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estereo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ¿Funciona? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Marca:	Tarjeta de circulacion <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**Accionales**  
 Partalla GPS  SI  NO / Partalla TV  SI  NO  
 Tarjeta GPS SD  SI  NO / Marca:

**Gifts**  
 Ejemplo: Llanta DD Goodyear GPS 11/95/65/74 (3.4kg/2.74)  
 DD: 115/60 R18 2/19  
 TD: 215/60 R18 2/19  
 DI: 215/60 R18 2/19  
 TI: 215/60 R18 2/19

**Rines**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleccion Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original Especial

**Observaciones**  
 De tipo llanta de Udoe

**Objetos personales**  
 De tipo objetos de Udoe

**Adaptaciones equipo especial**  
 De freno

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

La solicitamos recoger sus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Le pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de rueda, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entregó el vehículo: Jacqueline Alvarez  
 Nombre y firma del ajustador: Felipe - Kevin  
 Nombre y firma del operador: \_\_\_\_\_