

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0150

☒ RESGUARDO(CCAO): Tedapucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>BYD</u>	TIPO: <u>KING</u>
VIN: <u>LCDC76C4450017483</u>	PLACA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>B57379467</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-7-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: -Bomba de gas NY
 -Dato, Flete y seguro NY
 -Sistema electrico

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

B-1D Mariano Escobedo

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en

presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: D57374467		Número de póliza: 88454806VW		Inciso / Certificado:		Placas: 73FG628	
Marca: BYD		Submarca: King		Tipo:		Modelo: 2025	
Color: BR		Nombre del ajustador: Dand Galin Chavez		Claves: X4t		Fotos:	
Aplica deducible: ☐ SI ☒ No \$ SIPAC		Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: PBVA		Celular: Leona Mexico	
Correo electrónico: S de Cr							

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que la declaración de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar contraparte fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>27/02/26</u> Lugar de expedición: <u>El Centro Nacional de Atención a Clientes</u>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	B7D	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	Callezada Mexico Tacuba SAA B
Número de pase			Popotla Tel 55 4 121-8000

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Los daños marcados en esta Autorización de Servicio están sujetos a revisión.  Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños  Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un	Asignación de taller  Juan Ramón Gutierrez Sanchez Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de **lunes a viernes** de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: B57374467 BJD	Patente: 88444306VW K9H8	Inciso / certificado	Número de serie
Marca: BJD	Submarca: K9H8	Tipo / cilindraje	Modelo: 2025
Lugar:	Fecha: Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: Asegurado / Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería		
2	Brasos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras	/	/	67	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:		
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/	Liaves			
5	Cuadros de luz	/	/	69	Tablero	/	/	Llave de encendido			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No			
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	71	Botones de estereo	/	/	Cantidad			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/	Tipo de llaves			
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/	Normal ☐			
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/	Código de encendido ☐			
11	Facia	/	/	75	Guantera	/	/	Tarjeta ☐			
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/	Auto estereo			
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/	Estereo ☐ Sí ☐ No			
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No			
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/	Marca			
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velocidades	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No			
17	Limpiadores	/	/	81	Perilla palanca	/	/	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No			
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No			
19	Tapa capota / quite puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	TAG ☐ Sí ☐ No			
20	Emblemas capota	/	/	84	Coderas	/	/	Llantas			
21	Calaveras (2) (4)	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
22	Relojantes	/	/	86	Bocinas radio	/	/	DD: ☐ Sí ☐ No			
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/	TD: ☐ Sí ☐ No			
24	Molduras	/	/	88	Bandas de motor	/	/	DI: ☐ Sí ☐ No			
25	Porta placa	/	/	89	Bayoneta aceite dirección	/	/	TI: ☐ Sí ☐ No			
26	Cámara de reversa	/	/	90	Bayoneta aceite motor	/	/	R: ☐ Sí ☐ No			
27	Spoiler	/	/	91	Bayoneta aceite transmisión	/	/	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No			
28	Escapes	/	/	92	Bobina	/	/	DD: Delantera derecha ☐ Sí ☐ No			
Lado derecho				General				Rines			
29	Salpicadera	/	/	93	Alternador	/	/	Marca: Original ☒ Especial ☐			
30	Cuanto luz lateral	/	/	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Aleación ☐ Acero ☐			
31	Espejo lateral	/	/	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	No. (1) (2) (3) (4) ☒			
32	Cristal aleta	/	/	96	Bandas de motor	/	/	No. (1) (2) (3) (4) ☐			
33	Cristal aleta	/	/	97	Bayoneta aceite dirección	/	/	Volante			
34	Puerta delantera	/	/	98	Bayoneta aceite motor	/	/	Marca: Original ☒ Especial ☐			
35	Cristal puerta delantera	/	/	99	Bayoneta aceite transmisión	/	/	Observaciones			
36	Manija de puerta delantera	/	/	100	Bocina	/	/	Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera	/	/	101	Bocina de claxon	/	/	Adaptaciones equipo especial			
38	Manija de puerta trasera	/	/	102	Bomba de agua	/	/				
39	Cristal costado	/	/	103	Bomba dirección hidráulica	/	/				
40	Estribo	/	/	104	Boster de frenos	/	/				
41	Molduras	/	/	105	Cables bujías	/	/				
Lado izquierdo				General							
42	Salpicadera	/	/	106	Compresor aire acondicionado	/	/				
43	Cuanto luz lateral	/	/	107	Deposito de chisgueteros	/	/				
44	Espejo lateral	/	/	108	Distribuidor	/	/				
45	Cristal aleta	/	/	109	Filtro gasolina	/	/				
46	Cristal aleta	/	/	110	Marcha	/	/				
47	Puerta delantera	/	/	111	Motor limpiadores	/	/				
48	Cristal puerta delantera	/	/	112	Motor ventilador	/	/				
49	Manija de puerta delantera	/	/	113	Porta filtro de aire	/	/				
50	Puerta trasera	/	/	114	Radiador	/	/				
51	Cristal puerta trasera	/	/	115	Sistema de inyección	/	/				
52	Manija de puerta trasera	/	/	116	Transmisión (STD, AUT)	/	/				
53	Cristal costado	/	/	117	Tapón aceite motor	/	/				
54	Molduras	/	/	118	Tapón radiador	/	/				
Cajuela				General							
55	Alumbrador carton cajuela	/	/	119	Tapón deposito liquido de frenos	/	/				
56	Botón de seguridad	/	/	120	Canastilla	/	/				
57	Cables paso corriente	/	/	121	Alarma	/	/				
58	Extintor	/	/	122	Filtro de gasolina	/	/				
59	Gato	/	/	123	Nebr amparadas	/	/				
60	Gato hidráulico	/	/	124	Sensor de reversa	/	/				
61	Llave de rueda	/	/	125	Quemacocos	/	/				
62	Señales de carretera	/	/	126	Toldo	/	/				
63	Tapete cubre llanta	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/				
64	Tapa sombrerera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/				
				129	Calcomanía de verificación	/	/				
				130	Tapón brio	/	/				
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta información deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, llave de rueda, llave de carretera, llave de ruedas, llave de motor). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe