5

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales que usted nos proporciona con la finalidad de verificar su identidad, administrar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas a nosotros o contrates con nuestros terceros autorizados, de procedencia lícita, en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos [illegible] de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro B853730G1	**Número de póliza** 8156210LXB	**Inciso / Certificado** 001		**Placas** 78TWT9
Marca vento	**Submarca** motocicleta	**Tipo / Cilindraje** 250	**Modelo** 2018	**Color** GRIS / ROJO
Nombre del ajustador JOSE RUIZ CAPETILLO	**Clave** BOGS	**Fotos** 51	**Aplica deducible** ☒ SI ☐ NO $ D.P.A	
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado Nº 1	**Nombre del interesado** Juan Carlos Cordova Rodriguez	**Celular** 4421895181	**Correo electrónico**	

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso I, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente corresponda todos los daños originados en este siniestro y que hubiesen sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☐ 1. Faros
☐ 2. Parabrisas
☐ 3. Defensas
☐ 4. Direccional (D) (I)
☐ 5. Cuarto lateral
☐ 6. Palanca freno
☐ 7. Rodín
☐ 8. Asiento
☐ 9. Cofre
☐ 10. Portaplaca
☐ 11. Basculante
☐ 12. Pedal freno (D) (I)
☐ 13. Pedal freno trasero
☐ 14. Tapa de motor
☐ 15. Tapa de clutch
☐ 16. Spoyler
☐ 17. Costado medio
☐ 18. Tapa costado
☐ 19. Llanta delantera
☐ 20. Rin delantero

Lado derecho



Lado izquierdo



☐ 21. Tablero
☐ 22. Cuarto lateral
☐ 23. Palanca de cluch
☐ 24. Puño
☐ 25. Direccional (D) (I)
☐ 26. Salpicadera
☐ 27. Barra superior del
☐ 28. Tapa costado
☐ 29. Pedal de velocidad
☐ 30. Pasajero (DXT)
☐ 31. Escape
☐ 32. Calgers
☐ 33. Llanta trasera
☐ 34. Rin trasero
☐ 35. Ludera
☐ 36. Calavera
☐ 37. Bastidor
☐ 38. Tanque gasolina
☐ 39. Tapón gasolina
☐ 40. Manubrio

Daños mecánicos: suspension trasera revisar funcion tablero a consecuencia perder control

Cualquier persona que identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsedad o reticencia en la declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el Contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo
Descripción de daños: faros tengue gris puertas general

Lado derecho
Descripción de daños: puertas tableros

Datos depósito de deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

Fecha de expedición: 12/10/2026
Lugar de expedición: ecatepec

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: mutu experts
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Francisco I. madero N 33J col. niños heroes
Número de pase:

Los **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al **costo** de reparaciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación / o la entrega del vehículo.
Los datos narrados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorga su consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten sus datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito interesado o beneficiario del presente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son verídicos y fidedignos, así como los documentos que exhibe para acreditar su personalidad, son auténticos y que los daños que presenta el vehículo descrito en la carátula de la presente póliza, son los únicos que presenta, por lo que libera a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la reparación de los daños no descritos en el presente documento, así como de los daños que pudiera presentar el vehículo asegurado con posterioridad a la fecha de la presente autorización

06-LE-9K

BBVA

GRUAS FORZA AUTOTRASLADOS

Hook

A0900285

INVENTARIO DE MOTOCICLETA

direccion.general@gruasforza.com

F.

SINIESTRO: B853730G1

OPERADOR: Abelardo Perez Rojas

FECHA: 03-11-2026


COLOR: Gris/Rojo AÑO: 2018


MARCA: VENTO TIPO: 250.

VIN: LD3VBGBD81002336 PLACA: 78-TWT-9

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR		X	
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA			X
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON			X
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS		X	
BOMBA FRENO DELANTERO			X
TAPA ACEITE MOTOR			X
MANUBRIO			X
BATERIA			X
COMANDO DE LUCES			X
CLAXON			X
CLUTCH			X
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA		X	
SWICHE ENCENDIDO		X	
TRIPIE			X
LLANTAS			X
RINES			X
STOP		X	
FORRO COJIN			X

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
TACOMETRO			X
VELOCIMETRO			X
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA			X
CRANK			X
TAPAS LATERALES		X	
TANQUE DE ACEITE			X
POSAPIES TRASEROS			X
PARRILLA		X	
GUARDAFANGO TRASERO		X	
PLACA		X1	X1
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO		X	
CAJA FILTRO		X	
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA			X
AMORTIGUADOR			X





OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA