

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4002

☒ RESGUARDO(CCAO): GOL

☒ TRASLADO(PROV): TGP GOL

MARCA: SEV	TIPO: ngt HB
VIN: LFP8C7PC2P1K31201	PLACA: SIP
SINIESTRO: 072771461	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 4/18/26	COLOR: bco
	AÑO: 2023

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	MP		
ESTEREO	MP		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	MP		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	MP		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	MP		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	MP		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	MP		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	MP		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	MP		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	MP		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Unidad

Inundada

Unidad electrica

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Alba Acas</i>	<i>Julia Estrada</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

BBVA

Seguros

(Inondado)

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
372771461	8346580052	00001	ESN935
Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:
SEV	Aut	HR	2023
Color:			
Blanco			
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Juli Alberto Trejo	Cadenas MIE		SI No \$ 5%
Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☒ Segurado ☐ Afectado N°	JH2221	eduardo lemus	torres

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 2072027 Lugar de expedición: Tlaquepaque Jalisco Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO GDL	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Amado Nervo #165
Número de pase:	cel. 3311 2222

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <u>Jahel Edgardo Larus Torres</u>
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1572771941	Póliza 8B4CS80052	Inciso / certificado 20001	Número de serie 231201
Marca SOV	Submarca Nat	Tipo / cilindraje SW	Modelo 2023
Lugar COL	Fecha Día 2 Mes 07 Año 2026	Placas 25N955	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Juan Trujillo	Celular 10000	Correo electrónico juans@bbva.mx
Gasolina 1/4		Kilometraje 10000	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estereo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐		
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐		
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐		
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐		
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐		
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐		
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐		
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐		
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐		
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐		
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐		
22.	Reflejanter	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐		
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28.	Escape	☒	☐	Motor				Llantas	
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	Vida	
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DD: ☒ TD: ☒ DI: ☒ TI: ☒ R: ☒	
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	¿Fundas o cubierta? ☒ Sí ☐ No ☐	
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción	
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐		
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐		
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐		
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐		
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐		
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☐		
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐		
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐		
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐		
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐		
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐		
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐	NE	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birlo de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extinguidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se solicitan recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe