

MARCA: BYD  
VIN: LGXCE4CC4T0008282

TIPO: Dolphin  
PLACA: SIP

SINIESTRO: 867531261  
OPERADOR: Alexis Martinez  
FECHA: 26-8-26  
COLOR: Blanco AÑO: 2026

SI NO DAÑO 10TB00291

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			X
BIJONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUJAS		X	
BOBINAS	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONITOR P/LX		X	
VENTILADOR	X		
PASADIZA	X		
PASADIZA DE AC.	X		
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON PASADIZA	X		
TAPON CABLES BUJAS		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINTADOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
BIOME TRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	
DOCUMENTOS			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BELLAGAS	X		
BOXA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CANAPLES		X	
CANISTERO	X		
CARTEL SALVAVIDAS	X		
CARTELAS	X		
CERRAJES	X		
CERRAJE	X		
CERRAJE P/L			X
DEFENSAS			X
ENCENDIDO		X	
ESCAPE DE HUELLAS	X		
INSTALACIONES TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SECIOROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELECTRICOS ELECTRICOS	X		
VESTIGURAS	X		
VRANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Alexis Martinez  
ENTREGA: Alexis MTE  
RECIBE: Alexis Martinez  
NOMBRE Y FIRMA

Valuación de Pérdida Total

48 BCO

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
22/05/2026		27/05/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO	
B67531261		2652550095		64G561		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS	
01/01/20		BLANCO		PLUS 380		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2.	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.	
TZ180X5H4K4139870		N/A				<input type="checkbox"/> SI. <input checked="" type="checkbox"/> NO.	

AUSTERO  TIPICO  A/AC  STANDARD  RECUP. ROBO  FLOTILLA CIA  FRONTERIZO  EXPORTADO  TALLER  
 EQUIPADO  TURBO  ABANDONO  AUTOMATICO  PERDIDA TOTAL  GARANTIA  LEGALIZADO  IMPORTADO  AGENCIA

1- VALOR INDEMNIZADO

EBC  CONVENIO  AUTOMETRICA 314.000.00

2- DAÑOS

\* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 16676.17

\* REFACCIONES DE HP INICIALES 110287.14

\* MANO DE OBRA INICIAL 0

\* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 30550

**TOTAL DAÑOS 157,513.31**

3- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)

\* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00

4- DEDUCCIONES 0.00

\* MOTOR NO ACREDITADO 0.00

\* TENENCIAS  ORIGINAL  COPIAS  0.00

5- DEMERITOS

\* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 15,700.00

\* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00

6- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES

\* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 173,213.31

7- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

\* VALOR DE SALVAMENTO 140,786.69

\* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% 7,039.33

\* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 133,747.36

\* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	67	DIGITAL	
VALOR	314 000.00	307 400.00	
% DAÑOS	50.16 %	51.24 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR

**TZ180X5H4K4139870**

---

PLACA V.T.N.

**LGXCE4CC4T0008282**

---

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DEL GADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DUPTO P.T.

