AOMB-8280

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

C3
C4

AO. 2853

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	BYD	TIPO:	Dolphin
VIN:	LGXCE4CC5S0075340	PLACA:	475078
SINIESTRO:	B973690698	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:		COLOR:	Verde
		AÑO:	2025

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		NV
ALTERNADOR	✓		NV
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		NV
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR			NV
SISTEMA FRENOS	.		NV
CABLES BUJIAS			NV
BOBINA			NV
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES			NV
DIRECCION HIDRAULICA			NV
DISTRIBUIDOR			NV
ENCENDIDO ELECTRONICO			NV
GENERADOR			NV
MARCHA			NV
MONOBLOCK			NV
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA		✓	
TAPON DE GASOLINA	✓	✓	
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES			Si
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS	✓		
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES	,		✓
ALARMA	.		NV
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		✓	NO
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR			NV
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA		✓	
LLAVES	✓		
CATALIZADOR			NV

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		NV NV
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	.		NV
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		NV NV
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO			NV
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	6 9 83 NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B8736 8068	8B4CS802W6	1	495078

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
Byd	Dolphin	Mini HB	2025	Verde

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Benito González	A177	OK	☐ Sí ■ No $ NO

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
■ Asegurado ☐ Afectado N° ___	Jorge Alberto Reyes Esquivel	8123536284	chocheredes@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Salpicadera derecha, Estribo
Salpicadera izq
Marco Radiador.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Facia del Refuerzo Alma, Faro derecho Faro izq

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Radiador
Mecanica
Llanta y Fin del Izq

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ___

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: Mty N.L 27/10/26
Lugar de expedición: Crucero

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Laminado y Pintura Cleber	Jose M. Herrera #2716 Col. Bella Vista
Número de pase: 2026098623	8116468300

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Jorge Reyes
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Jorge Reyes
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Jorge Reyes
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Escaneado con CamScanner