

P.T

GRVA

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

*Retiro las placas
Luis Fernando Campos*
23/07/2020

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 100, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77630853	Número de póliza: 8546210AA9	Inciso / Certificado: 01	Placas: GVL 97HE
Marca: Chrysler	Submarca: Journey	Tipo: SUV	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Bruno Rubio Sanchez	Claves: R06Z	Fotos: SI	Color: Grp c
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Luis Fernando Campos	Celular: 4151079811	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① Escape, ② PISO CAJUELA, ③ Tolva Calaveras

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 28-8-25 Lugar de expedición: SAN MIGUEL ALLENDE GTO Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Supra Automotriz	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Cerro de los Agustinos 102
Número de pase:	Col: Jacarandas Celaya Gto. Tel: 44249918

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se No por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	Asignación de taller: <i>[Signature]</i> Nombre y firma del interesado
Indemnización de daños: <i>[Signature]</i> Nombre y firma del interesado	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 001 200 Afectados: 800 83 62 002

13 Salei cadenas, 12 Marco y Radiador, 11 Faros, 10 Copre, 9 Parrilla, 8 Delantera, 7 Sensores Reversa, 6 Tolva Calaveras

5 Rele Jantes traseros, 4 Pasada trasera, 3 Sensores Reversa, 2 Tolva Calaveras



Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 637629853	Póliza 8546210AA9	Inciso / certificado 01	Número de serie LMWDTJGB1W1114258
Marca Chrysler	Submarca Journey	Tipo / cilindraje 3.0V	Modelo 2012
Lugar San Miguel Altamira	Fecha Día: 23 Mes: 02 Año: 2012	Placas GVL974E	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Luis Fernando Campos	Celular 4151079811	Kilometraje 34299
Gasolina E <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Reillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	X

No.	Inventario	Sí	No
Trasero			
16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapeta cajuela / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Cataveras (2) (4)	/	/
22.	Reflejos	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

No.	Inventario	Sí	No
Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

No.	Inventario	Sí	No
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

No.	Inventario	Sí	No
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extintor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapete cubre motor	/	/

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantero	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Canicero	/	X
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

No.	Inventario	Sí	No
Motor			
93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

No.	Inventario	Sí	No
General			
120.	Canastilla	/	/
121.	Alarma	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	X
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Gancho de arrastre	/	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	/
129.	Calcomanía de verificación	/	/
130.	Tapón birlo	/	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4) / 2, 1/4
DD: Michelin	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	
¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines	
Marca: Chrysler	
<input type="checkbox"/> Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
<input type="checkbox"/> Aleación <input checked="" type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Chrysler	
<input type="checkbox"/> Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	

Observaciones

Objetos personales
no

Adaptaciones equipo especial

8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Reillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		X

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Especio lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Especio lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintuidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantero		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Llaves

¿Funciona? Sí No

Cantidad: Normal Código de encendido

Marca: Tarjeta

Auto estéreo

Estéreo Sí No

¿Funciona? Sí No

Marca:

Tarjeta de circulación

Sí No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No

Tarjeta GPS SD Sí No Marca:

TAG Sí No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear, GPS II 195/65/14 (3/4) / 2 1/4

DD: DD:

TD: TD:

DI: DI:

TI: TI:

R:

¿Fundas o cubiertas? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: *Chrysler*

Original Especial

No. (1) (2) (3) (4)

Aleación Acero

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: *Chrysler*

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado _____

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *Bruno Rubio*

Nombre y firma del ajustador que recibe: _____

Razón social de la grúa: _____

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: _____

GRUAS GRUA! RAMSAM
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

PIACAS: 85-AM-6K F. 109488
 A09:00089

MARCA: *christler* TIPO: *Journey*
 VIN: *LMWDT1G81N1114258* PLACA: *s/p*

SINIESTRO: *B77630853*
 OPERADOR: *Marco Antonio R*
 FECHA: *27/06/26*
 COLOR: *gris* AÑO: *2022*

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			<i>No visible</i>
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			<i>No visible</i>
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *[Signature]* ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA