

MARCA: Jeep TIPO: Modelo 3
VIN: LRW3E7FSS5C526820 PLACA: 970

SINIESTRO: B85C58004D
OPERADOR: SWIFT 1000ES
FECHA: 02/07/26
COLOR: Blanco AÑO: 2025

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCIÓN			

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACIÓN			

DOCUMENTOS 41

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: Daños por colisión
Cambio por sistema
Visibles partes
Piezas comp.

ELABORA [Signature] ENTREGA [Signature] RECIBE [Signature]
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

BBVA

Seguros

sin llaves vehiculo Bloqueado

Inventario de vehiculo dañado auto

02-40
08-06-26

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y con las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1369841561	Póliza BBSCS8004D	Inciso / certificado 81	Número de serie LRW3E7F55CS26820
Marca Jeep	Submarca Model 3	Tipo / cilindrada Sedan	Modelo 2025
Placas 57A	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje N/D	Gasolina 1/4 1/2 3/4 F
Fecha 07/06/2026	Nombre del interesado José Luis Noedano	Celular 5549110297	Correo electrónico micapnagalex@gmail.com
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐
7	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐
Trasero				Motor			
16	Medallón	☒	☐	93	Alternador	☒	☐
17	Limpiadores	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
18	Lampara stop	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐
20	Emblema cajuela	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐
21	Calaveras (4)	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐
22	Reflector	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐
23	Defensa	☒	☐	100	Bobina	☒	☐
24	Molduras	☒	☐	101	Botón de claxon	☒	☐
25	Porta placa	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐
26	Camara de reversa	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐
27	Spoiler	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐
28	Escape	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	☒	☐	120	Canastilla	☒	☐
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	121	Alarma	☒	☐
31	Espejo lateral	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐
32	Cristal aleta	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐
33	Puerta delantera	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	126	Toldo	☒	☐
36	Puerta trasera	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐
39	Cristal costado	☒	☐	130	Tapón birla	☒	☐
40	Estríbo	☒	☐	131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐
41	Molduras	☒	☐				
Lado izquierdo							
42	Salpicadera	☒	☐				
43	Cuarto luz lateral	☒	☐				
44	Espejo lateral	☒	☐				
45	Cristal aleta	☒	☐				
46	Puerta delantera	☒	☐				
47	Cristal puerta delantera	☒	☐				
48	Manija de puerta delantera	☒	☐				
49	Puerta trasera	☒	☐				
50	Cristal puerta trasera	☒	☐				
51	Manija de puerta trasera	☒	☐				
52	Cristal costado	☒	☐				
53	Estríbo	☒	☐				
54	Molduras	☒	☐				
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐				
56	Birio de seguridad	☒	☐				
57	Cables para corriente	☒	☐				
58	Extintor	☒	☐				
59	Cato	☒	☐				
60	Cato hidráulico	☒	☐				
61	Llave de rueda	☒	☐				
62	Señales de carretera	☒	☐				
63	Tapete cubre llanta	☒	☐				
64	Tapa sombrerera	☒	☐				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos reconocer los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDD-346

Valuación de Pérdida Total

60 AMARILLO

Seguros

FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS																				
08/06/2026	08/06/2026																						
NO. DE SINIESTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO																				
B69641561	2652653765	04K441	☒ ASEG. ☐ TERC.																				
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS																				
01/01/20	BLANCO	476KM	☒ 0 ☐ 1. ☐ 2.																				
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.																				
TG325097007A3Y	N/A		☐ SI. ☒ NO.																				
POLIZA		INCISO																					
885C58004D		00001																					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																							
1.- VALOR INDEMNIZADO		TABLA DE VALORES COMERCIALES																					
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 762.700.00		<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>319</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>711.000.00</td> <td>762.700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>65.03 %</td> <td>60.62 %</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>		GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG.	319	DIGITAL		VALOR	711.000.00	762.700.00		% DAÑOS	65.03 %	60.62 %	0.00 %
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																				
MES	JUNIO	JUNIO																					
PAG.	319	DIGITAL																					
VALOR	711.000.00	762.700.00																					
% DAÑOS	65.03 %	60.62 %	0.00 %																				
2.- DAÑOS		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC																					
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 77060 * REFACCIONES DE HP INICIALES 115590 * MANO DE OBRA INICIAL 77060 * REFACCIONES MECANICAS INICIALES 192650 TOTAL DAÑOS 462.360.00		UNIDAD DE NA INGRESA SIN PLACAS Y LLAVE CONTROL.																					
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																							
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																							
4.- DEDUCCIONES																							
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00 * TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG INALES ☐ COPIAS ☐ 0.00																							
5.- DEMERITOS																							
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 38,135.00 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																							
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																							
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 500.495.00																							
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																							
* VALOR DE SALVAMENTO 262.205.00 * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 13.110.25 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 249.094.75 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																							

NUMERO DE MOTOR

TG325097007A3Y

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA VIN

Se Anexa Foto LRW3E7FS5SC526820

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.