

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): CCAO-Gdl ☐ TRASLADO(PROV): taller los pinos

MARCA: <u>Tesla</u>	TIPO: <u>Y</u>
VIN: <u>LRWYGCE05774017</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>1377127767</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>26-08-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2026</u>

SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTA PLACA			

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTA PLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>oswald</u>	<u>oswald</u>	<u>oswald</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL



A00130320

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza: 07-12-1461, Póliza: 07-12-1461, Inciso / certificado: 001, Número de serie: CRW4BCE0T274017

Marca: Tesla, Submarca: Y, Tipo / cilindrada: SUV, Modelo: 2026, Color: Gris

Lugar: GDL, Fecha: 07/08/26, Placa: 24W465, Cantidad de placas: (0) (1), Kilometraje: 3317437309, Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F

Atención: [] Asegurado [] Afectado no, Nombre del interesado: Francisco Javier Alvarez, Celular: Pedir, Correo electrónico: []

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		Observaciones:	Batería		
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
4	Cofre	/		68	Viseras	/			Marca:		
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llaves			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Tarjeta			
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Tipo de llaves			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Normal ☐			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Código de encendido ☐			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Tarjeta ☐			
11	Facia	/		75	Guantera	/		Auto estereo			
12	Molduras	/		76	Consola	/		Estereo ☐ No ☐			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Marca:			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Adicionales			
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐			
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		TAG: ☐ Sí ☐ No ☐			
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Llantas			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 115/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		DD: ☐ Sí ☐ No ☐			
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		TD: ☐ Sí ☐ No ☐			
22	Reflejantes	/		87	Cinturones de seguridad	/		DI: ☐ Sí ☐ No ☐			
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		TI: ☐ Sí ☐ No ☐			
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		R: ☐ Sí ☐ No ☐			
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐			
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/		DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
28	Escape	/		Motor				Rines			
Lado derecho				93	Alternador	/		Marca: Original			
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		☐ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)			
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		☐ Alacón ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)			
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Volante			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Marca: Original			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		☐ Original ☐ Especial			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Observaciones			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		No se deja objetos personales de valor en el vehículo			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/		Adaptaciones equipo especial			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/					
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros	/					
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General							
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Birio de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables pasa corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extinguidor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Gato	/		125	Quemacocos	/					
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Francisco Javier Alvarez, Nombre y firma del interesado

Francisco Javier Alvarez, Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Miguel Angel R, Nombre y firma del ajustador que recibe

Servi Grupos, Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe