

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha: 8/08/2026 Hora: 7:37 am No. De Reporte: 10630239 No. De siniestro: B77139563

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca: Changan Tipo: CS55 plus Modelo: 2024 Color: Gris

No. De Serie: LSHASE2E6RA920650 Placas: 5/P No. De Motor:

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	1
BATERIA	1	1
RAYONETA ACEITE MOTOR	2	2
CLAXON	1	1
BOMBA AGUA	2	2
BOMBA GASOLINA	2	2
BANDAS MOTOR	1	1
SISTEMA FRENSOS	1	1
CABLES BUJIA	1	1
AIRE ACONDICIONADO	1	1
COMPUTADORA MOTOR	1	1
DEPOSITO LIMPIADORES	1	1
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	1
DISTRIBUIDOR	1	1
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	1
GENERADOR	1	1
MARCHA	1	1
MONOBLOCK	2	2
VENTILADOR	2	2
RADIADOR	2	2
TANQUE DE GASOLINA	1	1
TAPON DE GASOLINA	1	1
TAPON DE ACEITE	1	1
TAPON RADIADOR	1	1
TURBO CARGADOR	1	1

INTERIOR

ALFOMBRA	1	1
ASIENTOS DELANTEROS	1	1
ASIENTOS TRASEROS	2	2
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	2
BOLSAS DE AIRE	2	2
CABECERAS	1	1
CENICEROS	1	1
GUANTERA	1	1
CINT. DE SEGURIDAD	1	1
CODERAS	1	1
CONSOLA	1	1
CONTROL DE AIRE ACOND	1	1
DEFROSTER	1	1
ENCENDEDOR	1	1
ESPEJO RETROVISOR	1	1
INSTRUMENTOS TABLERO	1	1
LUZ INTERIOR	2	2
LUZ STOP	2	2

SI NO

CATALIZADOR	2	2
-------------	---	---

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANILAS	1	1
PALANCA DE VELOCIDADES	1	1
RADIO STEREO AMFM	1	1
RELOJ	1	1
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	1
TABLERO	2	2
TAPETES	2	2
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	1
VESTIDURAS	1	1
VOLANTE	1	1
VICERAS	1	1

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	1
CABLES PASACORRIENTE	1	1
TAPA CAJUELA	1	1
HERRAMIENTA	1	1
GATO	1	1
LLAVE DE RUEDA	1	1
LLANTA DE REFACCIÓN	1	1
SEÑALES DE CARRETERA	1	1

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	1
COSTADOS	1	1
ESPEJO EXTERIOR	1	1
ESTRIBO	1	1
MANILAS EXTERIORES	1	1
MOLDURAS	1	1
PUERTAS DELANTERAS	2	2
PUERTAS TRASERAS	2	2
SALPICADERA	1	1
TAPONES DE RUEDAS	1	1
VIDRIOS LATERALES	1	1

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	1
COFRE	1	1
CUARTOS DE LUZ	1	1
DEFENSA DELANTERA	2	2
FAROS DE HALOGENO	2	2
FAROS DE NIEBLA	2	2
PARABRISAS	2	2
PARRILLA	2	2
PLUMAS LIMPIADORES	1	1
PORTAPLACA	1	1
CALAMERAS	1	1
CAJUELA	1	1
DEFENSA TRASERA	1	1

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	1	1
MEDALLON	1	1
PORTA PLACA	1	1
SISTEMA DE ESCAPE	1	1

GENERAL

ANTENA	1	1
CANASTILLA	1	1
SPOILERS D Y T	1	1
FUSIBLES	1	1
PLACAS	1	1
RINES	2	2
ALARMA	2	2
EXTINGUIDOR	1	1
OBJETOS PERSONALES	1	1
PLACA VIN	1	1
LLANTAS	1	1
KILOMETRAJE	2	2
OTROS	1	1
REDILLAS	2	2

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Con golpe frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: carretera a catoflan.

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

[Aviso de Privacidad](#)

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B77139563	Número de póliza: 835CS20A6J	Inciso / Certificado: 001	Placas: JDU-632A
Marca: Changan	Submarca: CS55 Plus	Tipo: SUV	Modelo: 2024
Color: Gris			
Nombre del ajustador: Miguel Angel Real I	Claves: M06	Fotos: ok	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° —	Nombre del interesado: Jesús Eduardo de la Torre Marten	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro

Diagrama de un coche con las siguientes etiquetas:

- Sellos de la puerta
- Fascia
- Parrilla
- Refuerzos
- Radiofones
- Ferros
- Faro
- Cofre
- Spoiler
- Trasero
- Lado izquierdo
- Marca
- Palanca
- Memoria
- Por Colocar

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daños de Aure Mecánica Per Colicon
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de no haberse ingresado el depósito deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 08/08/26 Lugar de expedición: 99999999 Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto Online.	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Potrero #71 Col. Los Pentes
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de validación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión. Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la evaluación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desamarrar en caso de ser necesario, en el centro de evaluación integral o taller designado por la compañía para un oficial autorizado.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

