SOLERA | AUTOonline A0680450.

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4437

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Changan TIPO: HONOR

VIN: LS4ASE2E9TE800572 PLACA: S/P.

SINIESTRO: B74062762 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 22/09/26 COLOR: Blanco AÑO: 2025

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

Operador - Julio Silva
Grúas - Tapatías



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal y costados

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Julio Silva	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOGB0450

Seguros

4

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 1374062762	Póliza: 8ASC580DRI	Inciso / certificado: 01	Número de serie: LS4ASE2E9TG800572		
Marca: Chang an	Submarca: Honor	Tipo / cilindraje: VAN	Modelo: 2025	Color: Blanco.	
Lugar: STO Domi: SLP SLP	Fecha: Día 13 Mes 07 Año 2	Placas: TE233JJ	Cantidad de llaves: (0) (1)	Kilometraje: ?	Gasolina: ? E 1/8 1/2 3/4 F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Nestor Omar Loredo Muniz.	Celular: 4441782379	Correo electrónico: omarloredo.alumno@hotmail.com.		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas roto.		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre en interior -		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia en interior.		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		
Trasero			
16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (1) (2) (3) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		
Lado derecho			
29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera en interior		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora	**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐	¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:	Marca: ?
Llaves	**Tipo de llaves**
Llave de encendido ?	Normal ☐ ?
¿Funciona? Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad:	Tarjeta ☐
Auto estéreo	**Tarjeta de circulación**
Estéreo Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐	
Marca:	

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS_II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD: 3/4	
DI:	
TI:	
R:	2
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐	6

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Origen

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Origen

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Nestor Omar Loredo		Gruas Victoria	Sergio Niño

REV.05

FDDO-

Escaneado con CamScanner

3S4ASE2E9TGE00572

Traslado de

Gruas Tapatias

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO	POLIZA	NOMBRE	DIA	MES	AÑO
5906262		BSV	21	4	26

PLACA VIN	SI / NO	LLAVES	SI / NO	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR
				Chevrolet	Aveo	2006	Gris

No. DE SERIE	RECOGER EN:	ENTREGAR EN:
	San Luis Potosi	GDC

No.	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
1	ALTERNADOR		
2	BANDAS DE MOTOR		
3	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		
4	BAYONETA DE ACEITE MOTOR		
5	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		
6	BOBINA		
7	BOCINA CLAXON		
8	BOMBA DE AGUA		
9	BOMBA DE GASOLINA		
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		
11	BOSTER DE FRENOS		
12	CABLES BUJIAS		
13	CARBURADOR		
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO		
15	COMPUTADORA		
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA		
17	DISTRIBUIDOR		
18	ENCENDIDO ELECTRONICO		
19	FILTRO CARBURADOR		
20	FILTRO GASOLINA		
21	MARCHA		
22	MOTOR LIMPIADORES		
23	MOTOR ORIGINAL		
24	MOTOR VENTILADOR		
25	RADIADOR		
26	REGULADOR		
27	SEMIEJES		
28	SISTEMA DE INYECCION		
29	SISTEMA DE GAS		
30	TANQUE DE GAS		
31	TAPON ACEITE MOTOR		
32	TAPON RADIADOR		
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA		
34	ASIENTOS DELANTEROS		
35	ASIENTOS TRASEROS		
36	BOCINAS RADIO		
37	BOTONES DE PUERTA		
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO		
39	CABECERAS		
40	CAJUELA DE GUANTES		
41	CENICERO		
42	CINTURONES DE SEGURIDAD		
43	CODERAS		
44	CONSOLA		
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO		
46	CONTROL CALEFACCION		
47	CONTROL ELECTRICO		
48	ENCENDEDOR		
49	ESPEJO RETROVISOR		
50	EXTINGUIDOR		
51	LUZ INTERIOR		
52	MANIJAS INTERIORES		
53	PERILLA PALANCA		
54	PALANCA DE VELOCIDADES		

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ		
56	TABLERO		
57	TAPETES		
58	VICERAS		
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		
60	CARTON CAJUELA		
61	EXTINGUIDOR		
62	GATO		
63	GATO HIDRAULICO		
64	HERRAMIENTAS		
65	LLANTA REFACCION		
66	LLAVE DE RUEDA		
67	SEÑALES DE CARRETERA		
68	TAPETE CUBRE LLANTA		
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA		
71	CRISTAL PUERTA TRASERA		
72	EMBLEMAS		
73	ESPEJOS EXTERIORES		
74	MANIJAS EXTERIORES		
75	MOLDURAS		
76	PUERTA DELANTERA		
77	PUERTA TRASERA		
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
80	SALPICADERA		
81	TAPONES RUEDA		
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA		
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA		
84	CRISTAL PUERTA TRASERA		
85	EMBLEMAS		
86	ESPEJOS EXTERIORES		
87	MANIJAS EXTERIORES		
88	MOLDURAS		
89	PUERTA DELANTERA		
90	PUERTA TRASERA		
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
93	SALPICADERA		
94	TAPONES RUEDA		
	DELANTERO		
95	BISEL		
96	BRAZOS DE LIMPIADORES		
97	COFRE		
98	CUARTOS DE LUZ		
99	DEFENSA LATERAL		
100	EMBLEMAS		
101	FACIA DELANTERA		
102	FAROS DE HALOGENO		
103	FAROS DE NIEBLA		
104	MOLDURAS		
105	PARABRISAS		
106	PARRILLA		

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS		
108	PORTA PLACA		
109	SPOILER		
	TRASERA		
110	CALAVERAS		
111	DEFENSA TRASERA		
112	EMBLEMA CAJUELA		
113	FACIA TRASERA		
114	LAMPARA STOP		
115	LIMPIADORES		
116	MEDALLON		
117	MOLDURAS		
118	PORTA PLACA		
119	SPOILER		
120	TAPA CAJUELA		
	GENERAL		
121	CANASTILLA		
122	ALARMA		
123	COMPUTADORAS		
124	SPOILERS		
125	TAPON GASOLINA		
126	CABINA		
127	CAJA BATEA		
128	BARRA CARDAN		
129	FLECHAS DIFERENCIALES		
130	CAJA DE TRANSMISION		
131	ESCAPE (CATALIZADOR)		
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA MARCA: UC

ECUALIZADOR · COMPACT DISC · ESTEREO · RADIO
MARCA:

LLANTA DELANTERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA REFACCION %DE VIDA
MARCA: UC


RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑

OTROS:
MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO



OBSERVACIONES Inventario Inicial Mal llenado

NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 828

NOMBRE Y FIRMA
TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner