

**SOLERA**

Vehicle Claims

AUTOonline

A00180276

INVENTARIO VEHICULO

A0. 4018

☒ RESGUARDO(CCAO): GNL☒ TRASLADO(PROV): Servicios GalvanMARCA: ChanganTIPO: Honor VanVIN: LSYASG2E4RG807918PLACA: SLPSINIESTRO: 073380065ASEGURADORA: BBVAFECHA: 18/8/26COLOR: BCOAÑO: 2024

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☒	☒
ALTERNADOR	☒	☒	☒
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☒	☒
CLAXON	☒	☒	☒
BOMBA AGUA	☒	☒	☒
BANDAS MOTOR	☒	☒	☒
SISTEMA FRENOS	☒	☒	☒
CABLES BUJIAS	☒	☒	☒
BOBINA	☒	☒	☒
AIRE ACONDICIONADO	☒	☒	☒
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☒	☒
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☒	☒
DISTRIBUIDOR	☒	☒	☒
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☒	☒
GENERADOR	☒	☒	☒
MARCHA	☒	☒	☒
MONOBLOCK	☒	☒	☒
VENTILADOR	☒	☒	☒
RADIADOR	☒	☒	☒
RADIADOR DE A/C	☒	☒	☒
TANQUE DE GASOLINA	☒	☒	☒
TAPON DE GASOLINA	☒	☒	☒
TAPON DE ACEITE	☒	☒	☒
TAPON RADIADOR	☒	☒	☒
TURBO CARGADOR	☒	☒	☒

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☒	☒
COFRE	☒	☒	☒
CUARTOS DE LUZ	☒	☒	☒
DEFENSA DELANTERA	☒	☒	☒
FAROS	☒	☒	☒
BALASTRE	☒	☒	☒
BULBOS	☒	☒	☒
FAROS DE NIEBLA	☒	☒	☒
PARABRISAS	☒	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☒	☒
PORTAPLACA	☒	☒	☒

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☒	☒
BULBOS	☒	☒	☒
CAJUELA	☒	☒	☒
DEFENSA TRASERA	☒	☒	☒
LIMPIADOR	☒	☒	☒
MEDALLON	☒	☒	☒
PORTAPLACA	☒	☒	☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☒	☒

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☒	☒
CABLES PASACORRIENTES	☒	☒	☒
TAPA CAJUELA	☒	☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒	☒
GATO	☒	☒	☒
LLAVE DE RUEDA	☒	☒	☒
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☒	☒



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒	☒	☒
SPOILERS	☒	☒	☒
FUSIBLES	☒	☒	☒
PLACAS	☒	☒	☒
RINES	☒	☒	☒
ALARMA	☒	☒	☒
EXTINGUIDOR	☒	☒	☒
ANTENA	☒	☒	☒
PLACA VIN	☒	☒	☒
KILOMETRAJE	☒	☒	☒
CANASTILLA	☒	☒	☒
ADAPTACION	☒	☒	☒

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒	☒	☒
COMPUTADORA MOTOR	☒	☒	☒
ESTEREO	☒	☒	☒
LLANTA DE REFACCION	☒	☒	☒
BOMBA GASOLINA	☒	☒	☒
LLAVES	☒	☒	☒
CATALIZADOR	☒	☒	☒

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☒	☒
COSTADOS	☒	☒	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☒	☒
ESTRIBO	☒	☒	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☒	☒
MOLDURAS	☒	☒	☒
PUERTA DELANTERA	☒	☒	☒
PUERTA TRSERA	☒	☒	☒
SALPICADERA	☒	☒	☒
LLANTAS	☒	☒	☒
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☒	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☒	☒

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☒	☒
COSTADOS	☒	☒	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☒	☒
ESTRIBO	☒	☒	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☒	☒
MOLDURAS	☒	☒	☒
PUERTA DELANTERA	☒	☒	☒
PUERTA TRSERA	☒	☒	☒
SALPICADERA	☒	☒	☒
LLANTAS	☒	☒	☒
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☒	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☒	☒

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☒	☒
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☒	☒
ASIENTOS TRASEROS	☒	☒	☒
BOCINAS	☒	☒	☒
BOLSA DE AIRE	☒	☒	☒
CABECERAS	☒	☒	☒
CENICEROS	☒	☒	☒
GUANTERA	☒	☒	☒
CINT. SEGURIDAD	☒	☒	☒
CLAXON	☒	☒	☒
CODERAS	☒	☒	☒
CONSOLA	☒	☒	☒
CONTROL A/C	☒	☒	☒
DEFROSTER	☒	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	☒
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☒	☒
LUZ INTERIOR	☒	☒	☒
LUZ STOP	☒	☒	☒
MANIJAS	☒	☒	☒
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☒	☒
RELOJ	☒	☒	☒
SEGUROS ELECTRICOS	☒	☒	☒
TABLERO	☒	☒	☒
TAPETES	☒	☒	☒
ELEVADORES ELECTRICOS	☒	☒	☒
VESTIDURAS	☒	☒	☒
VOLANTE	☒	☒	☒
VISERAS	☒	☒	☒

OBSERVACIONES: Grabe fente
un lado Volcada

ELABORA

Aldo Aceves
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 505, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrece, a donde nos los otorgas. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquier de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información de carácter de confidencialidad no se establecerá en los artículos 16 y 17 de la Ley sobre el Control de Seguros, por tanto se mandan a dar cumplimiento al Control de Seguros que se encuentra regido por la Ley de Seguros de Fianza, Ley de Seguros de Vida y Ley de Seguros de Accidentes y Enfermedades.

Número de siniestro: B37JB0065	Póliza: 766B050312	Modelo / año: 89	Placa: 234ADG2E4 A6B07918
Marca: Changan	Submarca: Honos Van	Tipo / categoría: Van	Año: 2024
Lugar: Ego Jal	Fecha: 07/07/2026	Modelo: KBWB37E	Cantidad de piezas: (2)
Atención a: Brander Ochoa	Nombre del interesado: Brander Ochoa	Cédula: 3330212993	Correo electrónico: 36628

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de todo	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/
3	Plumas limpiadores	/	/	67	Espéjlo retrovisor	/	/
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	71	Botones de estéreos	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/
11	Facia	/	/	75	Guanteras	/	/
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/
Trasero				Motor			
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velocidades	/	/
17	Limpiadores	/	/	81	Perrilla palanca	/	/
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/
19	Tapa cajuela / porta puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
20	Emblema cajuela	/	/	84	Coderas	/	/
21	Calaveras (2) (x)	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
22	Reflejos	/	/	86	Bocinas radio	/	/
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/
24	Molduras	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/
25	Porta placa	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/
26	Cámara de reversa	/	/	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
27	Spoiler	/	/	91	Alfombra	/	/
28	Escape	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	/	/	120	Cañastilla	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/	121	Alarma	/	/
31	Espéjlo lateral	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/
32	Cristal aleta	/	/	123	Herramientas	/	/
33	Puerta delantera	/	/	124	Sensor de reversa	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/	125	Quemacocos	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/	126	Toldo	/	/
36	Puerta trasera	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/	129	Calcomanía de verificación	/	/
39	Cristal costado	/	/	130	Tapón birlo	/	/
40	Estribo	/	/	131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/
41	Molduras	/	/				
Lado izquierdo							
42	Salpicadera	/	/				
43	Cuarto luz lateral	/	/				
44	Espéjlo lateral	/	/				
45	Cristal aleta	/	/				
46	Puerta delantera	/	/				
47	Cristal puerta delantera	/	/				
48	Manija de puerta delantera	/	/				
49	Puerta trasera	/	/				
50	Cristal puerta trasera	/	/				
51	Manija de puerta trasera	/	/				
52	Cristal costado	/	/				
53	Estribo	/	/				
54	Molduras	/	/				
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	/	/				
56	Birlo de seguridad	/	/				
57	Cables pasa corriente	/	/				
58	Extinguidor	/	/				
59	Gato	/	/				
60	Gato hidráulico	/	/				
61	Llave de rueda	/	/				
62	Señales de carretera	/	/				
63	Tapete cubre llanta	/	/				
64	Tape sombrerera	/	/				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Brander Israel O.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario **sólo** únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Brander Israel O.
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Brander Israel O.
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del o de grúa que rec

FDDO-