

GAU-11

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha: 16/08/2026 Hora: 8:45 p.m. No. De Reporte: No. De siniestro: B74020863

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros): BBO Seguros

Marca: Changon Tipo: Alsuin Modelo: 2024 Color: Blanca

No. De Serie: L95D2AB21TD9 Placas: 3022 No. De Motor:

DESCRIPCIÓN

MOTOR

SI NO

ALTERNADOR		
BATERIA		X
BAYONETA ACEITE MOTOR		
CLAXON		
BOMBA AGUA		
BOMBA GASOLINA		
BANDAS MOTOR		
SISTEMA FRENSOS		
CABLES BUJIA		
AIRE ACONDICIONADO		
COMPUTADORA MOTOR		
DEPOSITO LIMPIADORES		
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		
DISTRIBUIDOR		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		X
GENERADOR		
MARCHA		
MONOBLOCK		
VENTILADOR		
RADIADOR		
TANQUE DE GASOLINA		
TAPON DE GASOLINA		
TAPON DE ACEITE		
TAPON RADIADOR		
TURBO CARGADOR		X

INTERIOR

ALFOMBRA		
ASIENTOS DELANTEROS		
ASIENTOS TRASEROS		
BOCINAS		
STEREO CD		X
BOLSAS DE AIRE		
CABECERAS		
CENICEROS		
GUANTERA		
CINT. DE SEGURIDAD		
CODERAS		
CONSOLA		X
CONTROL DE AIRE ACOND		
DEFROSTER		
ENCENDEDOR		
ESPEJO RETROVISOR		
INSTRUMENTOS TABLERO		
LUZ INTERIOR		X
LUZ STOP		

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
RADIO STEREO AMFM		
RELOJ		X
SEGUROS ELÉCTRICOS		
TABLERO		
TAPETES		X
ELEVADORES ELÉCTRICOS		
VESTIDURAS		
VOLANTE		
VICERAS		

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA		X
CABLES PASACORRIENTE		X
TAPA CAJUELA		X
HERRAMIENTA		X
GATO		X
LLAVE DE RUEDA		X
LLANTA DE REFACCIÓN		X
SEÑALES DE CARRETERA		X

LADO DER-IZQ

ALETAS		
COSTADOS		
ESPEJO EXTERIOR		
ESTRIBO		X
MANIJAS EXTERIORES		X
MOLDURAS		X
PUERTAS DELANTERAS		
PUERTAS TRASERAS		
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS		X
VIDRIOS LATERALES		

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES		
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		
DEFENSA DELANTERA		
FAROS DE HALOGENO		X
FAROS DE NIEBLA		X
PARABRISAS		
PARRILLA		
PLUMAS LIMPIADORES		
PORTAPLACA		
CALAVERAS	1/2	
CAJUELA		
DEFENSA TRASERA		

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA

SI NO

LIMPIADORES		X
MEDALLON		
PORTA PLACA		X
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL

ANTENA		X
CANASTILLA		X
SPOILERS D Y T		X
FUSIBLES		X
PLACAS		X
RINES		X
ALARMA		X
EXTINGUIDOR		X
OBJETOS PERSONALES		X
PLACA VIN		X
LLANTAS		X
KILOMETRAJE		X
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

No hay accidentes
No catástrofes
No gato
No otros

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

Begun

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL