

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL

☒ TRASLADO(PROV): Mazda collision

MARCA: <u>Changan</u>	TIPO: <u>CS35</u>
VIN: <u>LS5A3AKR13A9G2417</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B67897667</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14/08/26</u> HORA: <u>12</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRASOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAPOS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAPOS DE NIEBLA	/		
PAPABRISAS	/		
PAFPILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

Unidad. Con golpe
trasero.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>cesar RG</u> <u>cesar Emanuel Ramirez</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

A0GB0268

3



Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro BG7892667	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie LSS43AKR9SA962417
Marca CHANGAN	Submarca CS35	Tipo / cilindraje	Modelo 2025
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Kilometraje		Gasolina	E 1/4 1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de todo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estéreo	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐		
12.	Molduras	☒	☐	76.	Console	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐	Estéreo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐	
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐	Marca:	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐	Adicionales	
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐	Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐	
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca:	
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☐ No ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐	Llantas	
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Vida	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
22.	Reflejantes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐	DD: <u>Si</u>	
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐	TD: <u>Si</u>	
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	DI: <u>Si</u>	
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	TI: <u>Si</u>	
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐	R: <u>Si</u>	
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ No ☐	
28.	Escape	☒	☐	Motor				DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Rines	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Marca:	
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐	Volante	
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	Marca:	
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐	Original Especial	
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐	Observaciones	
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐	<u>No</u>	
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	Objetos personales	
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐	<u>Ningun</u>	
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐	Adaptaciones equipo especial	
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐	<u>Ningun</u>	
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros	☒	☐		
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐		
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐		
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐		
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐		
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐		
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐		
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birio de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extintidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346