SOLERA | AUTOonline AOG80675

Vehicle Claims

AO. 4864

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Changan	TIPO:	EADO
VIN:	LS6A2E0Z3TA960318	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B78862669	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	4/NOV/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2026

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

Operador - Alberto Vega Arias - Ares

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	/		X
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Unidad con daño en costados, Frontal y trasero

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios		Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

3320 47 2035 (3)

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

AOGB0675

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de ofrecerle los servicios que tiene contratados y para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los mismos. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales o en: bbva.mx

La presente información se llena en cumplimiento con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que se encuentra celebrado con BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. Serie: 3T88G2669	Placa: 8C5C580EEV	Certificado: 01	Huella: C5612E023TA960348		
Marca: Chevrolet	Submarca: GAS	Tipo / clase: SEDAN	Modelo: 2026	Color: Gris	
Línea: Tornado LT	Fecha: 12/08/2026	Plan: 76N066	Cantidad de placas: (1) (2)	Kilometraje:	
Atención a: Asegurado / Afectado(a)	Nombre del interesado: Ma Dolores Gonzalez Cordova		Celular:	Correo electrónico:	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parachoques		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Luz principal (izquierda) (derecha)		
7	Faros [ ] Halógenos [ ] Neblineros		
8	Faro de neblina (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Tapa		
12	Molduras		
13	Rejilla de tapa		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Limpialuneta		
19	Tapa cajuela / cuarta puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal ventanilla		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal ventanilla		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cubre cajuela		
56	Juego de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de cuerda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cenicero		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Visores		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control pre-acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Plafones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Barras de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Cámara de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Rocura de clutch		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Bostes de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de limpiaparabrisas		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Casetilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina	GLS	
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Tolva		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapones rines		
131	Tapón [ ] Cerro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? SI ☐ No ☐ Observaciones:	Batería SI ☐ No ☐
Llaves: Llave de encendido ¿Funciona? SI ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves: Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo: Estéreo SI ☐ No ☐ ¿Funciona? SI ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación: SI ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS SI ☐ No ☐ Pantalla TV SI ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD SI ☐ No ☐ Marca
TAG SI ☐ No ☐

Llantas — Vida

Ejemplo. Llanta: DD: Goodyear GPS II 195-65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD:
TD:
DI:
TI:
R:

¿Fundita o cubierta? SI ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El cliente no puede reclamar cualquier faltante en los conceptos señalados, deberá levantar su reporte ante la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a su Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se sugiere retirar los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias y que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo junto a la firma de las especialidades según corresponda. Le pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de cuerda, tapetes, etc.) ya que al momento que el **vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o conductor que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

FENIX

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

FDDO-346

Escaneado con CamScanner