

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106656

SINIESTRO: B59859861
 OPERADOR:
 FECHA: 23/04/26.
 COLOR: Negro. AÑO:

MARCA: ~~FESTA~~ 507 TIPO: DEEPAI
 VIN: L56C3E2R35F60056S. PLACA: 3/P

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA		/	
COMPUTADORA MOTOR		/	
ESTEREO		/	
LLANTA DE REFACCIÓN		/	

BOMBA GASOLINA		/	
LLAVES		/	
CATALIZADOR		/	

00044

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CERRADO

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

CERRADO

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/	/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	/	/	
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/	/	
RINES	/		
ALARMA	/	/	
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/	/	
CANASTILLA	/	/	
ADAPTACIÓN	/	/	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/	/	
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/	/	
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/	/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

CERRADO

ELABORA <i>Pedro</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Alexis Mtz</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

AOTB0041

MARCA:	TIPO:	<i>Deepal</i>
VIN: <i>L56C3E2R33F600565</i>	PLACA:	<i>SIN</i>
SINIESTRO: <i>B59859861</i>	ASEGURADORA:	<i>BBVA</i>
FECHA:	COLOR:	AÑO:

SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<i>X</i>		
COFRE	<i>X</i>		
CUARTOS DE LUZ	<i>X</i>		
DEFENSA DELANTERA	<i>X</i>		
FAROS	<i>X</i>		
BALASTRAS	<i>X</i>		
BULBOS	<i>X</i>		
FAROS DE NIEBLA	<i>X</i>		
PARABRISAS	<i>X</i>		
PARRILLA	<i>X</i>		
PLUMAS LIMPIADORES	<i>X</i>		
PORTAPLACA			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<i>X</i>		
COSTADOS	<i>X</i>		
ESPEJO EXTERIOR	<i>X</i>		
ESTRIBO	<i>X</i>		
MANIJAS EXTERIORES			<i>X</i>
MOLDURAS	<i>X</i>		
PUERTA DELANTERA	<i>X</i>		
PUERTA TRASERA	<i>X</i>		
SALPICADERA			<i>X</i>
LLANTAS	<i>X</i>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<i>X</i>		
VIDRIOS LATERALES	<i>X</i>		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	<i>X</i>		
BULBOS	<i>X</i>		
CAJUELA	<i>X</i>		
DEFENSA TRASERA	<i>X</i>		
LIMPIADOR	<i>X</i>		
MEDALLON	<i>X</i>		
PORTAPLACA			<i>X</i>
SISTEMA DE ESCAPE	<i>X</i>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<i>X</i>
COSTADOS	<i>X</i>		
ESPEJO EXTERIOR	<i>X</i>		
ESTRIBO			<i>X</i>
MANIJAS EXTERIORES	<i>X</i>		
MOLDURAS			<i>X</i>
PUERTA DELANTERA	<i>X</i>		
PUERTA TRASERA	<i>X</i>		
SALPICADERA	<i>X</i>		
LLANTAS	<i>X</i>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<i>X</i>		
VIDRIOS LATERALES	<i>X</i>		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			



OBSERVACIONES: *se entrega llave para no se pued abrir la camioneta por el. Checar*

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
_____	_____	_____
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 35A185A867	Póliza 15A18155	Inciso / certificado	Número de serie LS6L3E2R35FE00S6S				
Marca Changan	Submarca SO7	Tipo / cilindraje	Modelo				
Lugar Chagan Pedregal	Fecha Día 23 Mes 04 Año 20	Placas 5in placa	Cantidad de placas 0 (0) (1)				
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje				
		Gasolina <table border="1"><tr><td>1/4</td><td>1/2</td><td>3/4</td><td>F</td></tr></table>		1/4	1/2	3/4	F
1/4	1/2	3/4	F				
		Correo electrónico					

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa	X	
15.	Spoiler	X	

Interior

65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor	X	
79.	Cenicero	X	
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	X

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas Vida (3/4, 1/2, 1/4)

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14

DD: **SPOR MAX** 1/2
 TD: **SPOR MAX** 1/2
 DI: **SPOR MAX** 1/2
 TI: **SPOR MAX** 1/2

R: Refacción

¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Changan**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Changan**

Original Especial

Observaciones

Para Diego / Asesora de Seguro

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (2) (4)	X	
22.	Reflejantes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa	X	
26.	Cámara de reversa	X	
27.	Spoiler	X	
28.	Escape	X	

Lado derecho

29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta	X	
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado	X	
40.	Estribo	X	
41.	Molduras	X	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo	X	
54.	Molduras	X	

Cajuela

	Alfombra cartón cajuela	X	
	Birlo de seguridad	X	
	Cables pasa corriente	X	
	Extintor	X	
	Gato	X	
	Gato hidráulico	X	
	Llave de rueda	X	
	Señales de carretera	X	
	Tapete cubre llanta	X	
	Tapa sombrerera	X	

Motor

93.	Alternador	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta aceite dirección	X	
98.	Bayoneta aceite motor	X	
99.	Bayoneta aceite transmisión	X	
100.	Bobina	X	
101.	Bocina de cláxon	X	
102.	Bomba de agua	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Depósito de chisgueteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro gasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor limpiadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapón aceite motor	X	
118.	Tapón radiador	X	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X	

General

120.	Canastilla	X	
121.	Alarma	X	
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas	X	
124.	Sensor de reversa	X	
125.	Quemacocos	X	
126.	Toldo	X	
127.	Gancho de arrastre	X	
128.	Tapón gancho de arrastre	X	
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo	X	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	X	

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Por mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Handwritten signatures and initials]