AOMB8100

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 2667

INVENTARIO VEHICULO

☑ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:		TIPO:	Truck
VIN:	2GCAB126197017	PLACA:	
SINIESTRO:	B72522563	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	6-OCT-23	COLOR:	Blanco
		AÑO:	2024

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: _____

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Gustavo	Gerardo Badillo Mejía	Gustavo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

IMG-20260630-WA0154.jpg

5225563

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

Siniestro 5225563	Póliza 0016477022V	Inciso / certificado 001	Número de serie 1GCAG2EGRG1920183				
Unidad Chevy	Submarca Std Truck	Tipo / clase Chevs cubra	Modelo 2024			Color Blanco	
Uso	Placas 2722138	Cantidad de pasajeros 2 (1)	Kilometraje	Gasolina 1/4 1/2 3/4 1			
Asegurado	Nombre del intermediario BBVA Lerdo	Celular 8261993360	Correo electrónico [illegible]				

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Defensa		
2	Bomba de limpiaparabrisas		
3	Alumno limpiaparabrisas		
4	Cofre		
5	Cajuela de luz		
6	Faro principal izquierdo (derecho)		
7	Faros [illegible]		
8	Faro de niebla izquierdo (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Tapón		
12	Molduras		
13	Rondas de llanta		
14	Pintura cofre		
15	Spoiler		
Trasero			
1	Limpiadores		
2	Limpiadores		
3	Limpiador stop		
4	Luz cajuela / media puerta		
5	Antena cajuela		
6	Calaveras (2) (2)		
7	Antena		
8	Defensa		
9	Molduras		
10	Pintura trasera		
11	Cristal de reversa		
12	Spoiler		
13	Stop tercero		
Lado derecho			
1	Espejo retrovisor		
2	Cuarto lateral		
3	Espejo lateral		
4	Cristal vidrio		
5	Puerta delantera		
6	Cristal puerta delantera		
7	Manija de puerta delantera		
8	Puerta trasera		
9	Cristal puerta trasera		
10	Manija de puerta trasera		
11	Control cortesía		
12	Estribo		
13	Molduras		
Lado izquierdo			
1	Espejo retrovisor		
2	Cuarto lateral		
3	Espejo lateral		
4	Cristal vidrio		
5	Puerta delantera		
6	Cristal puerta delantera		
7	Manija de puerta delantera		
8	Puerta trasera		
9	Cristal puerta trasera		
10	Manija de puerta trasera		
11	Control cortesía		
12	Estribo		
13	Molduras		
Cajuela			
1	Antena cajuela		
2	Kit de seguridad		
3	Llanta de refacción		
4	Gato		
5	Cables pasa corriente		
6	Juego de herramientas		
7	Triángulos de seguridad		
8	Llave de tuercas		
9	Extinguidor		
10	Caja de herramientas		
11	Llanta de refacción		
12	Llanta auxiliar		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Caja de techo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Visores		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Bocinas de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento conductor (izquierdo) (derecho)		
84	Cabritas		
85	Manijas de puertas (4)		
86	Bocinas trasera		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bangas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Booter de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor para aire acondicionado		
107	Depósito de limpiaparabrisas		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Purga filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito aceite de frenos		
General			
120	Cenicero		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Rines		
127	Quinta de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tarjeta de [illegible]		
131	Radio [ ] Cerdito [ ] de nueda (1) (2) (3) (4) (5)		

No.	Inventario
Otros	
	Computadora ¿Es visible? Sí [ ] No [ ] Observaciones:
	Batería ¿Es visible? Sí [ ] No [ ] Marca
	Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí [ ] No [ ] Cantidad
	Tipo de llaves Normal [ ] Código de encendido [ ] Tarjeta [ ]
	Auto estéreo Estéreo Sí [ ] No [ ] ¿Funciona? Sí [ ] No [ ] Marca:
	Tarjeta de circulación Sí [ ] No [ ]
	Adicionales Pantalla GPS Sí [ ] No [ ] Pantalla TV Sí [ ] No [ ] Tarjeta GPS SD Sí [ ] No [ ] Marca: TAG Sí [ ] No [ ]
	Llanta / **Vida** Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: TD: DI: TI: R: ¿Funda o cubierta? Sí [ ] No [ ] DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Reacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda
	Rines Marca: Original / Especial — No. (1) (2) (3) (4) Aleación / Acero — No. (1) (2) (3) (4)
	Volante Marca: Original / Especial
	Observaciones
	Objetos personales
	Adaptaciones equipo especial

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del empleado, tercero o intermediario que entrega el vehículo

Nombre y firma del operador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/b7252+/FMfcgzQhWnqpzxxbzBBwXPMpBlGHgZDw?projector=1

Escaneado con CamScanner