INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25877

FECHA: 14 | 09 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumo1422

ORIGEN:

DESTINO: Teolayucan Lumo

NUMERO DE SERIE: L S C A D 2 3 R 5 N G 1 8 0 2 4 5

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: ELAM

MODELO:

TIPO: CHANA

COLOR: Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		
RIN DE REFACCION		/
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS	/	
UN-4160 - A		

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES		X

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA		X
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

espejo retrovisor izq. sin espejo. Parte delantera con golpes y rota.
Tanque de gas. 2 llantas dañadas.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 14/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco1422

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI396233				E ✓	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
	RECOELECCION POR TERMINO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE HERMOSILLO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JN TALLER DIESEL - Alberto Gómez 63, Unión de Ladrilleros, 83179 Hermosillo, Son.

SERIE:	LSCAB23R5NG180245	MARCA:	ELAM	SUBMARCA	CHANA	MODELO	2022

PLACAS:	UN4160A	EDO EMPLACAMIENTO:	Sonora	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	12 Septiembre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA		✓
ESPEJOS LATERALES		✓
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE	✓	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad En Gava
Partes De La Unidad Se Encuentran Desarmados

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
No Hay Activo Fijo	Luis Angel Valencia Daoo	America Fernanda G
12 Septiembre 2026	12 Septiembre 2026	
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

Do Hoy Actua Fpo

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

12 Septiembre 2026

*La Unidad Cuenta Con Roñas En La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner