INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25878

FECHA: 14 | 09 | 26

CLIENTE: Lumco 1423 — Lumco

ORIGEN:

DESTINO: Tecloyucan Lumco

NUMERO DE SERIE: L S C A B 2 3 R 9 N G 1 8 0 2 4 7

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
ELAM		CHANA	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS	/	
UN-4557-A		


	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES		X

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Tanque de gas y Puntas y bacientes en caja tracción llega en bus
No prende

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddor Hernández	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 14/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01423

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI394907	E/	S
	PROYECTO	GB / SC	QRO / GDL	PUE / CHIH	ATIZAPAN / TLALPAN	BARRIENTOS / VALLEJO	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE HERMOSILLO						

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JN TALLER DIESEL - Alberto Gómez 63, Unión de Ladrilleros, 83179 Hermosillo, Son.

SERIE:	LSCAB23R9NG180247	MARCA:	ELAM	SUBMARCA	CHANA	MODELO	2022

PLACAS:	UN4157A	EDO EMPLACAMIENTO:	Sonora	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	12 Septiembre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (__)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		/
POLIZA DE GARANTIA		/
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
Unidad En GRUA


No Hay Activo Fijo	Luis Angel Valencia Nava	Amenca Fernanda G.
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
12 Septiembre 2026	12 Septiembre 2026	
FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner


LUMCO1423



SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	Nathaly Arteaga Lugo
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE
	12 Septiembre 2026

*La Unidad Cuanto Con Daños En La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner