

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Onix</u>
VIN: <u>LSGEN5307P0033617</u>	PLACA: <u>5</u>
SINIESTRO: <u>875975763</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>30-7-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2023</u>

AOTB-00584

SI NO DAÑO

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		X
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		/
BOLSA DE AIRE	/		/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		/
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		/
CONSOLA	/		/
CONTROL A/C	/		/
DEFROSTER	/		/
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/		/
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		/
PALANCA DE VELOCIDADES	/		/
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		/
TABLERO	/		/
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		/



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Arturo Gumpert</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Arturo Gumpert</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Arturo Gumpert</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75975763	Número de póliza: 739A000113	Inciso / Certificado: 1891	Placas: NWK811C
Marca: GM	Submarca: OVLX	Tipo: LT	Modelo: 2023
Color: Blanco			
Nombre del ajustador: Vicente Reyes Gallon	Claves: X190	Fotos: X190	Aplica deducible: ☐ SI ☐ No \$
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ALESSA ABIGAIL COMEZ	Celular: 556169132	Correo electrónico: fresencomham30@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta empresa en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller. En caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 29/06/2020 Lugar de expedición: Toluca Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOLUX	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. OLIVO 219, col. San José Buenavista
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Francisco Han Henner Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	7394000113	Poliza	7394000113	Inciso / certificado	1891	Número de serie	LSGEUS307P0027617
Marca	GM	Submarca	OPUX	Tipo / cilindraje	4	Modelo	2020
Lugar	J.C. TECAMAC	Fecha	29/7/2020	Placa	LWK811C	Cantidad de placas	(0) (1) (2)
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	ALESSA ABIGAIL COMETZ	Celular	5565167192	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/	
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/	
4	Cofre	/		68	Viseras	/	
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	/		71	Botones de estéreo	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/	
11	Facia	/		75	Guantera	/	
12	Molduras	/		76	Consola	/	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/	
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/	
Trasero				Motor			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/	
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/	
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/	
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/	
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/	
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/	
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/	
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/	
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	/		120	Canastilla	/	
30	Cuarto luz lateral	/		121	Alarma	/	
31	Espejo lateral	/		122	Tapón de gasolina	/	
32	Cristal aleta	/		123	Herramientas	/	
33	Puerta delantera	/		124	Sensor de reversa	/	
34	Cristal puerta delantera	/		125	Quemacocos	/	
35	Manija de puerta delantera	/		126	Toldo	/	
36	Puerta trasera	/		127	Gancho de arrastre	/	
37	Cristal puerta trasera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/	
38	Manija de puerta trasera	/		129	Calcomanía de verificación	/	
39	Cristal costado	/		130	Tapón bulto	/	
40	Estríbo	/		131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	
41	Molduras	/					
Lado izquierdo							
42	Salpicadera	/					
43	Cuarto luz lateral	/					
44	Espejo lateral	/					
45	Cristal aleta	/					
46	Puerta delantera	/					
47	Cristal puerta delantera	/					
48	Manija de puerta delantera	/					
49	Puerta trasera	/					
50	Cristal puerta trasera	/					
51	Manija de puerta trasera	/					
52	Cristal costado	/					
53	Estríbo	/					
54	Molduras	/					
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	/					
56	Bulto de seguridad	/					
57	Cables para corriente	/					
58	Fanlight	/					
59	Cable	/					
60	Cable hidráulico	/					
61	Llave de rueda	/					
62	Señales de carretera	/					
63	Tapete cubre llanta	/					
64	Tapa sumidero	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Declaro mi consentimiento a BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo dañado, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables. Se debe llevar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en la posesión de la compañía aseguradora.

Francisco Homero Hernández Viquez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Viquez Peru Gmez
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gruas Pacifico
Razón social de la grúa

Angel Escobar
Nombre y firma del operador de grúa que recibe