LSGEN53A3PD060869

NA 427121229S
427 2279658

Aviso de Privacidad

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro	Número de poliza	Inciso / Certificado	Placas
B73529360	8ASC580CCJ.	001	JKY842L

Marca	Submarca	Tipo	Modelo	Color
Chevrolet	Onix	Sedan	2023	Blanco

Nombre del ajustador	Clave	Fotos	Aplica deducible
Jose Manuel Benda A	20039	51	Si ☐No $ 18910.-

Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado	Maria Guadalupe Garcia Gonzalez	427 1212295	sardagonzalezlde gmail.com

IMPORTANTE

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Parrilla

Mecanica por Colision

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Concepto: Deducible

Fecha de expedición: 9-07-26
Lugar de expedición: San Juan del Rio, Qro

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
AUTO ON LINE	Santiago de Queretaro — Villa Aparco El Alto # 300 Aparco El Alto 38188
Número de pase: AUTO ONLINE	

El vehículo del tercero afectado para daños mecánicos se somete a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

GRUAS FORZA

grua: Mejia. Placa: 54-LE-8C BBVA F. 109868

INVENTARIO VEHÍCULO

A.g: 00224

SINIESTRO: B73529360
OPERADOR: Adrian Ibarra
FECHA: 30/09/26
COLOR: blanco AÑO: 2023

MARCA: Chevrolet TIPO: Onix
VIN: L6GEN53A3PD060869 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	No Visible		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO		X	
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS		X	
BALASTRAS	X		
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		







OBSERVACIONES:

ELABORA
Fernando Ines A.
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Adrian Ibarra
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando Ines A.
NOMBRE Y FIRMA