

# GRUAS FUERZA

AOTB 0039  
INVENTARIO VEHICULO

F. 106651

MARCA: Chevrolet  
VIN: LSG6N53ASPD153358

TIPO: Onix  
PLACA: N/A

SINIESTRO: B60533664  
OPERADOR: Arturo Rivas  
FECHA: 22-09-2026  
COLOR: Negro AÑO: 2025

G. Forza

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

Ingreso → 10:00  
Salida → 10:20

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BIJONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X	X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Bomba de gas NV  
- Daño lado izquierdo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Ortiz Alex</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

# INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hob 11/19/14  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

ACTB 0036

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>OPX</u>
VIN: <u>LSGGL53A57D153358</u>	PLACA: <u>ND</u>
SINIESTRO: <u>D6053364</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>2014/16</u>	ANNO: <u>2015</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LIANTA DE BOMBACION			
BOMBA GASOLINA			
Llaves			
CATALIZADOR			

### MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNAADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPAOORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE AGENTE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

### PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPAOORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPAOORES			
PORTAFAROS			

### PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPAADOR			
MEDALLON			
PORTAFAROS			
SISTEMA DE ESCAPE			

### CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

### GENERAL


	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

### COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES			
MOJIBURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

### COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES			
MOJIBURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: fosora y talos del 19/14/15  
3x1105

ELABORA	<u>Alfonso Gomez</u>	RECIBE	<u>Alfonso Gomez</u>
NOMBRE Y FIRMA	<u>Alfonso Gomez</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>Alfonso Gomez</u>
ENTREGA	<u>Alfonso Gomez</u>		
NOMBRE Y FIRMA	<u>Alfonso Gomez</u>		

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS  
**ORIGINAL**

## Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO 23/03/2026	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT 14/04/2026	EXPTURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
No. DE SINIESTRO B60533664	NO. DE SALVAMENTO 2652435182	PLACAS MFT745A	INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.	MARCA VEHICULO CHEVROLET
MODELO 01/01/20	COLOR NEGRO	VERSION 0	CANTIDAD PLACAS 0 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2.	N. PUERTAS 4
No. DE MOTOR SN	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE 51573	ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI. <input type="checkbox"/> NO.	POLIZA 8156210EWX
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO	<input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER	<input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input checked="" type="checkbox"/> AGENCIA	
<b>1.- VALOR INDEMNIZADO</b> <input type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA 238.500.00				
<b>2.- DAÑOS</b> * MANO DE OBRA DE HP INICIAL 16946.01 * REPARACIONES DE HP INICIALES 91489.09 * MANO DE OBRA INICIAL 1200 * REPARACIONES MECANICAS INICIALES 37377.21 <b>TOTAL DAÑOS 147,012.31</b>				
<b>3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)</b> * TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00				
<b>4.- DEDUCCIONES</b> * MOTOR NO ACREDITADO 0.00 * TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIG INIALES <input type="checkbox"/> GYRAS <input type="checkbox"/> 0.00				
<b>5.- DEMERITOS</b> * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 11.925.00 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00				
<b>6.- TOTAL DAÑOS FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES</b> 158.937.31 <b>7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE T.MENOS 6)</b>				
* VALOR DE SALVAMENTO 79.562.69 * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 3.978.13 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 75.584.56 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MARZO	MARZO	
PAG.	225.200.00	238.500.00	
% DAÑOS	65.28 %	61.64 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES AL EJECUTIVO/DELEGADOS DE LA VERSION DEL VEHICULO CLIENTA CON HECHOS DE LLANES, CONTROL DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.  
 UNIDAD CON LLAVE CTRL. LLANTA DE REFACCION Y HERRAMIENTAS

NUMERO DE MOTOR  
SN



PLACA VIN:

LSGEN53A5PDI53358

**LSGEN53A5PD153358**

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE  
 CESAR ISRAEL RIVERANDA GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE  
 NOE DELGADILLO MIER  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>86053366400A</b>	Póliza <b>8156210EWX</b>	Inciso / certificado <b>-</b>	Número de serie <b>LSGEN53A5PD153358</b>
Marca <b>CHEVROLET</b>	Submarca <b>OUIX</b>	Tipo / cilindraje <b>3</b>	Modelo <b>2023</b>
Lugar <b>ECATEPEC</b>	Fecha Día <b>14</b> Mes <b>04</b> Año <b>20</b>	Placas <b>MFT745A</b>	Cantidad de placas (0) (1) <b>2</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>DAVID TOYAS CAMPOS</b>	Celular <b>5564380421</b>	Correo electrónico <b>cdt6055@gmail.com</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1	Parabrisas				
2	Brazos de limpiadores				
3	Plumas limpiadoras				
4	Cofre				
5	Cuartos de luz				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)				
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)				
9	Parrilla				
10	Emblemas				
11	Facia				
12	Molduras				
13	Rejillas de facia				
14	Porta placa				
15	Spoiler				

**Trasero**

16	Medallón				
17	Limpiadores				
18	Lámpara stop				
19	Tapa cajuela / quita puerta				
20	Emblema cajuela				
21	Calaveras (2) (4)				
22	Reflejantes				
23	Defensa				
24	Molduras				
25	Porta placa				
26	Cámara de reversa				
27	Spoiler				
28	Escape				

**Lado derecho**

29	Salpicadera				
30	Cuarto luz lateral				
31	Espejo lateral				
32	Cristal aleta				
33	Puerta delantera				
34	Cristal puerta delantera				
35	Manija de puerta delantera				
36	Puerta trasera				
37	Cristal puerta trasera				
38	Manija de puerta trasera				
39	Cristal costado				
40	Estribo				
41	Molduras				

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera				
43	Cuarto luz lateral				
44	Espejo lateral				
45	Cristal aleta				
46	Puerta delantera				
47	Cristal puerta delantera				
48	Manija de puerta delantera				
49	Puerta trasera				
50	Cristal puerta trasera				
51	Manija de puerta trasera				
52	Cristal costado				
53	Estribo				
54	Molduras				

**Cajuela**

55	Alfombra cartón cajuela				
56	Birlo de seguridad				
57	Cables pasá corriente				
58	Extintor				
59	Gato				
60	Gato hidráulico				
61	Llave de rueda				
62	Señales de carretera				
63	Tapete cubre llanta				
64	Tapa sombrerera				

**Interior**

65	Cielo de toldo				
66	Luz interior				
67	Espejo retrovisor				
68	Viseras				
69	Tablero				
70	Switch de encendido (start / stop engine)				
71	Botones de estéreo				
72	Control aire acondicionado				
73	Control calefacción				
74	Control eléctrico				
75	Guantera				
76	Consola				
77	Porta vasos				
78	Encendedor				
79	Cenicero				
80	Palanca de velocidades				
81	Perilla palanca				
82	Botones puerta				
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
84	Coderas				
85	Manijas de puertas (2) (4)				
86	Bocinas radio				
87	Cinturones de seguridad				
88	Banca de asiento trasero				
89	Respaldo de asiento trasero				
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
91	Alfombra				
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				

**Motor**

93	Alternador				
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)				
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
96	Bandas de motor				
97	Bayoneta aceite dirección				
98	Bayoneta aceite motor				
99	Bayoneta aceite transmisión				
100	Bobina				
101	Bocina de cláxon				
102	Bomba de agua				
103	Bomba dirección hidráulica				
104	Boster de frenos				
105	Cables bujías				
106	Compresor aire acondicionado				
107	Depósito de chisgueteros				
108	Distribuidor				
109	Filtro gasolina				
110	Marcha				
111	Motor limpiadores				
112	Motor ventilador				
113	Porta filtro de aire				
114	Radiador				
115	Sistema de inyección				
116	Transmisión (STD) (MT)				
117	Tapón aceite motor				
118	Tapón radiador				
119	Tapón depósito líquido de frenos				

**General**

120	Canastilla				
121	Alarma				
122	Tapón de gasolina				
123	Herramientas				
124	Sensor de reversa				
125	Quemacocos				
126	Toldo				
127	Gancho de arrastre				
128	Tapón gancho de arrastre				
129	Calcomanía de verificación				
130	Tapón birlo				
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)				

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: ORIGINAL	<b>Tarjeta de circulación</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: NO  
 TAG  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear ESKODM 1195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: EUZLADI ESKODM : 14  
 TD: PLEMITRA S : 14  
 DI: PLEMITRA S : 14  
 TI: MAXXIS M3 : 12  
 R: KENDA SHARE : 12  
 ¿Fundas o cubiertas?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TT: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: CHEVROLET  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: CHEVROLET  
 Original  Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Horas recibidas: \_\_\_\_\_  
 Horas recibidas: \_\_\_\_\_

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Juárez, México Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrarle general y dar seguimiento a los productos y servicios que sean de su interés con nosotros. Consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquier de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro <b>860333664004</b>	Poliza <b>81562106DX</b>	Inciso / certificado <b>003</b>	Modelo <b>2023</b>	Numero de serie <b>8297093A51D10338</b>	Color <b>GRAN</b>
Marca <b>CHEVROLET T</b>	Submarca <b>COIX</b>	Placas <b>T 7110A</b>	Cantidad de placas <b>(0) (1) 2</b>	Kilometraje <b>0000</b>	Gasolina <b>ELI</b>
Lugar <b>CIUDAD DE MEXICO</b>	Fecha Dia <b>14</b> Mes <b>04</b> Año <b>2023</b>	Placas <b>T 7110A</b>	Celular <b>5561380121</b>	Correo electrónico <b>carlos@segurosbbva.com</b>	
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado/no	Nombre del interesado <b>DAVID TORRES CAMPOS</b>				

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero	
1	Parabrisas
2	Bracos de limpiadores
3	Pinturas limpiadoras
4	Corte
5	Cuartos de luz
6	Faro principal (zquierdo) (derecho)
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led
8	Faro de niebla (zquierdo) (derecho)
9	Parrilla
10	Emblemas
11	Facia
12	Molduras
13	Rejillas de facia
14	Porta placa
15	Spoiler

Interior	
65	Cielo de todo
66	Luz interior
67	Espejo retrovisor
68	Viseras
69	Tablero
70	Switch de encendido (start / stop engine)
71	Botones de estero
72	Control aire acondicionado
73	Control calefacción
74	Control eléctrico
75	Guantea
76	Consola
77	Porta vasos
78	Encendedor
79	Encertero
80	Palanca de velocidades
81	Perrilla palanca
82	Botones puerta
83	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)
84	Coderas
85	Manijas de puertas (2) (4)
86	Bocinas radio
87	Cinturones de seguridad
88	Respaldo de asiento trasero
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)
91	Alfombra
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)

Trasero	
16	Medallón
17	Lampaditas
18	Lampara stop
19	Tapo calajeta / quita puerta
20	Emblema cajeta
21	Calaveras (2) (4)
22	Relifantes
23	Defensa
24	Molduras
25	Porta placa
26	Camara de reversa
27	Spoiler
28	Escape

Motor	
93	Alternador
94	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)
95	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)
96	Barridos de motor
97	Bayoneta aceite dirección
98	Bayoneta aceite motor
99	Bayoneta aceite transmisión
100	Bobina
101	Bocina de claxon
102	Bomba de agua
103	Bomba dirección hidráulica
104	Boster de frenos
105	Cables bujias
106	Compresor aire acondicionado
107	Depósito de chisgueteros
108	Distribuidor
109	Filtro gasolina
110	Marcha
111	Motor limpiadores
112	Motor ventilador
113	Porta filtro de aire
114	Rodador
115	Sistema de inyección
116	Transmisión (STD) (AMT)
117	Tapón aceite motor
118	Tapón radiador
119	Tapón depósito líquido de frenos

Lado derecho	
29	Salepcedera
30	Cuarto luz lateral
31	Espejo lateral
32	Cristal alata
33	Cristal alata
34	Puerta delantera
35	Cristal puerta delantera
36	Manija de puerta delantera
37	Puerta trasera
38	Manija de puerta trasera
39	Cristal costado
40	Estribo
41	Molduras

Lado izquierdo	
42	Salepcedera
43	Cuarto luz lateral
44	Espejo lateral
45	Cristal alata
46	Cristal alata
47	Puerta delantera
48	Cristal puerta delantera
49	Manija de puerta delantera
50	Puerta trasera
51	Manija de puerta trasera
52	Cristal costado
53	Estribo
54	Molduras

Cajeta	
55	Alfombra carton/cajuela
56	Bato de seguridad
57	Cables jaja corriente
58	Fanaguarda
59	Orto
60	Gato hidráulico
61	Llave de rueda
62	Seriales de carretera
63	Tapete cubre llanta
64	Tapas sombrerera

General	
120	Canastilla
121	Alarma
122	Tapón de gasolina
123	Herramientas
124	Sensor de reversa
125	Quemacocos
126	Fofo
127	Ganchito de arrastre
128	Tapón ganchito de arrastre
129	Calculadora de verificación
130	Tapón brio
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá a notarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Origo ni consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado \_\_\_\_\_

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del ajustador que recibe \_\_\_\_\_

Razón social de la grúa \_\_\_\_\_

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo \_\_\_\_\_

Nombre y firma del operador de grúa que recibe \_\_\_\_\_

REV06